

MECÂNICA DAL MOLIN

Rua Antônio Setembrino Lopes , 314
Fones : 3332-7637 / 9963-2327
CNPJ 93.718.401/0001-62
INSC. ESTADUAL 065/0088026
Ijuí-RS

DEMEI - 1723 PLACA IVK 5131

1 FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA	R$	163,00
1 FILTRO AR RESPIRO TANQUE	R$	128,00
1 FILTRO DESUMIDIFICADOR	R$	184,00
1 FILTRO COMBUSTIVEL	R$	128,00
1 FILTRO AR INTERNO SECUNDÁRIO	R$	64,00
1 FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE	R$	184,00
1 FILTRO AR MOTOR	R$	174,30
2 AMORTECEDORES DIANTEIROS	R$	1.190,40
1 BALDE ÓLEO EXTRA TURBO	R$	576,00
MÃO DE OBRA: TROCAR AMORTECEDORES DIANTEIROS; TROCAR FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA E FILTRO AR RESPIRO TANQUE; TROCAR FILTRO DESUMIDIFICADOR E FILTRO COMBUSTÍVEL; TROCAR FILTRO AR INTERNO SECUNDÁRIO E FILTRO ÓLEO LUBRIFICANTE; TROCAR FILTRO AR MOTOR; TROCAR ÓLEO	R$	400,00
VALOR TOTAL	R$	3.191,70