**Relatório Fotográfico**

**EMEF WILLY C. FROEHLICH**



Foto 01 e 02 – Situação atual da quadra, com boas condições para implantação da cobertura metálica.





Foto 03,04 e 05 – Situação atual da quadra.



