



Órgão Emitente: **SLG - SUPERINTENDENCIA DE LOGISTICA**

Número PA	Data PA	Data Emissão	Prazo Entrega	Dias Consumo	Grupo	Classe
159/2025	24/06/2025	22/09/2025	60 DIAS	365	65	4

Local de Entrega: **ALMOXARIFADO CENTRAL - CAESB SIA**

LOTE : Sem Lote

Item	Código	Descrição / Especificação	Unid.	Qtde	Preço Estimado (R\$)	
					Unitário	Total
1	124381	Serviço de inspeção e recuperação de cilindros de cloro 900 Kg	Não identi	54,00	---	---
		Serviço de inspeção e recuperação de cilindros armazenadores de cloro líquido com capacidade para 900 kg, conforme NBR 13.295, anexo A, da ABNT. a) Degasagem do cloro residual; b) Pesagem para medição de tara; c) Inspeção externa; d) Pré-lavagem com água e vapor; e) Inspeção interna; f) Lavagem interna para neutralização (lavagem química especial) e remoção de impurezas; g) Exame das rosca das luvas de fixação das válvulas e bujões-fusíveis (plugs); h) Secagem com ponto de orvalho a - 40 °C; i) Teste hidrostático; j) Medição de espessura por ultra-som; k) Jateamento de areia (obrigatório); l) Pintura - após o devido preparo da superfície do cilindro deverão ser aplicadas demãos de primer epóxi (espessura de 60 micra) e pintura de acabamento poliuretano (espessura 60 micra). O cilindro grande deve ter um quarto (1/4) do corpo, em ambas as extremidades, pintado na cor laranja segurança e os dois quartos (2/4) centrais na cor cinza chumbo (Notação Munsell N 3,5), conforme estabelecido na NBR 12.176. O capacete deve ser pintado na cor azul (padrão Caesb). Obs: a espessura da película da tinta seca final em qualquer ponto do cilindro não deve ser inferior a 120 micra, inspecionada conforme norma ABNT - MB 1333; m) Fixação da plaqueta de inspeção; n) Emissão de laudo técnico com validade de cinco anos; o) Substituição de luva avariada em cilindros de 900kg; p) Substituição do suporte de fixação da plaqueta de identificação em cilindros de 900kg; q) Substituição do suporte e parafuso para travamento do capacete de proteção das válvulas em cilindros de 900kg.				
2	124383	SUBSTITUIÇÃO DE BUJÕES EM CILINDROS DE CLORO DE 900 KG.	Não identi	324,00	---	---
		Substituição de bujões em cilindros de cloro de 900 kg				
3	124382	Substituição de válvulas em cilindros de cloro de 900 kg	Não identi	110,00	---	---
		Substituição de válvulas em cilindros de cloro de 900 kg.				
Total por Lote : ---						
Total : ---						



Forma de Pagamento

Pagamento em até 30 dias



À

Solicitamos providências quanto a aquisição dos itens constantes do presente PA.

Em, ____ / ____ / ____

Responsável pelo PA