



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT  
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO  
DIVISÃO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

## NOTA TÉCNICA

**OBJETO:** Parecer quanto às **Instalações do Novo Almojarifado do IBC.**

### **I – INADEQUAÇÕES OBSERVADAS**

Em inspeção realizada em 04 de fevereiro de 2025 nas dependências do Novo Almojarifado do IBC, foram constatadas as seguintes inadequações, que necessitam de **correção**:

1. O Guarda-Corpo do Mezanino em desacordo com as Normas de Segurança (Muito aberto).



2. Sala produtos químicos sem de ventilação. Precisa de uma janela ou basculante.
3. Placas de Acrílico no espaço do Mezanino necessitando de vedações.



4. Escada de Acesso ao Mezanino precisa de reforço, pois a mesma apresenta trepidações.



5. Porta de Entrada apresentando sinais de corrosão.



6. Ocorrência de Infiltração no primeiro Banheiro.



7. Área Externa necessitando de Beiral de Proteção (Telhado, Toldo).



## **II – O QUE HÁ PARA SER FEITO**

### **NA SALA DA COORDENAÇÃO DA DMP**

1. Instalação de 01 Ar-Condicionado de 48.000 BTUs.
2. Instalação de 06 Pontos de Tomada Dupla (02 nas paredes mais largas, 01 nas paredes mais estreitas), totalizando 12 Tomadas Elétricas.
3. Instalação de 04 Pontos de Rede.

### **NA ÁREA DO ALMOXARIFADO**

1. Instalação de 06 Ventiladores, 03 no Mezanino e 03 na Parte Térrea.
2. Instalação de 01 Ponto de Água para a Instalação do Purificador de Água.
3. Confeção de Balcão, em formato “L”, na entrada do Almojarifado (A metragem será conforme a necessidade do setor, e será combinada com o Setor de Manutenção).

4. Instalação de 12 Pontos de Tomada Unitárias (06 na parte térrea, 06 no Mezanino), totalizando 12 Tomadas Elétricas.
5. Instalação de 02 Pontos de Rede.
6. Aquisição e Instalação de Estantes com Prateleiras e Gaveteiros em Aço para alocação dos materiais

**OBS.:** Poderá haver acréscimos posteriores no quantitativo de Tomadas Elétricas conforme a necessidade do setor.

**OBS.:** Será aberto Processo SUAP para a Aquisição das Estantes com Prateleiras e Gaveteiros.

### **III – MOBILIÁRIO A SER TRANSFERIDO DO ANTIGO PARA O NOVO ALMOXARIFADO**

Será necessário a movimentação e a alocação no novo espaço dos seguintes itens:

- 01 ARMÁRIO GUARDA ROUPAS AÇO CINZA - MD.1,98X5.00PRF.
- 01 ARMÁRIO EM AÇO CINZA 02 PORTAS DE ABRIR - MD.1,20x0,50x1,98
- 01 ARMÁRIO DE AÇO CINZA 50 ESCANINHOS - MD.1,20X0,45
- 01 ARQUIVO DE AÇO PARA PASTA SUSPensa - MD.1,33X0,70 X 0,47
- 02 ARMÁRIO DE AÇO CINZA 02 PORTAS, 01 FECHADURA, 04 PRATELEIRAS - MD.2,00X1,20X0,50
- 01 ARQUIVO DE AÇO CINZA PASTA SUSPensa 04 GAVETAS - MD.1,33X0,70 X 0,47
- 01 ARMÁRIO DIRETOR AZUL E CINZA, TAMPO FIBRA
- 01 MESA EM L FORMATTA DE MADEIRA CINZA
- 05 MESA DE ESCRITÓRIO CINZA CLARO 06 GAVETAS - MD.1,40X0,70 X 0,74M
- 01 CONJUNTO MESA RETANGULAR BRANCA - MD.1,10X0,85 X E CADEIRAS ESTOFADAS PRETAS
- 05 CADEIRAS COM BRAÇOS PRESIDENTE GIRATÓRIA RELAX CURVIM PRETO

**OBS.:** Para as Mesas (que são Postos de Trabalho) deverão ser disponibilizados os Pontos de Energia, bem como as Conexões de Rede e Internet.

**OBS.:** Os itens Computadores e Impressora, acompanham as Mesas.

### **IV – ELETRODOMÉSTICOS A SEREM TRANSFERIDOS DO ANTIGO PARA O NOVO ALMOXARIFADO**

Deverão ser movimentados os seguintes itens:

- 01 GELADEIRA BRANCA S/JA3444335 M/CONSUL
- 01 FORNO MICROONDAS BRANCO 27LTS M/MIDEA
- 01 PURIFICADOR DE ÁGUA GELADA E NATURAL M/LATINA S/1EKR59972

**OBS.:** Para os itens Eletrodomésticos deverão ser observados os Pontos de Energia, bem como o Ponto de Abastecimento de Água para o Purificador.

Respeitosamente,

**GERSON FONSECA FERREIRA**

Divisão de Material e Patrimônio  
Instituto Benjamin Constant

# Documento Digitalizado Público

## Nota Técnica - Parecer quanto às Instalações do Novo Almoxarifado do IBC

**Assunto:** Nota Técnica - Parecer quanto às Instalações do Novo Almoxarifado do IBC  
**Assinado por:** Gerson Ferreira  
**Tipo do Documento:** Nota Técnica  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Gerson Fonseca Ferreira, SUPERVISOR - FG0002 - DMP**, em 06/02/2026 08:50:05.

Este documento foi armazenado no SUAP em 06/02/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ibc.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 67509

**Código de Autenticação:** 45c55271ef



# Documento Digitalizado Público

## NOTA TÉCNICA - Situação do Novo Almojarifado do IBC

**Assunto:** NOTA TÉCNICA - Situação do Novo Almojarifado do IBC  
**Assinado por:** Gerson Ferreira  
**Tipo do Documento:** Nota Técnica  
**Situação:** Finalizado  
**Nível de Acesso:** Público  
**Tipo do Conferência:** Cópia Simples

Documento assinado eletronicamente por:

- **Gerson Fonseca Ferreira, SUPERVISOR - FG0002 - DMP**, em 04/05/2026 09:27:47.

Este documento foi armazenado no SUAP em 04/05/2026. Para comprovar sua integridade, faça a leitura do QRCode ao lado ou acesse <https://suap.ibc.gov.br/verificar-documento-externo/> e forneça os dados abaixo:

**Código Verificador:** 72046

**Código de Autenticação:** 4a0a46062a

