



PH Service

ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA EM EQUIPAMENTOS DE RADIOLOGIA

PH Service LTDA

PH SERVICE LTDA
CNPJ: 58.660.810/0001-54
Rua Eletricista Elias Ferreira, 3760,
Lote 59
Candelária, Natal-RN
CEP 59066-050

📧 paulocarvalho@phservicerad.com.br
☎ +55 (84) 99708-2091
📞 +55 84997082091

📅 24/09/2025

📱 phservicerad 🌐 phservicerad.com.br

Orçamento 075-2025

Manutenção Corretiva

Cliente: Hospital De Guarnição De João Pessoa

HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA
CNPJ: 09.544.418/0002-15
Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2121
Estados, João Pessoa-PB
CEP 58030-002

📧 comsonhgujp@hotmail.com
☎ +55 (83) 2106-1701

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Manutenção Corretiva DryStar 5503 Substituição da correia do DRUM		R\$ 2.375,00	1	R\$ 2.375,00

Peças

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Correia do DRUM		R\$ 1.250,00	1	R\$ 1.250,00
Serviços				R\$ 2.375,00
Peças				R\$ 1.250,00
Total				R\$ 3.625,00

Pagamento

Meios de pagamento

Boleto, transferência bancária ou pix.

Dados bancários

Banco: Bradesco
Agência: 2114
Conta: 91748-6
Tipo de conta: Corrente
Titular da conta (CPF/CNPJ): 58.660.810/0001-54

PIX

58.660.810/0001-54

Condições de pagamento

À vista.

Garantia

Período de garantia

30 dias

Condições da garantia

Serviço: 30 dias
Peça: 90 Dias

Informações adicionais

Informamos que será realizada a substituição da correia do DRUM da impressora DryStar 5503.

Conforme alinhado previamente com o Capitão Ciro, durante a mesma visita será efetuada a verificação da causa do erro 10315 no digitalizador DX-M. Caso o problema não exija substituição de peças, o reparo será realizado no ato da

visita técnica.

Observação: O valor acordado para esta visita não inclui peças eventualmente necessárias para o conserto do digitalizador DX-M.

Agradecemos a preferência!

Natal, 24/09/2025






PH Service LTDA
Paulo Carvalho

Hospital De Guaranião De João Pessoa
CNPJ 09.544.418/0002-15

PH SERVICE LTDA
CNPJ: 58.660.810/0001-54
Rua Eletricista Elias Ferreira, 3760, Lote 59
Candelária, Natal-RN
CEP 59066-050

 phservicerad  phservicerad.com.br

 paulocarvalho@phservicerad.com.br
 +55 (84) 99708-2091
 +55 84997082091