

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2025-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Manutenção em bomba e bico injetor de combustível

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção, reparo, regulagem e possível substituição de peças internas calibragem e retifica de bomba de alta pressão e bicos injetores de combustível (Diesel) Common Rail, da marca Bosch, para VTR OP AGRAL MARRUÁ motor MWM, ano 2012/2013. Serviço inclui: remoção e instalação dos bicos e bomba injetora; limpeza e revisão do tanque de combustível e tubulações; substituição do filtro de combustível.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	20
Quantidade Total:	20	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	18.700,00		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (20)		

2 - Manutenção em bomba e bico injetor de combustível

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção, reparo, regulagem e possível substituição de peças internas calibragem e retifica de bomba de alta pressão e bicos injetores de combustível (Diesel) Common Rail, da marca Bosch, para VTR CITROEN JUMPER/ PEUGEOT BOXER/ FIAT DUCATO/ MB SPRINTER, ano 2013. Serviço inclui: remoção e instalação dos bicos e bomba injetora; limpeza e revisão do tanque de combustível e tubulações; substituição do filtro de combustível.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	10
Quantidade Total:	10	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	17.733,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (10)		

3 - Manutenção em bomba e bico injetor de combustível

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção, reparo, regulagem e possível substituição de peças internas calibragem e retifica de bomba de alta pressão e bicos injetores de combustível (Diesel) Common Rail, da marca Denso, para VTR TOYOTA HILUX 3.0 DIESEL TURBO INTERCOOLER 4X4, ano 2012, STANDART PACK MOTOR TOYOTA. Serviço inclui: remoção e instalação dos bicos e bomba injetora; limpeza e revisão do tanque de combustível e tubulações; substituição do filtro de combustível.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010:	Não	Quantidade Mínima Cotada:	15
Quantidade Total:	15	Critério de Valor:	Valor Estimado
Critério de Julgamento:	Menor Preço		
Valor Unitário (R\$):	17.133,33		
Unidade de Fornecimento:	UNIDADE	Quantidade Máxima para Adesões:	0
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):	0,01		
Local de Entrega (Quantidade):	Salvador/BA (15)		

4 - Manutenção em bomba e bico injetor de combustível

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção, reparo, regulagem e possível substituição de peças internas calibragem e retifica de bomba de alta pressão e bicos injetores de combustível (Diesel) Common Rail, da marca Siemens, para VTR FORD RANGER 3.0 TURBO, motor MWM, ano 2010. Serviço inclui: remoção e instalação dos bicos e bomba injetora; limpeza e revisão do tanque de combustível e tubulações; substituição do filtro de combustível.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 5

Quantidade Mínima Cotada: 5

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.333,33

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (5)

5 - Manutenção em bomba e bico injetor de combustível

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção, reparo, regulagem e possível substituição de peças internas calibragem e retifica de bomba VE e bicos injetores de combustível (Diesel) da marca MB, para VTR MBB ATEGO 1725, ano 2013. Serviço inclui: remoção e instalação dos bicos e bomba injetora; limpeza e revisão do tanque de combustível e tubulações; substituição do filtro de combustível.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 15

Quantidade Mínima Cotada: 15

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.800,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (15)

6 - Manutenção em bomba e bico injetor de combustível

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção, reparo, regulagem e possível substituição de peças internas calibragem e retifica de bomba de alta pressão VE e bicos injetores de combustível (Diesel) da marca Bosch, para VTR VW WORKER 13.180 EURO III, motor CUMMINS, ano 2012. Serviço inclui: remoção e instalação dos bicos e bomba injetora; limpeza e revisão do tanque de combustível e tubulações; substituição do filtro de combustível.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.266,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

7 - Manutenção em bomba e bico injetor de combustível

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção, reparo, regulagem e possível substituição de peças internas calibragem e retifica de bomba de alta pressão VE e bicos injetores de combustível (Diesel) da marca Bosch, para VTR VW WORKER 15.180, motor MWM, ano 2010. Serviço inclui: remoção e instalação dos bicos e bomba injetora; limpeza e revisão do tanque de combustível e tubulações; substituição do filtro de combustível.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 17.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

8 - Manutenção em bomba e bico injetor de combustível

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção, reparo, regulagem e possível substituição de peças internas calibragem e retifica de bomba de alta pressão e bicos injetores de combustível (Diesel) Common Rail, da marca Bosch, para VTR WORKER 26.220 E 26.260, ano 2010, motor CUMMINS. Serviço inclui: remoção e instalação dos bicos e bomba injetora; limpeza e revisão do tanque de combustível e tubulações; substituição do filtro de combustível. Conforme NBR TAL

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 10

Quantidade Mínima Cotada: 10

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 16.866,67

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (10)

9 - Pintura Automotiva - Polimento Mecanizado

Descrição Detalhada: Serviço de recuperação de tanque de caminhão cisterna de água: Jateamento abrasivo geral no interior do tanque de 12m3 a 15 m3, aplicação de tinta epóxi de alta espessura para água potável no interior do tanque, solda em possíveis furos com remendos, pós jateamento, tratamento em pontos de ferrugens e aplicação de tinta de fundo, parte externa do tanque.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 20

Quantidade Mínima Cotada: 20

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 27.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (20)

10 - Solda - Oxigênio

Descrição Detalhada: Serviço de descontaminação e solda de tanque de caminhão cisterna de combustível: Aplicação de vapor para descontaminação da cisterna de combustível e serviço de solda interna no tanque/passagem de compartimento.

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 7

Quantidade Mínima Cotada: 7

Critério de Julgamento: Menor Preço

Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Unitário (R\$): 13.000,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Salvador/BA (7)