

## BIBLIOTECA DO EXERCITO-RJ

## Estudo Técnico Preliminar 29/2026

## 1. Informações Básicas

Número do processo: 64173.000612/2026-41

## 2. Descrição da necessidade

Serviço de retirada de persianas antigas e instalação de novas persianas tipo rolo com fornecimento de material nas dependências do Diretor, Sub Diretor, Ordenança do Diretor e sala de reunião.

## 3. Área requisitante

Área Requisitante	Responsável
BFD	Cap R1 Flavio Duarte de Almeida

## 4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Serviço de retirada de persianas antigas e instalação de novas persianas tipo rolo com fornecimento de material nas dependências do Diretor, Sub Diretor, Ordenança do Diretor e sala de reunião.

## 5. Levantamento de Mercado

Objeto	Identificador do Fornecedor	Data do Orçamento	Valor Unit R\$
(Item 1) Serviço de retirada de persianas antigas e instalação de 6 (seis) <b>Persianas Rolo Tela Solar 5%</b> , com fornecimento de material, na cor <b>bege claro</b> , sendo <b>duas</b> com dimensões de <b>2,36 m (altura) x 1,23 m (largura)</b> , <b>uma</b> com <b>2,36 (altura) e 1,11 m largura</b> ); <b>uma</b> com <b>2,36 (altura) e 1,18 m largura</b> ); <b>uma</b> com <b>2,36 (altura) e 1,19 m largura</b> ); e <b>uma</b> com <b>2,36 (altura) e 1,03 m largura</b> ) destinada a sala do diretor. O item tem por objetivo substituir persianas danificadas, garantindo o controle adequado da luminosidade, a conservação do acervo e o conforto térmico e visual	26.010.340/0001-97 C&C Designer	29 ABR 26	726,50
	50.278.317/0001-62 ACG Planejados	29 ABR 26	754,00

do ambiente. A persiana deverá ser confeccionada em material de alta resistência, com bloqueio parcial de luminosidade (5%), acionamento manual por corrente e estrutura metálica com acabamento de qualidade.	41.214.233/0001-74 ACG DECOR	28 ABR 26	610,83
(Item 2) Serviço de retirada de persianas antigas e instalação de 3 (três) <b>Persianas Rolo Tela Solar 5%</b> , com fornecimento de material, na cor <b>bege claro</b> , com dimensões de <b>2,36 m (altura) x 0,93 m (largura)</b> , destinada a sala do subdiretor. O item tem por objetivo substituir persianas danificadas, garantindo o controle adequado da luminosidade, a conservação do acervo e o conforto térmico e visual do ambiente. A persiana deverá ser confeccionada em material de alta resistência, com bloqueio parcial de luminosidade (5%), acionamento manual por corrente e estrutura metálica com acabamento de qualidade.	26.010.340/0001-97 C&C Designer	29 ABR 26	598,33
	50.278.317/0001-62 ACG Planejados	29 ABR 26	603,66
	41.214.233/0001-74 ACG DECOR	28 ABR 26	592,66
(Item 3) Serviço de retirada de persianas antigas e instalação de 3 (três) <b>Persianas Rolo Tela Solar 5%</b> , com fornecimento de material, na cor <b>bege claro</b> , com dimensões de <b>2,36 m (altura) x 0,93 m (largura)</b> destinadas a sala do ordenança do diretor. O item tem por objetivo substituir persianas danificadas, garantindo o controle adequado da luminosidade, a conservação do acervo e o conforto térmico e visual do ambiente. A persiana deverá ser confeccionada em material de alta resistência, com bloqueio parcial de luminosidade (5%), acionamento manual por corrente e estrutura metálica com acabamento de qualidade.	26.010.340/0001-97 C&C Designer	29 ABR 26	598,33
	50.278.317/0001-62 ACG Planejados	29 ABR 26	603,66
	41.214.233/0001-74 ACG DECOR	28 ABR 26	592,66
(Item 4) Serviço de retirada de persianas antigas e instalação de 3 (três) <b>Persianas Rolo Tela Solar 5%</b> , com fornecimento de material, na cor <b>bege claro</b> , sendo 2 com dimensões de <b>2,36 m (altura) x 1,03 m (largura)</b> e 1 com dimensões de <b>2,36 m (altura) x 1,23 m (largura)</b> , destinada a sala de reunião. O item tem por objetivo substituir persianas danificadas, garantindo o controle	26.010.340/0001-97 C&C Designer	29 ABR 26	686,00
	50.278.317/0001-62 ACG Planejados	29 ABR 26	711,66

adequado da luminosidade, a conservação do acervo e o conforto térmico e visual do ambiente. A persiana deverá ser confeccionada em material de alta resistência, com bloqueio parcial de luminosidade (5%), acionamento manual por corrente e estrutura metálica com acabamento de qualidade.	41.214.233/0001-74 ACG DECOR	28 ABR 26	662,33
--	---------------------------------	-----------	--------

## 6. Descrição da solução como um todo

A substituição das persianas se faz necessária devido ao desgaste natural, mau funcionamento e aparência comprometida das atuais, que não oferecem mais a proteção adequada contra a luz solar. A instalação de novas persianas visa melhorar o conforto térmico e visual dos ambientes, além de contribuir para a conservação dos equipamentos e a boa apresentação das instalações da OM.

## 7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

### Sala do Diretor 06 (seis), sendo:

2 (1,23 x 2,36)

1 (1,11 x 2,36)

1 (1,18 x 2,36)

1 (1,19 x 2,36)

1 (1,03 x 2,36)

### Sala do Subiretor 03 (três), sendo:

3 (0,93 x 2,36)

### Sala do Ordenança do Diretor 03 (três), sendo:

3 (0,93 x 2,36)

### Sala de Reunião 03 (três), sendo:

2 (1,03 x 2,36)

1 (1,23 x 2,36)

## 8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R\$): 9.831,96

Sala do Diretor - 697,11 x 6 = R\$ 4.182,66

Sala Subdiretor - 598,22 x 3 = R\$ 1.794,66

Sala do Ordenança - 598,22 x 3 = R\$ 1.794,66

Sala de vídeo - R\$ 2.059,98

**Total = R\$ 9.831,96 (nove mil oitocentos e trinta e um reais e noventa e seis centavos).**

OBS: material fornecido pelo fornecedor

## **9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução**

Não há necessidade de parcelamento

## **10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes**

Não haverá.

## **11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento**

Existe a previsão da aquisição com o referido material no plano estratégico e no planejamento anual desta unidade

## **12. Benefícios a serem alcançados com a contratação**

Será possível a substituição das persianas, pois se faz necessária devido ao desgaste natural, mau funcionamento e aparência comprometida das atuais, que não oferecem mais a proteção adequada contra a luz solar. A instalação de novas persianas visa melhorar o conforto térmico e visual dos ambientes, além de contribuir para a conservação dos equipamentos e a boa apresentação das instalações da OM.

## **13. Providências a serem Adotadas**

Contato com o fornecedor após a aprovação da aquisição para que seja feita a instalação e entrega do item.

## **14. Possíveis Impactos Ambientais**

Não haverá.

## **15. Declaração de Viabilidade**


Esta equipe de planejamento declara **viável** esta contratação.

### **15.1. Justificativa da Viabilidade**

Os estudos preliminares evidenciam que a contratação supracitada, mostra-se viável tecnicamente, financeiramente e fundamentalmente necessária


## 16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

Documento assinado digitalmente  
 **MARCOS DOS SANTOS MACHADO**  
Data: 22/06/2026 11:54:22-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


**MARCOS DOS SANTOS MACHADO**

Agente de contratação

Documento assinado digitalmente  
 **GUILHERME GOMES JUSTINO**  
Data: 22/06/2026 09:28:49-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**GUILHERME GOMES JUSTINO**

Membro da comissão de contratação

Documento assinado digitalmente  
 **JAIR DE PAULA SILVA**  
Data: 19/06/2026 10:34:20-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**JAIR DE PAULA SILVA**

Membro da comissão de contratação