



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA- SELOG
NÚCLEO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA – NEPOM

ORDEM DE SERVIÇO PARA FINS DE ORÇAMENTO

Nº 05/2025

Informações gerais

Unidade Demandante	NEPOM/DREX/SR/PF/SC
Responsável / Mat. PF	APF Godoy / Mat. 14484
Embarcação a ser mantida	HIDRUS
Data	29/07/2025

Diagnóstico da situação

A embarcação HYDRUS é um bote semi-rígido da marca Flexboat, modelo SR-500. Está equipada com motor MERCURY V6 de 135HP.

A antena do rádio VHF está totalmente danificada necessitando substituição imediata.

A buzina está totalmente danificada necessitando substituição imediata.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA- SELOG
NÚCLEO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA – NEPOM

Justificativa da demanda

O bote HYDRUS é uma importante viatura marítima para patrulha em águas interiores. É estratégica para navegação em águas mais rasas e ambientes restritos devido a seu menor porte.

O correto funcionamento do rádio é fundamental para a comunicação com outras embarcações e com outras estações.

Serviço a ser realizado na região de:	☐ Joinville, São Francisco do Sul e Itapoá ☐ Itajaí ☒ Florianópolis e região metropolitana ☐ Imbituba
---------------------------------------	---

Tipo de manutenção a ser solicitada:	☐ Manutenção preventiva e/ou corretiva dos componentes estruturais ☐ Manutenção preventiva e/ou corretiva dos sistemas elétricos ☐ Manutenção preventiva e/ou corretiva dos sistemas mecânicos ☒ Manutenção preventiva e/ou corretiva dos sistemas eletrônicos
--------------------------------------	--



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
MJSP - POLÍCIA FEDERAL
SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA- SELOG
NÚCLEO ESPECIAL DE POLÍCIA MARÍTIMA – NEPOM

Serviço e/ou material a ser contratado (desmembrar mão de obra e material sempre que possível)

Serviço e/ou material	Quantidade	Prazo mínimo de garantia do item a ser exigido	Observações
Nova antena para rádio marítimo VHF, instalado na targa, com cabo suficientemente grande para conexão	01	Seis meses	Componente adquirido e instalado pela contratada.
Nova buzina, posicionada na targa, com acionamento no comando central	01	Seis meses	Componente adquirido e instalado pela contratada.