

MARINHA DO BRASIL
HOSPITAL CENTRAL DA MARINHA

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO

Necessidade: Necessidade de reparo no teto de gesso, incluindo emassamento e pintura, localizado na copa do refeitório de praças. fim de atender a perfeita condição de funcionamento da instalação, como a segurança dos usuários deste Nosocômio.

Especificações técnicas:

NÚMERO DO ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO ITEM	QUANTIDADE
1	Reparo no teto de gesso, incluindo emassamento e pintura, localizado na copa do refeitório de praças.	01

Local de Utilização: Copa do refeitório de Praças.

Rio de Janeiro, RJ, em 31 de maio de 2022.

JORGE HENRIQUE **DIOGO** BARRETO
Suboficial MO
Encarregado da Divisão de Transportes