

Zimbra

vinicius.luiz@marinha.mil.br

23R0377 Navio Amorim do Valle - Orçamento - Correção do Rollover.

De : Service Radiomar <service@radiomar.com.br> ter., 25 de abr. de 2023 11:02**Assunto :** 23R0377 Navio Amorim do Valle - Orçamento - Correção do Rollover. 1 anexo**Para :** Radiomar Ltda <Radiomar@radiomar.com>,
vinicius luiz <vinicius.luiz@marinha.mil.br>,
GUSTAVO PESSANHA
<GUSTAVO.PESSANHA@marinha.mil.br>As imagens externas não são exibidas. [Exibir as imagens abaixo](#)

Prezado CT Luiz Lima,

Infelizmente para o GP-37 não há atualização de software compatível com a solução do rollover. Neste caso a única opção é fornecermos um novo equipamento completo.

GP-39 - Furuno GPS/WAAS receiver. 4.5". 12 ch: USD 1.150,00 cada**Condições de Fornecimento:** Conforme anexo mais os seguintes detalhes:

Preços: Em Dólares Americanos (USD). O Valor em reais será convertido pelo câmbio oficial de venda na data do pedido;

Entrega: Ex Works, Rio de Janeiro. Entrega na sede da Radiomar. Não realizamos frete;

Pagamento: Nota de empenho;

Prazo de Entrega: Imediato, sujeito à disponibilidade na data de colocação do pedido;

Instalação e Material de instalação: Não incluso, proposta enviada abaixo;

Garantia: Apenas para reparos executados por um técnico certificado pelo fabricante. A garantia não cobre falhas por uso inadequado;

Preços considerando a alíquota reduzida de IPI, conforme Decreto nº 11.058. Os valores serão reajustados em caso de alteração no momento do faturamento.

SERVIÇO:

Para rollover do modelo AF-150 e instalação do GPS oferecido acima, enviamos nossa proposta para atendimento no Rio de Janeiro:

1,5 diária: BRL 6500,00

Despesas: BRL 300,00

ART: BRL 111,11**Total com ISS = BRL 7.274,85**

Validade da Proposta: 15 dias.

Pagamento: Nota de empenho

CONDIÇÕES DE SERVIÇO ABAIXO E NO ANEXO:

Esta proposta não inclui a desinstalação de equipamentos antigos, instalação física dos equipamentos, passagem de cabos, serviços de marcenaria, solda e montagem de bases. Cabe ao cliente providenciar a colocação e fixação dos equipamentos/materiais e cabos que compõem o sistema nos respectivos locais e nas condições previstas pelo projeto de instalação.

Materiais de instalação que sejam eventualmente necessários como cabos, conectores, terminais e outros, serão inclusos no fechamento do serviço. Caso nosso técnico seja requerido para efetuar a passagem de cabos e outros serviços mecânicos, será necessária uma quantidade maior de dias de trabalho do que estimado acima.

Atenciosamente,

----- Forwarded message -----

De: **Luiz Lima** <vinicius.luiz@marinha.mil.br>

Date: seg., 20 de mar. de 2023 às 14:07

Subject: Navio Amorim do Valle - Orçamento - Correção do Rollover.

To: <Radiomar@radiomar.com>

Cc: gustavo.pessanha <gustavo.pessanha@marinha.mil.br>

Boa tarde,

Aqui é o Ten Luiz do Navio Hidroceanográfico Amorim do Valle.

No Navio possuímos os seguintes equipamentos:

1 - DGPS - GP - 37

2 - AIS - FA - 150

Consulto possibilidade de emitir um orçamento para serviço de atualização de software dos Equipamentos

Furuno GP- 37 e FA-150 para correção do Rollover.

Atenciosamente/Respeitosamente

Vinicius Luiz de Lima

Capitão-Tenente

Ajudante da Divisão de Hidrografia

Navio Hidroceanográfico "Amorim do Valle"

Tel: (21) 2189-3588



Condições Gerais de Atendimento.pdf

196 KB
