



**MARINHA DO BRASIL**  
**COMANDO DA FLOTILHA DO AMAZONAS**

**DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA**

OM: Comando da Flotilha do Amazonas	
Setor Requisitante: Subseção de Intendência	
Responsável: 2T(QC-IM) Felipe Vieira	
E-mail: nunes.vieira@marinha.mil.br	TEL: (92) 2123-4600

**1. Descrição:**

Dispensa eletrônica para contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de fabricação da hélice de bombordo do Navio Patrulha-Fluvial “Raposo Tavares”, subordinado ao Comando da Flotilha do Amazonas (ComFlotAM), conforme especificações técnicas constantes no Termo de Referência.

( ) Material: ( ) Consumo ( ) Permanente

( X ) Serviços: ( X ) Não continuado ( ) Continuado ( ) Prazo Indeterminado\*

( ) Obras ( ) Serviços de Engenharia

**2. Justificativa da necessidade da contratação de serviço terceirizado ou compra**

O Comando da Flotilha do Amazonas (ComFlotAM) possui como missão contribuir para a aplicação do Poder Naval na área de jurisdição do Comando do 9º Distrito Naval, empregando seus meios navais em atividades de patrulhamento fluvial, inspeção naval, assistência hospitalar às populações ribeirinhas, ações de busca e salvamento, transporte logístico e demais operações navais na região amazônica. Para o adequado cumprimento dessas atribuições, mostra-se imprescindível a manutenção das condições operativas dos navios subordinados, especialmente de seus sistemas de propulsão.

O Navio-Patrulha Fluvial “Raposo Tavares” depende diretamente da plena operacionalidade de seu sistema propulsivo para execução de suas missões institucionais. Nesse contexto, a hélice constitui componente essencial à navegação e ao desempenho do meio naval, estando sujeita a desgastes naturais, cavitação, corrosão, vibrações e avarias decorrentes de impactos com troncos, pedras, bancos de areia, objetos submersos e demais obstáculos característicos da navegação fluvial amazônica. Tais ocorrências podem comprometer significativamente a eficiência propulsiva da embarcação, ocasionando perda de desempenho, aumento do consumo de combustível, vibrações excessivas e riscos a outros componentes mecânicos do sistema de propulsão.

Diante desse cenário, verifica-se a necessidade da contratação de empresa especializada para a fabricação da hélice de bombordo do NPaFlu “Raposo Tavares”, visando restabelecer as condições adequadas de operação do meio naval. A não realização da contratação poderá acarretar restrições operacionais e eventual indisponibilidade do navio, prejudicando diretamente o cumprimento das missões atribuídas ao ComFlotAM no âmbito do Comando do 9º Distrito Naval.

**3. Quantidade a ser contratada**

A quantidade encontra-se em Tópico específico dos Estudos Preliminares, apêndice do Termo de Referência.

**4. Indicação dos responsáveis pela fiscalização/recebimento**

Gestor: 1º Tenente Matheus Cardoso de Almeida

Fiscal Técnico: SO-MO Ricardo Raimundo Correia Maia

Fiscal Administrativo: Capitão-Tenente Lucas Oliveira dos Santos

**5. Valor estimado (R\$):**

R\$ 127.500,00 (Cento e vinte e sete mil e quinhentos reais)

Manaus-AM, na data da assinatura.

FELIPE NUNES VIEIRA  
Segundo-Tenente (QC-IM)  
Enc. da Subseção de Intendência