

ROTINA
R-141710Z/OUT/2024
DE INDUST
PARA ENGENA SISTEM
INFO AMRJRJ FORPER NAMATL SISARM
GRNC
BT

PDR2024 do NAM Atlântico - Reunião Temática 02 - Recuperação da Base do RADAR
ARTISAN: Deliberações

Minha R-012110Z:

ALFA - ACD VC realizada em 03OUT com a empresa Itabond-X, PTC:

Uno - A solução proposta pela empresa compreende reparo do piso e treliças que suportam base do RADAR ARTISAN do NAV por meio de seu revestimento com compostos químicos, sem soldas ou outras técnicas que produzam calor excessivo.

Dois - As características desse compostos visam garantir resistência estrutural (tração e compressão das treliças, por exemplo) e evitar corrosão “do interior ao exterior” e “do exterior ao interior”.

A empresa informou que seu produto não forma trincas e que possui equipamentos de testes próprios para verificar aderência e preenchimento após aplicação, com limitação em caso de chuva.

Três - A empresa estima 25 dias para execução do serviço com apoio de guindaste ou grua para preparação da superfície e aplicação dos compostos, com garantia de até 10 anos. A empresa deverá ser notificada caso apareçam ponto(s) de corrosão.

BRAVO - Diante do exposto SOL, até 24OUT:

Uno - DEN: RAT/RET a solução APS pela empresa; e

Dois - CMS: Consultar empresa BAE Systems sobre óbices à sua adoção BT