

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 07/2026

1. Informações gerais

1.1. Área requisitante: Administração.

1.2. Requisitante: Ana Paula Antonio Cosmo.

Descrição sucinta do objeto: Conserto aparelho de ar condicionado da recepção (60.000 BTU).

2. Justificativa da necessidade

O aparelho de ar condicionado de 60.000 BTU está apresentando defeito, sem acionamento, causando grande desconforto na recepção do consorcio.

A manutenção e o pleno funcionamento do aparelho de ar-condicionado de 60.000 BTU instalado na recepção do CISI são imprescindíveis para assegurar condições adequadas de conforto térmico aos pacientes que aguardam suas consultas e aos seus acompanhantes. O ambiente de recepção constitui o primeiro ponto de contato dos usuários com os serviços de saúde prestados pela instituição, sendo essencial que este espaço proporcione um clima interno confortável, institucional e acolhedor, especialmente em períodos de altas temperaturas.

O conforto térmico influencia diretamente a experiência do paciente e a percepção da qualidade do atendimento, bem como pode impactar o bem-estar físico de pessoas com vulnerabilidades de saúde (idosos, crianças e portadores de doenças crônicas), que frequentam a recepção em diferentes horários ao longo do dia. A ausência de climatização adequada, em especial durante episódios de calor acentuado, pode resultar em desconforto, fadiga, irritabilidade e até exacerbação de sintomas clínicos em indivíduos sensíveis.

Dados meteorológicos locais confirmam as elevadas temperaturas médias registradas na região de Medianeira, que justificam a necessidade de climatização eficiente no CISI. Segundo registros climatológicos, a temperatura média máxima histórica em Medianeira alcança cerca de 29 °C no verão (janeiro e fevereiro), com temperaturas médias gerais superiores a 25 °C nesses meses¹, caracterizando um clima predominantemente quente durante grande parte do ano.

Esses valores demonstram que as condições climáticas típicas da região frequentemente ultrapassam patamares confortáveis para permanência prolongada em ambientes internos sem climatização adequada. Em especial, períodos com máximas próximas de 30 °C ou mais — como os observados nos meses de verão — reforçam a necessidade de um sistema de climatização funcional para manter a temperatura interna dentro de faixas confortáveis (tipicamente entre 20 °C e 24 °C), favorecendo a circulação e permanência de pacientes.

Diante do exposto, a reparação do equipamento de ar-condicionado de 60.000 BTU da recepção do CISI é uma medida técnica e humanitária necessária para garantir conforto térmico, segurança e dignidade às pessoas que utilizam o serviço de saúde, especialmente considerando as altas temperaturas registradas na cidade.

3. Aquisição/Contratação provável

Item	Estimativa
------	------------

¹ <https://pt.climate-data.org/america-do-sul/brasil/parana/medianeira-43579/t/abril-4/>

Contratação de empresa especializada para conserto do aparelho de ar condicionado modelo Elgin Piso/Teto de 60.000 BTU

R\$ 1.800,00

1. Indicação dos Integrantes da Equipe de Planejamento:

Ordem	Nome	Cargo/Função	Despacho
01	Nair Butzke Pauli	Chefe Dto. Administrativo	Equipe de compras e licitações
02	Ana Paula Antonio Cosmo	Assessora de Plan. e Desenv.	Equipe de compras e licitações
03	Claudimar Douglas Müller	Analista Administrativo	Equipe de compras e licitações

2. Assinaturas dos responsáveis: (inserir assinaturas do[s] responsável[is] pela elaboração do DFD e da[s] autoridade[s] responsável[is]/autorizadora[s] da demanda)

DFD finalizado em: 10/02/2026. Nair Butzke Pauli Chefe Dpto. Administrativo Matrícula 3003 Ana Paula Antonio Cosmo Assessroa de Plan. E Desenv. Matrícula 2301 Claudimar Douglas Müller Analista Administrativo Matrícula 3201	De acordo, encaminhe-se p/ análise e providências. Prioridade: média Silvia Vannini Diretora Executiva
---	---