



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA

Goiânia, 29 de outubro de 2025

Senhor (a) interessado (a),

Dispensa de Licitação 41/2025

Objeto: Serviço de manutenção com fornecimento de peças para o grupo gerador Cummins Power Generation, modelo C300 D6, com data de fabricação em 04/09/2017 e número de série 36577445, pertencente ao CREMEGO, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência e seus anexos.

Justificativa: Manutenção preventiva periódica no grupo gerador Cummins Power Generation, modelo C300 D6 pertencente ao CREMEGO.

Valor Estimado: R\$ 2.950,99

Goiânia, data da assinatura eletrônica.

Rafael Silva de Assis
Agente de Contratação

À contabilidade para verificar a disponibilidade orçamentária: Goiânia, data da assinatura eletrônica. Rafael Silva de Assis Agente de Contratação Valor estimado : R\$ 2.950,99	Nº da Conta: 62211339030011 Nome da Conta: Material para Manutenção de Bens Móveis. Nº da Conta: 62211339039015 Nome da Conta: Manutenção e Conservação de Bens Móveis - Outras Naturezas Valor R\$ Há dotação - Conforme Pré-empenho. Helder Daniel da Silva Contador
--	--

DESPACHO

Considerando o Documento de Formalização de Demanda (3086764) apresentado pelo Coordenador Administrativo do Cremego. Considerando, ainda, que há dotação orçamentaria. Autorizo a contratação conforme despacho da Comissão de Contratação do Cremego.

Goiânia, data da assinatura eletrônica.

Dr. Fernando Henrique Abrão Alves da Costa
Tesoureiro do Cremego



Documento assinado eletronicamente por **Rafael Silva de Assis registrado(a) civilmente como Rafael Silva de Assis., Agente de Contratação**, em 29/10/2025, às 13:10, com fundamento no art. 5º da [RESOLUÇÃO CFM nº2.308/2022, de 28 de março de 2022](#).



Documento assinado eletronicamente por **Fernando Henrique A. A. Costa registrado(a) civilmente como Fernando Henrique A. A. Costa., 1º Tesoureiro**, em 29/10/2025, às 17:41, com fundamento no art. 5º da [RESOLUÇÃO CFM nº2.308/2022, de 28 de março de 2022](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cfm.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3246841** e o código CRC **39C1F2FD**.



Rua T-28, Nº 245, Qd. 24, Lotes 19 e 20
- Bairro Setor Bueno |
CEP 74210-040 | Goiânia/GO -
<https://www.cremego.org.br/>



Referência: Processo SEI nº 25.9.000013187-1 | data de inclusão: 29/10/2025



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE GOIÁS

DESPACHO N°. SEI-532/2025-CREMEGO/DIR/SUPIN/SECOF

Goiânia, 31 de outubro de 2025

DE: Dinazir Bernardino de Moraes (Fiscal do Serviço)

PARA: Setor de Contratos

Assunto: Ocorrência Imprevista e Solicitação de Aditivo - Manutenção do grupo gerador Cummins Power Generation, modelo C300 D6.

1. Detalhes do Serviço

Item	Serviço de manutenção preventiva periódica no grupo gerador Cummins Power Generation, pertencente ao CREMEGO
Equipamento:	Descrição do equipamento: Modelo: C300 D6 - 6L/ISL/QSL; Série: 36577445; Fabricação: 04/09/2017; Código do OEM: Cummins Power Generation;
Local:	Instalado na sede do Cremego
Ordem de Serviço (OS) Inicial:	Ordem de Serviço N° OS049/2025 Ordem de Compra N° OC080/2025
Empresa Contratada:	DCCO Soluções em Energia e Equipamentos Ltda - CNPJ: 01.475.599/0010-73.
Escopo Inicial:	Manutenção Preventiva com Troca de Óleo e Filtros, Inspeção Geral.

2. Ocorrência Imprevista

Durante a execução dos serviços de manutenção preventiva/corretiva no gerador, o técnico responsável pela DCCO Soluções em Energia e Equipamentos Ltda, comunicou a este fiscal a necessidade imediata de um serviço não previsto no escopo e orçamento inicial.

O serviço em questão refere-se à substituição das duas (02) baterias do gerador.

3. Justificativa da Necessidade

De acordo com a avaliação técnica informada pelo profissional, as baterias existentes apresentaram níveis baixos de água eletrolítica, ocasionando baixa capacidade de carga/retenção durante os testes e verificações. A substituição é crucial para garantir a confiabilidade da partida do gerador em caso de falta de energia e, consequentemente, o pleno funcionamento e segurança do sistema.



Documento assinado eletronicamente por **Dinazir Bernardino de Moraes registrado(a) civilmente como Dinazir Bernardino de Moraes., Vigilante,** em 31/10/2025, às 14:02, com fundamento no art. 5º da [RESOLUÇÃO CFM nº2.308/2022, de 28 de março de 2022.](#)



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cfm.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3259991** e o código CRC **BOBDABD7**.



Rua T-28, N° 245, Qd. 24, Lotes 19 e 20
- Bairro Setor Bueno |
CEP 74210-040 | Goiânia/GO -
<https://www.cremego.org.br/>



Referência: Processo SEI nº 25.9.000013187-1 | data de inclusão: 31/10/2025