



HISTÓRICO DE REVISÕESANEXO TÉCNICO DE SETEMBRO DE 2024REVISÃO Nº 02 DE 03/2024

NÃO FORAM LOCALIZADOS NENHUM HISTÓRICO DAS REVISÕES APLICADAS ÀS FOLHAS DE 2.000.024. A PARTIR DA REVISÃO R23 TODOS HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES ESTÃO ESPECIFICADAS NESTE QUADRO.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO R23:

- Alterações em vigas badrantes:
 - VA.4-15x40(P1-P7) alterado para VA.4-15x40(EB1-P1) e alteração da armadura das duas;
 - VA.6-15x40(P2) 1.801.01(EB2) alterado na armadura;
 - VA.17-15x40(P25, 2,21.08) alterado para VA.17-15x40(EB1-P4) e alteração da armadura das duas;
 - VA.5-15x40(P9-EB2) alterado para VA.5-15x40(EB2+23.51.1.1.58) e alteração da armadura das duas;
 - VA.23-15x40(P10-EB2, 1.811.88) alterado para VA.23-15x40(EB1-P4) e alteração da armadura das duas;
 - VA.16-15x40(P12+22.92.28) alterado para VA.16-15x40(EB1-P4+25.28) e alteração da armadura das duas;
 - VA.23-15x40(P10-EB2, 1.811.88) alterado para VA.23-15x40(EB1-P4) e alteração da armadura das duas;
 - VE.1-20x40(P1-EB3) alterado para VE.1-20x40(EB3-P1) e alteração da armadura das duas;
 - VE.2-20x40(P2-EB3) alterado para VE.2-20x40(EB3-P1) e alteração da armadura das duas;
 - VE.3-20x40(P3-EB3) alterado para VE.3-20x40(EB3-P1) e alteração da armadura das duas;
 - VA.7-15x40(P11-P10) alterado para VA.8-15x40(P11-P10) e alteração da armadura das duas;
 - VE.1-15x40(P12-P6) alterado para VE.1-15x40(P12-P6);
 - VE.2-15x40(P12-P6) alterado para VE.2-15x40(P12-P6);
 - VE.3-20x40(P12-P6) alterado para VE.3-20x40(P12-P6);
 - VE.2-20x40(P12-P6) alterado para VE.2-20x40(P12-P6);
- Alterações em placas:
 - Modificação de armaduras em placa de armadura: P2, P7, P12, P20, P21;
 - Alteração da seção de 15x30 p/ 15x40 e de armadura: P12.
- Alterações em vigas:
 - Modificação de armaduras de armadura em alteração da seção: V202, V203, V208, V210, V216 e V209.

HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO R24:

- Alterações em vigas badrantes:
 - VA.8-15x40 (P1-P6) E VA.10-15x40 (P6-P7): União das vigas e se tornaram V.1-15x45 (P1-P7);
 - VE.4-15x40 (P1-P5): Se tornou V.3-15x40 (V.15x40) (P6-P22);
 - VE.5-15x40 (P1-P6): Se tornou V.4-15x40 (P6-P22);
 - VA.15-15x40 (P1-P14): Se tornou V.12-15x40 (P1-P14);
 - VA.14-15x40 (P15-P19): Alteração no comprimento das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção;
 - VE.1-20x40 (P1-P19): Alteração no comprimento das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção;
 - VA.7-15x40 (VA.20-P19): Alteração no comprimento das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção;
 - VA.12-15x40 (VA.11, VB.3): Alteração no comprimento das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção;

HISTÓRICO DE ALTERAÇÃO R25:

- Alterações em vigas:
 - (P.24V.Nº1820m) Alteração em alteração da seção: V308 e V319;
 - (COBERTURA.Nº1820m) Alterações de armadura em alteração da seção: R10703 e R10705 e R10719;
- Modificação dos conectores tipo pino com cabecão (estudo) em vigas e vigas mistas (Ala e engastamento sem alteração do diâmetro).
- Alteração em escadas - Alteração nas armaduras.

QUADRO DE REVISÕES

REV.	DATA	MOTIVAÇÃO	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTORES
R01	20/10/2012	Não Localizada	Não Localizada	Revisão em todo projeto	Juliano
R02	20/10/2012	Não Localizada	Não Localizada	Alterações FFL e notas	Juliano
R03	20/10/2012	Não Localizada	Não Localizada	Revisão em todo projeto	Charlotten
R04	20/10/2012	Não Localizada	Não Localizada	Revisão em todo projeto	Charlotten
R05	30/04/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir	Reformulação Fundação e Super-estruturas	Mauroc Rüdiger
R06	07/07/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir	Reformulação Fundação e Super-estruturas	Mauroc Rüdiger
R07	15/07/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir	Revisão nas notas de planta de fundação	Mauroc Rüdiger
R08	16/07/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir	Revisão nas deslocações de eixo	Mauroc Rüdiger
R09	21/07/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir	Revisão nas notas executadas de planta de fundação	Mauroc Rüdiger
R10	21/07/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir	Revisão nas dimensões das placas P1 e P7	Mauroc Rüdiger
R11	31/07/2014	Alteração na armadura para um torção e flutuação generalizada conforme perfuração de concreto de obras vigas da periferia de torção	Conferir e Sincronizar	Revisão na distribuição das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção	Mauroc Rüdiger
R12	05/08/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir	Revisão na distribuição das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção	Mauroc Rüdiger
R13	08/08/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir	Revisão nas especificações de procedimentos construtivos	Mauroc Rüdiger
R14	12/08/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir	Revisão nas dimensões das vigas e notas de projeto	Mauroc Rüdiger
R15	13/08/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir	Revisão na distribuição das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção	Mauroc Rüdiger
R16	14/08/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir	Revisão na distribuição das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção	Mauroc Rüdiger
R17	15/08/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir	Revisão na distribuição das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção	Mauroc Rüdiger
R18	20/08/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir e Sincronizar	Revisão na distribuição das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção	Mauroc Rüdiger
R19	09/09/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir e Sincronizar	Revisão na distribuição das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção	Mauroc Rüdiger
R20	11/09/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir e Sincronizar	Revisão na distribuição das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção	Mauroc Rüdiger
R21	12/09/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir e Sincronizar	Revisão na distribuição das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção	Mauroc Rüdiger
R22	13/09/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir e Sincronizar	Revisão na distribuição das armaduras das vigas, mantendo bitola e seção	Mauroc Rüdiger
R23	27/09/2014	Não Localizada (Estudo 182)	Conferir e Sincronizar	Revisão em todo projeto	Leandro Madua
R24	04/10/2014	Inclusão de detalhamento de elementos de concreto de fôrço de elevador	Conferir e Sincronizar	Inclusão da detalhamento de fôrço de elevador	Leandro Madua
R25	09/10/2014	REVISÃO FINAL DE TODO O PROJETO	Conferir e Sincronizar	Detalhamento executivo final de Memórias	Leandro Madua

APROVAÇÃO DE PROJETO

Os Proprietários referidos no Processo SEINFRA nº _____, concordam-se de todas as normas e exigências da SEINFRA, tendo sido elaborado pelo profissional habilitado

COORDENADOR DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE APROVAÇÃO

IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAM