



COORDENADORIA GERAL DE POLICIAMENTO AÉREO

ANEXO I

1. Execução de TBO (Time Between Overhaul) de 02 (dois) motores Continental, instalados em aeronave EMBRAER EMB-810C SENECA II PT-EIU, com fornecimento integral de mão de obra especializada e kits completos de peças, conforme manuais do fabricante e normas aeronáuticas vigentes.

2. Descrição resumida dos serviços necessários.

O serviço compreenderá, de forma global e integrada:

Desinstalação, desmontagem, inspeção, limpeza química e mecânica dos motores;

Inspeções dimensionais, de empeno, medidas e ensaios não destrutivos (E.N.D.);

Usinagens, retíficas, ajustes e restaurações necessárias ao TBO;

Tratamentos de superfície, incluindo banhos de cádmio, alodine, jateamento e pintura;

Fornecimento de kits completos de peças para TBO dos dois motores;

Embuchamento de bielas, testes de torção e empeno, retífica de contrapesos e usinagem de cilindros;

Restauração de defletores, substituição de borrachas e componentes associados;

Fechamento dos motores, reinstalação, testes de funcionamento e acompanhamento operacional;

Revisão dos componentes associados, incluindo magnetos, starters, alternadores, unidades de combustível, bombas mecânicas e sistemas correlatos;

Emissão de toda a documentação técnica e certificações exigidas para retorno ao serviço.

Revisão Geral de 04 magnetos (incluso peças acessórios);

Revisão Geral de 02 starters (incluso peças acessórios);

Revisão geral de 02 alternadores (incluso peças acessórios);

Revisão Geral de 02 unidades de distribuição de combustível (incluso peças acessórios);

Revisão Geral de 02 bombas mecânicas (incluso peças acessórios);





COORDENADORIA GERAL DE POLICIAMENTO AÉREO

Revisão Geral de 02 Turbos (Incluso peças e acessórios);

Revisão Geral de 02 unidades cont.combustível (incluso peças acessórios);

Revisão Geral de 02 Válvulas Overboost (incluso peças e acessórios);

