

Número do Documento de Formalização da Demanda: 17/2024

1. Informações Básicas

|                                                                                                     |                                  |        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------|-----------------------------------|
| Área requisitante                                                                                   | Data da conclusão da contratação | UASG   | Editado por                       |
| Diafi-Supes-RS                                                                                      | 01/07/2024 00:00                 | 193124 | GUSTAVO SOUZA<br>MARQUES DA SILVA |
| Descrição sucinta do objeto                                                                         |                                  |        |                                   |
| Serviço técnico em subestação elétrica localizada na Superintendência do IBAMA-RS                   |                                  |        |                                   |
| Justificativa da prioridade                                                                         |                                  |        |                                   |
| Considerando as enchentes no Estado do RS, afetando a estrutura em que a subestação fica localizada |                                  |        |                                   |

2. Justificativa de necessidade

Em decorrência das enchentes que acometeram o Estado do Rio Grande do Sul, o prédio onde funciona a Superintendência Estadual do IBAMA foi afetado com o avanço das águas.

A região como um todo foi afetada com interrupção de serviços de energia elétrica face ao volume de das enchentes.

Considerando que a subestação elétrica localizada da SUPES-RS foi fisicamente afetada, necessário proceder á contratação de serviço técnico para devida limpeza das conexões afetadas pelo desastre.

Outrossim, necessário que se emita laudo das condições operacionais da subestação visando o adequado funcionamento dos equipamentos elétricos existentes na Superintendência!

Ressalta o caráter urgente da demanda tendo em vista que a falta de energia compromete a realização das atividades da Autarquia.

3. Materiais/Serviços

3.1 Materiais

Nenhum material incluído.

3.2 Serviços

| Nº do item | Grupo                                     | Descrição                    | Qtd  | Val. unit. (R\$) | Val. total (R\$) |
|------------|-------------------------------------------|------------------------------|------|------------------|------------------|
| 1          | TIPOS ESPECIAIS DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO | MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1,00 | 5.200,00         | 5.200,00         |

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020](#).

DIARA MARIA SARTORI  
Autoridade competente

**5. Acompanhamento**

Nenhum acompanhamento incluído.

**6. Relacionamentos**

Nenhum relacionamento encontrado.