

SLC MAQUINAS LTDA ROD BR - 285, 5500/B 5433581428 90.055.054/0021-90	ORDEM DE SERVIÇO 00000168 Dt.Emissão: 28/02/2024 Prev.Entrega: 29/03/2024
---	--

Supervisor: GRAZIANE PELEGRINI	Tipo: CPO,CSPO	Tipo Atend: Normal/Externo
--------------------------------	----------------	----------------------------

DADOS DO CLIENTE			
Cliente:	012219 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO	CGC/CPF:	04.215.971/0001-00
	☐ Usuario ☐ Condutor		☐ Proprietário
Endereço:	R ARTHUR FEIJO	CEP:	95308-000
Bairro:	CENTRO	Cidade:	CAPAO BONITO DO SUL
Fone Res.:	(54)35811160	UF:	RS
Email:		Fone Cel.:	

DADOS DO VEICULO			
Veículo:	TRATOR JOHN DEERE 6100J	Chassi:	1BM6100JKJA000764
Placa:		Cor:	VERDE
Ano/Modelo:	2018/2018	Dt.Vend.:	/ /
		Motor:	
		Nível Comb.:	Km: 6258
		Conc.Vend.:	SLC MAQUINAS LTDA

Fechamento				
Cód.	Serviço	Qtde.	Total	
001	02 01-02-0018 - TEMPO DE DIAGNOSTICO - GRUPO 1	19:45	6.807,50	

Cód.	Itens	Val.Unit.	Qtde.	Total
001	200 AL203061 FILTRO DE OLEO	624,80	1	624,80
002	200 AL221066 FILTRO DE OLEO	286,25	1	286,25
003	200 AR103873 VEDACAO	23,03	1	23,03
004	200 H30843 ANEL O	15,28	2	30,56
005	200 JD10479 ROLAMENTO DE AGULHAS	58,02	1	58,02
006	200 JD8510 ROLAMENTO DE ESFERAS	226,34	1	226,34
007	200 L100581 CUBO	2.329,94	1	2.329,94
008	200 L75911 ARRUELA DE ENCOSTO	13,48	2	26,96
009	200 L76033 ANEL DE PRESSAO	19,87	1	19,87
010	200 L76670 JUNTA	107,96	1	107,96
011	200 L79557 BUCHA	248,12	1	248,12
012	200 R108925 ENGRENAGEM	357,85	1	357,85
013	200 R108927 ENGRENAGEM	398,54	1	398,54
014	200 R120839 VEDACAO	29,49	1	29,49
015	200 R120840 JUNTA DE VEDACAO	33,41	2	66,82
016	200 R33167 ANEL	63,25	2	126,50
017	200 R79018 MOLA DE COMPRESSAO	11,46	2	22,92
018	200 R87210 ARRUELA DE ENCOSTO	60,39	1	60,39
019	200 R87227 ARRUELA DE ENCOSTO	36,05	1	36,05
020	200 R95171 ANEL DE VEDACAO	158,78	1	158,78
021	200 R95899 JUNTA	246,93	1	246,93
022	200 R95900 JUNTA	126,73	1	126,73
023	200 R96805 PLATO DA EMBREAGEM	419,97	2	839,94
024	200 R96806 PLATO DA EMBREAGEM	739,85	1	739,85
025	200 RE321692 DISCO DE EMBREAGEM	220,39	3	661,17
026	200 RE40370 VEDACAO	149,06	1	149,06
027	200 RE56031 PISTAO	947,70	1	947,70
028	200 T27432 ANEL DE PRESSAO	35,09	1	35,09
029	210 CQM20191 OLEO HY-GARD 1L	56,94	13	740,22
030	293 CQM20088 ADESIVO LOC TORQ ALTO 277 10G	58,49	1	58,49
031	293 CQM20183 DESENGRIPANTE ANTI FERRUGEM	41,40	1	41,40
032	293 CQM20187 LUBRIFICANTE SPRAY MULTIUSO	34,74	1	34,74


Serviços 6.807,50
Descontos 0,00
Total 6.807,50

Peças 9.860,51
Descontos 0,00
Total 9.860,51

Ser+Pec 16.668,01
Descontos 0,00
Total 16.668,01

Pagamento : ☐ a Vista ☐ Cartão de Crédito ☐ Parcelado

Obs: VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA TOMADA DE FORÇA, ACIONAMENTO ESTÁ MAIS LENTO QU E O NORMAL, MARCHAS QUANDO DEBRIA, AO ENGATAR QUALQUER MARCHA TRATOR NÃO A RRANCA SEM ESTAR ACELERANDO. MATEUS BARRETO, CONTATO (54)99662-8094
Reclamação do cliente: trator nao anda em rotacaybaixa embreagem ruim - Ca usa: embreagem - Solução: foram feito os testes de pressão da embreagem e do sistema sendo que o teste de pressão da embreagem estava fora da esp


Mateus Barreto da Costa
Secretário Municipal da Agricultura,
Desenvolvimento e Meio Ambiente