



Prefeitura Municipal de
CAREIRO
O TRABALHO MOVE A TRANSFORMAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ASSESSORIA TÉCNICA



GEAT
Gerência de Engenharia
e Assessoria Técnica

PROJETO BÁSICO

DESCRIÇÃO DO PROJETO:

**CONSTRUÇÃO DO MURO PERIMETRAL E
SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE
ENGENHARIA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO I
NA COMUNIDADE DO PACATUBA**

LOCAL: COMUNIDADE DO PACATUBA, ZONA RURAL, CAREIRO/AM

CAREIRO – 2026

SUMÁRIO

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO
2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
3. MEMORIAL DESCRITIVO
4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
5. PLANILHAS: ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO
6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
7. COMPOSIÇÕES E COMPOSIÇÃO DO BDI
8. NOTA TÉCNICA SEINFRA
9. ART OU RRT DE PROJETO BÁSICO
10. PLANTAS ARQUITETÔNICAS

1. DESCRIÇÃO DO PROJETO

1.1 TÍTULO DO PROJETO:

1.2 PRAZO DE VIGÊNCIA: 60 (DIAS CORRIDOS)

1.3 OBJETO: CONSTRUÇÃO DO MURO PERIMETRAL E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DA ESCOLA SÃO SEBASTIÃO I NA COMUNIDADE DO PACATUBA

1.4 ENDEREÇO: COMUNIDADE DO PACATUBA, ZONA RURAL, CAREIRO/AM

2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO:

A execução das obras na **Escola São Sebastião I**, na Comunidade do Pacatuba, é medida imperativa para garantir a **segurança, a acessibilidade e a preservação do patrimônio público**. A construção do muro perimetral em alvenaria convencional justifica-se pela urgência em estabelecer o controle de acesso e proteger a unidade contra invasões e vandalismo, resguardando a integridade de alunos e servidores. Complementarmente, a implantação do piso de concreto na entrada visa adequar a infraestrutura às normas de acessibilidade, eliminando barreiras físicas e problemas de salubridade.

Quanto à **recuperação da quadra**, a intervenção é urgente, visto que o pavimento atual apresenta **estágio avançado de degradação**, com patologias como fissuras profundas, desagregação do concreto e desgaste severo da camada superficial, causados pela ação contínua do tempo e das intempéries. Tais danos comprometem a estabilidade do piso e criam superfícies irregulares e escorregadias, **impossibilitando o uso seguro do espaço** e oferecendo riscos iminentes de quedas e lesões aos alunos. Portanto, a reforma não é apenas estética, mas uma necessidade técnica para devolver à comunidade escolar um ambiente adequado para as atividades físicas e pedagógicas.



MEMORIAL DESCRITIVO

Prefeitura Municipal de

CAREIRO

O TRABALHO MOVE A TRANSFORMAÇÃO



Prefeitura Municipal de
CAREIRO
O TRABALHO MOVE A TRANSFORMAÇÃO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS



PLANILHAS: ORÇAMENTO SINTÉTICO E ANALÍTICO

O TRABALHO MOVE A TRANSFORMAÇÃO



Prefeitura Municipal de

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CAREIRO
O TRABALHO MOVE A TRANSFORMAÇÃO



Prefeitura Municipal de
CAREIRO
O TRABALHO MOVE A TRANSFORMAÇÃO

COMPOSIÇÕES E COMPOSIÇÃO DO BDI



Prefeitura Municipal de

NOTA TÉCNICA SEINFRA

O TRABALHO MOVE A TRANSFORMAÇÃO



Prefeitura Municipal de

ART OU RRT DE PROJETO BÁSICO

O TRABALHO MOVE A TRANSFORMAÇÃO



Prefeitura Municipal de
CAREIRO
O TRABALHO MOVE A TRANSFORMAÇÃO



GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DO CAREIRO
GERÊNCIA DE ENGENHARIA E ASSESSORIA TÉCNICA



GEAT
Gerência de Engenharia
e Assessoria Técnica



Prefeitura Municipal de

PLANTAS ARQUITETÔNICAS

O TRABALHO MOVE A TRANSFORMAÇÃO