



TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI/PR (JANEIRO/2023) E SECID (ABRIL/2023) VERSÃO 1.0
Reforma da Cantina com Substituição de Cobertura

CURVA ABC DE SERVIÇOS

ENDEREÇO: Rua Coronel Amazonas, s/nº, centro

MUNICIPIO: União da Vitória

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: **Alexandre Belgone Campos**

PROTOCOLLO N°:

ORGÃO: Unespar

TIPO DE OBRA/SERVICO: REFORMA

ART N°: **1720233431644**

REG. CREA: 2002104050 D - RJ

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico

Carimbo e Assinatura Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura Responsável pela Aprovação

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Belgone Campos (XXX.808.217-XX)** em 06/09/2023 14:31 Local: UNESP/PROPLAN/DIV-INFRAESTRUTURA. Inserido ao protocolo **21.005.158-9** por: **Alexandre Belgone Campos** em: 06/09/2023 14:28. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: <https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

2661461be27e3e43fe8b27e1cfcd8cd.

Documento: **CurvaABC_cantinar01.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Alexandre Belgone Campos (XXX.808.217-XX)** em 06/09/2023 14:31 Local: UNESPAR/PROPLAN/DIV-INFRAESTRUTURA.

Inserido ao protocolo **21.005.158-9** por: **Alexandre Belgone Campos** em: 06/09/2023 14:28.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
2661461be27e3e43fe8b27e1cfd8cd.