

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISTORIA MURO DE ARRIMO BLOCO SÃO CRISTÓVÃO, CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA – R. Herminio Millis, 1176 - São Braz




FOTO 01: INCLINAÇÃO DO MURO



FOTO 02: FISSURA



FOTO 03: FISSURA



FOTO 04: EXTENSÃO DO MURO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

VISTORIA MURO DE ARRIMO BLOCO SÃO CRISTÓVÃO, *CAMPUS UNIÃO DA VITÓRIA* – R. Herminio Millis, 1176 - São Braz



FOTO 05: ÁGUA RESIDUAL



FOTO 06: DIRECIONAMENTO DA ÁGUA