



Obra

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO,
IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, REPAROS NO PISO DA UNIDADE BÁSICA
DE SAÚDE TERRINHA

Bancos

SINAPI - 07/2026 - Pará
SBC - 08/2026 - Pará
SEDOP - 03/2026 - Pará

B.D.I.

22,47%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços
unitário dos insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Curva ABC de Serviços Mais Relevantes									
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
070053	SEDOP	Estrutura em mad.p/ chapa fibrocimento / telha asfáltica - pc. aparelhada	0	m²	195,88	106,81	20.921,94	22,28	22,28
160365	SBC	CALHA DE CONCRETO 70X20cm COM IMPERMEABILIZACAO	TRATAMENTOS E IMPERMEABILIZACOES	M	24,0	725,69	17.416,56	18,55	40,83
96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	152,1	89,96	13.682,91	14,57	55,40
071498	SEDOP	Cobertura - Telha de fibrocimento e=4mm	0	m²	195,88	56,82	11.129,90	11,85	67,25
020020	SEDOP	Retirada da estrutura em madeira da cobertura	0	m²	195,88	47,91	9.384,61	9,99	77,25

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO
Eng. Civil 7.784/D Crea-Pa