



Mapa Comparativo de Preços

Cotação : 18/2024

Solicitação de Compra 18/2024

Item : 41.69.210 - MANUTENÇÃO CORRETIVA REATOR DQO (TROCA DO RELÉ DA PLACA)

Qtde.: 1 PREST

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
1	13002 EVAGON CALIBRAÇÃO, MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.304.670/0001-40	Sim		445,0100	R\$ 445,01
	Data	05/03/2024				
1	531010 SADAM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	02.242.814/0001-68	Sim		489,5000	R\$ 489,50
	Data	06/03/2024				
1	538357 ATEQ SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	24.231.168/0001-76	Sim		476,1500	R\$ 476,15
	Data	06/03/2024				
Médias Unitário / Total :					R\$ 470,2200	R\$ 470,22

Solicitação de Compra 18/2024

Item : 41.69.211 - CALIBRAÇÃO RBC EM REATOR DQO

Qtde.: 1 PREST

Seq. Item	Fornecedores	CNPJ	Classificado	Marca/Model	Valor	Valor Total
2	13002 EVAGON CALIBRAÇÃO, MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.304.670/0001-40	Sim		545,7400	R\$ 545,74
	Data	05/03/2024				
2	531010 SADAM COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA - EPP	02.242.814/0001-68	Sim		600,3100	R\$ 600,31
	Data	06/03/2024				
2	538357 ATEQ SERVIÇOS TÉCNICOS E COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS LTDA	24.231.168/0001-76	Sim		583,9400	R\$ 583,94
	Data	06/03/2024				
Médias Unitário / Total :					R\$ 576,6633	R\$ 576,66

Dados Vencedor	Classificado	Valor Total
13002 EVAGON CALIBRAÇÃO, MANUTENÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	07.304.670/0001-40 Sim	R\$ 990,75

Desclassificação	Motivo
------------------	--------

Total para o Menor Preço: R\$ 990,75
Total para o Maior Preço: R\$ 1.089,81
Total para a Média Cotada: R\$ 1.046,88

Justificativa : A manutenção se faz necessária, pois o equipamento não está aquecendo, com isso não é possível a realização de análises que utilizam o DQO, Nitrogênio Total e Fósforo Total. Foi constatada a necessidade da troca do relé da placa, para que ele volte a funcionar normalmente. Por se tratar de um equipamento analítico, existe a necessidade de realizar uma calibração RBC para garantir que as temperaturas necessárias estão sendo atingidas e mantidas corretamente.