



## RESPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

### À PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS/PI.

A empresa **GILDEVAN DE SOUSA SANTOS LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 43.573.558/0001-79, sediada à Rua Projetada, nº 339, Bairro Catavento – Picos - PI, CEP: 64.607-185, fone (89) 99916-0115 e-mail: [gilmecanicopicos@gmail.com](mailto:gilmecanicopicos@gmail.com).

Prezada senhora, segue o orçamento da planilha abaixo que objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de retífica de motores para os veículos da Prefeitura Municipal Francisco Santos/PI e suas secretarias, com os valores consignados abaixo:

#### Planilha de Preços:

#### Grupo 01 – Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – CAM IVECO TECTOR 260E28 2012/13

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	510,00	3060,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	67,67	406,02
03	Embuchar Biela	Serviço	6	159,00	954,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1	414,33	414,33
05	Plainar Bloco	Serviço	1	289,33	289,33
06	Embuchar Comando	Serviço	4	156,67	626,68
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	35,00	840,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	48,00	1152,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	820,00	820,00
10	Polir Comando	Serviço	1	180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1	203,00	203,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	250,00	250,00
15	Banho Químico	Serviço	1	131,00	131,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1	6000,00	6000,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1	105,00	105,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1	6268,33	6268,33
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6	1800,00	10800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4	1638,67	6554,68
<b>TOTAL</b>					<b>42654,37</b>

#### Grupo 02 – Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – CAM MB ATRON 2729K 6X4 2013 OM906

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	510,00	3060,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	67,67	406,02
03	Embuchar Biela	Serviço	6	159,00	954,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1	414,33	414,33
05	Plainar Bloco	Serviço	1	289,33	289,33
06	Embuchar Comando	Serviço	4	156,67	626,68
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	35,00	840,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	48,00	1152,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	820,00	820,00
10	Polir Comando	Serviço	1	180,00	180,00



11	Polir Virabrequim	Serviço	1	203,00	203,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	250,00	250,00
15	Banho Químico	Serviço	1	131,00	131,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1	6000,00	6000,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1	105,00	105,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1	6268,33	6268,33
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6	1800,00	10800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4	1638,67	6554,68
<b>TOTAL</b>					<b>42654,37</b>

**Grupo 03 – Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – CAM IVECO/TECTOR 11-190 2022/2023**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	510,00	3060,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	67,67	406,02
03	Embuchar Biela	Serviço	6	159,00	954,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1	414,33	414,33
05	Plainar Bloco	Serviço	1	289,33	289,33
06	Embuchar Comando	Serviço	4	156,67	626,68
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	35,00	840,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	48,00	1152,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	820,00	820,00
10	Polir Comando	Serviço	1	180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1	203,00	203,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	250,00	250,00
15	Banho Químico	Serviço	1	131,00	131,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1	6000,00	6000,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1	105,00	105,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1	6268,33	6268,33
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6	1800,00	10800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4	1638,67	6554,68
<b>TOTAL</b>					<b>42654,37</b>

**Grupo 04 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos - PI - Spin Ano 2014.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	43,59	174,36
02	Retificar Cilindro	Serviço	4	63,60	254,40
03	Retificar sede válvula	Serviço	8	24,00	192,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1	230,00	230,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4	174,00	696,00
06	Plainar bloco	Serviço	1	186,80	186,80
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1	245,60	245,60
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8	31,20	249,60
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15	42,00	630,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1	88,60	88,60
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1	124,20	124,20
12	Plainar cabeçote	Serviço	1	125,20	125,20



13	Embuchar biela	Serviço	4	69,60	278,40
14	Trocar sede válvula	Serviço	8	37,50	300,00
15	Banho químico	Serviço	1	131,10	131,10
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1	66,20	66,20
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	860,00	860,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4	36,00	144,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	124,00	124,00
20	Teste de trinca	Serviço	1	154,80	154,80
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1	81,60	81,60
22	Embielamento	Serviço	4	31,20	124,80
23	Embuchar Comando	Serviço	1	67,60	67,60
24	Polir comando	Serviço	1	74,52	74,52
25	Revisão periódica	Serviço	4	382,00	1528,00
<b>TOTAL</b>					<b>7131,78</b>

**Grupo 05 - Relação dos Serviços do veículo destinado a Prefeitura Municipal de Francisco Santos - PI - Fiat Ducato Cargo 8 Ano 2019.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	70,00	280,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4	117,67	470,68
03	Retificar Cilindro	Serviço	4	50,00	200,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4	40,00	160,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4	180,00	720,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1	303,00	303,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1	170,00	170,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1	201,33	201,33
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8	18,00	144,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1	472,33	472,33
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1	126,00	126,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8	30,00	240,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8	50,00	400,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	116,00	116,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1	83,67	83,67
16	Banho Quimico	Serviço	1	155,00	155,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	2083,32	2083,32
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4	34,67	138,68
19	Calibrar Bomba	Serviço	1	296,00	296,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1	3114,00	3114,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4	1356,50	5426,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	498,33	498,33
23	Revisões Periódicas	Serviço	4	1020,00	4080,00
<b>TOTAL</b>					<b>19878,34</b>

**Grupo 06 - Relação dos Serviços do veículo destinado a Prefeitura Municipal de Francisco Santos - PI - Fiat Toro 2023/23.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	70,00	280,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4	117,67	470,68
03	Retificar Cilindro	Serviço	4	50,00	200,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4	40,00	160,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4	180,00	720,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1	303,00	303,00





07	Embuchar Comando	Serviço	1	170,00	170,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1	201,33	201,33
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8	18,00	144,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1	472,33	472,33
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1	126,00	126,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8	30,00	240,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8	50,00	400,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	116,00	116,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1	83,67	83,67
16	Banho Químico	Serviço	1	155,00	155,00
17	Mão de Obra Motor	Serviço	1	2083,32	2083,32
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4	34,67	138,68
19	Calibrar Bomba	Serviço	1	296,00	296,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1	3114,00	3114,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4	1356,50	5426,00
22	Diagnostico Eletrônico	Serviço	1	498,33	498,33
23	Revisões Periódicas	Serviço	4	1020,00	4080,00
<b>TOTAL</b>					<b>19878,34</b>

**Grupo 07 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – MMC/L200 TRITON SPT GL 2019.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	70,00	280,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4	117,67	470,68
03	Retificar Cilindro	Serviço	4	50,00	200,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4	40,00	160,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4	180,00	720,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1	303,00	303,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1	170,00	170,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1	201,33	201,33
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8	18,00	144,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1	472,33	472,33
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1	126,00	126,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8	30,00	240,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8	50,00	400,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	116,00	116,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1	83,67	83,67
16	Banho Químico	Serviço	1	155,00	155,00
17	Mão de Obra Motor	Serviço	1	2083,32	2083,32
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4	34,67	138,68
19	Calibrar Bomba	Serviço	1	296,00	296,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1	3114,00	3114,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4	1356,50	5426,00
22	Diagnostico Eletrônico	Serviço	1	498,33	498,33
23	Revisões Periódicas	Serviço	4	1020,00	4080,00
<b>TOTAL</b>					<b>19878,34</b>

**Grupo 08 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI - TRATOR NEW HOLLAND.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	1.249,00	7494,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	133,00	798,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1	1.441,00	1441,00



04	Embuchar Biela	Serviço	6	250,00	1500,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6	180,00	1080,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6	300,00	1800,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	1.490,00	1490,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1	313,00	313,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	120,00	2880,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	150,00	3600,00
13	Polir Comando	Serviço	1	265,00	265,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1	8.000,00	8000,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1	7.500,00	7500,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6	2.300,00	13800,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4	2.500,00	10000,00
<b>TOTAL</b>					<b>65.561,00</b>

**Grupo 09 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI - PEÇAS DE MOTONIVELADORAS.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	1.249,00	7494,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	133,00	798,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1	1.441,00	1441,00
04	Embuchar Biela	Serviço	6	250,00	1500,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6	180,00	1080,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6	300,00	1800,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	1.490,00	1490,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1	313,00	313,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	120,00	2880,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	150,00	3600,00
13	Polir Comando	Serviço	1	265,00	265,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1	8.000,00	8000,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1	7.500,00	7500,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6	2.300,00	13800,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4	2.500,00	10000,00
<b>TOTAL</b>					<b>65561,00</b>

**Grupo 10 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI - PÁ MECANICA RG130.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	1.249,00	7494,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	133,00	798,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1	1.441,00	1441,00
04	Embuchar Biela	Serviço	6	250,00	1500,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6	180,00	1080,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6	300,00	1800,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	1.490,00	1490,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1	313,00	313,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	120,00	2880,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	150,00	3600,00



13	Polir Comando	Serviço	1	265,00	265,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1	8.000,00	8000,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1	7.500,00	7500,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6	2.300,00	13800,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4	2.500,00	10000,00
<b>TOTAL</b>					<b>65561,00</b>

**Grupo 11 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI - PEÇAS RETROESCAVADEIRA JCB.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	1.249,00	7494,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	133,00	798,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1	1.441,00	1441,00
04	Embuchar Biela	Serviço	6	250,00	1500,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6	180,00	1080,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6	300,00	1800,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	1.490,00	1490,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1	313,00	313,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	120,00	2880,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	150,00	3600,00
13	Polir Comando	Serviço	1	265,00	265,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1	8.000,00	8000,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1	7.500,00	7500,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6	2.300,00	13800,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4	2.500,00	10000,00
<b>TOTAL</b>					<b>65561,00</b>

**Grupo 12 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI - TRATOR VALTRA.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	1.249,00	7494,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	133,00	798,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1	1.441,00	1441,00
04	Embuchar Biela	Serviço	6	250,00	1500,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6	180,00	1080,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6	300,00	1800,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	1.490,00	1490,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1	313,00	313,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	120,00	2880,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	150,00	3600,00
13	Polir Comando	Serviço	1	265,00	265,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1	8.000,00	8000,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1	7.500,00	7500,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6	2.300,00	13800,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4	2.500,00	10000,00
<b>TOTAL</b>					<b>65561,00</b>





**Grupo 13 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - GM Montana Tecform AB1 Ano 2018/2019 – Placa PIX5929 Ambulância.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	43,59	174,36
02	Retificar Cilindro	Serviço	4	63,60	254,40
03	Retificar sede válvula	Serviço	8	24,00	192,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1	230,00	230,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4	174,00	696,00
06	Plainar bloco	Serviço	1	186,80	186,80
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1	245,60	245,60
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8	31,20	249,60
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15	42,00	630,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1	88,60	88,60
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1	124,20	124,20
12	Plainar cabeçote	Serviço	1	125,20	125,20
13	Embuchar biela	Serviço	4	69,60	278,40
14	Trocar sede válvula	Serviço	8	37,50	300,00
15	Banho químico	Serviço	1	131,10	131,10
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1	66,20	66,20
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	860,00	860,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4	36,00	144,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	124,00	124,00
20	Teste de trinca	Serviço	1	154,80	154,80
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1	81,60	81,60
22	Embielamento	Serviço	4	31,20	124,80
23	Embuchar Comando	Serviço	1	67,60	67,60
24	Polir comando	Serviço	1	74,52	74,52
25	Revisão periódica	Serviço	4	382,00	1528,00
<b>TOTAL</b>					<b>7131,78</b>

**Grupo 14 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - Fiat Ducato Greencar MO3 Ano 2015/2016 – Placa PIS5791. Ambulância.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	70,00	280,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4	117,67	470,68
03	Retificar Cilindro	Serviço	4	50,00	200,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4	40,00	160,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4	180,00	720,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1	303,00	303,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1	170,00	170,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1	201,33	201,33
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8	18,00	144,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1	472,33	472,33
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1	126,00	126,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8	30,00	240,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8	50,00	400,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	116,00	116,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1	83,67	83,67
16	Banho Quimico	Serviço	1	155,00	155,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	2083,32	2083,32
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4	34,67	138,68



19	Calibrar Bomba	Serviço	1	296,00	296,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1	3114,00	3114,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4	1356,50	5426,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	498,33	498,33
23	Revisões Periódicas	Serviço	4	1020,00	4080,00
<b>TOTAL</b>					<b>19878,34</b>

**Grupo 15 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - Chevrolet S10 LS DD4 2012/2013 – Placa OUC3882.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	70,00	280,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4	117,67	470,68
03	Retificar Cilindro	Serviço	4	50,00	200,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4	40,00	160,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4	180,00	720,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1	303,00	303,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1	170,00	170,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1	201,33	201,33
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8	18,00	144,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1	472,33	472,33
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1	126,00	126,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8	30,00	240,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8	50,00	400,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	116,00	116,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1	83,67	83,67
16	Banho Quimico	Serviço	1	155,00	155,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	2083,32	2083,32
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4	34,67	138,68
19	Calibrar Bomba	Serviço	1	296,00	296,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1	3114,00	3114,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4	1356,50	5426,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	498,33	498,33
23	Revisões Periódicas	Serviço	4	1020,00	4080,00
<b>TOTAL</b>					<b>19878,34</b>

**Grupo 16 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - Ford Fiesta Flex Ano 2013/2014 – Placa LVH6066.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	43,59	174,36
02	Retificar Cilindro	Serviço	4	63,60	254,40
03	Retificar sede válvula	Serviço	8	24,00	192,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1	230,00	230,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4	174,00	696,00
06	Plainar bloco	Serviço	1	186,80	186,80
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1	245,60	245,60
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8	31,20	249,60
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15	42,00	630,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1	88,60	88,60
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1	124,20	124,20
12	Plainar cabeçote	Serviço	1	125,20	125,20
13	Embuchar biela	Serviço	4	69,60	278,40





14	Trocar sede válvula	Serviço	8	37,50	300,00
15	Banho químico	Serviço	1	131,10	131,10
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1	66,20	66,20
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	860,00	860,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4	36,00	144,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	124,00	124,00
20	Teste de trinca	Serviço	1	154,80	154,80
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1	81,60	81,60
22	Embielamento	Serviço	4	31,20	124,80
23	Embuchar Comando	Serviço	1	67,60	67,60
24	Polir comando	Serviço	1	74,52	74,52
25	Revisão periódica	Serviço	4	382,00	1528,00
<b>TOTAL</b>					<b>7131,78</b>

**Grupo 17 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – VW/Novo Fox TL MA 2014/2015 – Placa PIG0371.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	43,59	174,36
02	Retificar Cilindro	Serviço	4	63,60	254,40
03	Retificar sede válvula	Serviço	8	24,00	192,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1	230,00	230,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4	174,00	696,00
06	Plainar bloco	Serviço	1	186,80	186,80
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1	245,60	245,60
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8	31,20	249,60
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15	42,00	630,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1	88,60	88,60
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1	124,20	124,20
12	Plainar cabeçote	Serviço	1	125,20	125,20
13	Embuchar biela	Serviço	4	69,60	278,40
14	Trocar sede válvula	Serviço	8	37,50	300,00
15	Banho químico	Serviço	1	131,10	131,10
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1	66,20	66,20
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	860,00	860,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4	36,00	144,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	124,00	124,00
20	Teste de trinca	Serviço	1	154,80	154,80
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1	81,60	81,60
22	Embielamento	Serviço	4	31,20	124,80
23	Embuchar Comando	Serviço	1	67,60	67,60
24	Polir comando	Serviço	1	74,52	74,52
25	Revisão periódica	Serviço	4	382,00	1528,00
<b>TOTAL</b>					<b>7131,78</b>

**Grupo 18 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – VW/Novo Gol TL MCV Ano 2017/2018 – Placa PIV1276.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	43,59	174,36
02	Retificar Cilindro	Serviço	4	63,60	254,40
03	Retificar sede válvula	Serviço	8	24,00	192,00



04	Retificar virabrequim	Serviço	1	230,00	230,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4	174,00	696,00
06	Plainar bloco	Serviço	1	186,80	186,80
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1	245,60	245,60
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8	31,20	249,60
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15	42,00	630,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1	88,60	88,60
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1	124,20	124,20
12	Plainar cabeçote	Serviço	1	125,20	125,20
13	Embuchar biela	Serviço	4	69,60	278,40
14	Trocar sede válvula	Serviço	8	37,50	300,00
15	Banho químico	Serviço	1	131,10	131,10
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1	66,20	66,20
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	860,00	860,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4	36,00	144,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	124,00	124,00
20	Teste de trinca	Serviço	1	154,80	154,80
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1	81,60	81,60
22	Embielamento	Serviço	4	31,20	124,80
23	Embuchar Comando	Serviço	1	67,60	67,60
24	Polir comando	Serviço	1	74,52	74,52
25	Revisão periódica	Serviço	4	382,00	1528,00
<b>TOTAL</b>					<b>7131,78</b>

**Grupo 19 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – Renault Master Mbus L3H2 Ano 2018/2019 – Placa PIZ7879.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	70,00	280,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4	117,67	470,68
03	Retificar Cilindro	Serviço	4	50,00	200,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4	40,00	160,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4	180,00	720,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1	303,00	303,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1	170,00	170,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1	201,33	201,33
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8	18,00	144,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1	472,33	472,33
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1	126,00	126,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8	30,00	240,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8	50,00	400,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	116,00	116,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1	83,67	83,67
16	Banho Quimico	Serviço	1	155,00	155,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	2083,32	2083,32
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4	34,67	138,68
19	Calibrar Bomba	Serviço	1	296,00	296,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1	3114,00	3114,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4	1356,50	5426,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	498,33	498,33
23	Revisões Periódicas	Serviço	4	1020,00	4080,00



<b>TOTAL</b>	<b>19878,34</b>
--------------	-----------------

**Grupo 20 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – Chevrolet Onix 10 MT Joyce Ano 2018 – Placa PIX5969.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	43,59	174,36
02	Retificar Cilindro	Serviço	4	63,60	254,40
03	Retificar sede válvula	Serviço	8	24,00	192,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1	230,00	230,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4	174,00	696,00
06	Plainar bloco	Serviço	1	186,80	186,80
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1	245,60	245,60
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8	31,20	249,60
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15	42,00	630,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1	88,60	88,60
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1	124,20	124,20
12	Plainar cabeçote	Serviço	1	125,20	125,20
13	Embuchar biela	Serviço	4	69,60	278,40
14	Trocar sede válvula	Serviço	8	37,50	300,00
15	Banho químico	Serviço	1	131,10	131,10
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1	66,20	66,20
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	860,00	860,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4	36,00	144,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	124,00	124,00
20	Teste de trinca	Serviço	1	154,80	154,80
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1	81,60	81,60
22	Embielamento	Serviço	4	31,20	124,80
23	Embuchar Comando	Serviço	1	67,60	67,60
24	Polir comando	Serviço	1	74,52	74,52
25	Revisão periódica	Serviço	4	382,00	1528,00
<b>TOTAL</b>					<b>7131,78</b>

**Grupo 21 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – Chevrolet Onix 10 MT HB Ano 2022/23 – Placa SLM6E57.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	43,59	174,36
02	Retificar Cilindro	Serviço	4	63,60	254,40
03	Retificar sede válvula	Serviço	8	24,00	192,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1	230,00	230,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4	174,00	696,00
06	Plainar bloco	Serviço	1	186,80	186,80
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1	245,60	245,60
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8	31,20	249,60
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15	42,00	630,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1	88,60	88,60
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1	124,20	124,20
12	Plainar cabeçote	Serviço	1	125,20	125,20
13	Embuchar biela	Serviço	4	69,60	278,40
14	Trocar sede válvula	Serviço	8	37,50	300,00
15	Banho químico	Serviço	1	131,10	131,10





16	Jatear Cabeçote	Serviço	1	66,20	66,20
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	860,00	860,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4	36,00	144,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	124,00	124,00
20	Teste de trinca	Serviço	1	154,80	154,80
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1	81,60	81,60
22	Embielamento	Serviço	4	31,20	124,80
23	Embuchar Comando	Serviço	1	67,60	67,60
24	Polir comando	Serviço	1	74,52	74,52
25	Revisão periódica	Serviço	4	382,00	1528,00
<b>TOTAL</b>					<b>7131,78</b>

**Grupo 22 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – Chevrolet Onix 10 MT LT2 Ano 2022/23 – Placa SLN8A56.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	43,59	174,36
02	Retificar Cilindro	Serviço	4	63,60	254,40
03	Retificar sede válvula	Serviço	8	24,00	192,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1	230,00	230,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4	174,00	696,00
06	Plainar bloco	Serviço	1	186,80	186,80
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1	245,60	245,60
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8	31,20	249,60
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15	42,00	630,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1	88,60	88,60
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1	124,20	124,20
12	Plainar cabeçote	Serviço	1	125,20	125,20
13	Embuchar biela	Serviço	4	69,60	278,40
14	Trocar sede válvula	Serviço	8	37,50	300,00
15	Banho químico	Serviço	1	131,10	131,10
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1	66,20	66,20
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	860,00	860,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4	36,00	144,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	124,00	124,00
20	Teste de trinca	Serviço	1	154,80	154,80
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1	81,60	81,60
22	Embielamento	Serviço	4	31,20	124,80
23	Embuchar Comando	Serviço	1	67,60	67,60
24	Polir comando	Serviço	1	74,52	74,52
25	Revisão periódica	Serviço	4	382,00	1528,00
<b>TOTAL</b>					<b>7131,78</b>

**Grupo 23 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – TOYOTA HILUX MAIA AMB1 Ano 2023/24 – Placa SJV7B01.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	70,00	280,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4	117,67	470,68
03	Retificar Cilindro	Serviço	4	50,00	200,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4	40,00	160,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4	180,00	720,00



06	Alinhar Bloco	Serviço	1	303,00	303,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1	170,00	170,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1	201,33	201,33
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8	18,00	144,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1	472,33	472,33
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1	126,00	126,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8	30,00	240,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8	50,00	400,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	116,00	116,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1	83,67	83,67
16	Banho Quimico	Serviço	1	155,00	155,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	2083,32	2083,32
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4	34,67	138,68
19	Calibrar Bomba	Serviço	1	296,00	296,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1	3114,00	3114,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4	1356,50	5426,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	498,33	498,33
23	Revisões Periódicas	Serviço	4	1020,00	4080,00
<b>TOTAL</b>					<b>19878,34</b>

**Grupo 24 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI - VOLARE V8 2012/13 - Placa OEH3808.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	510,00	3060,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	67,67	406,02
03	Embuchar Biela	Serviço	6	159,00	954,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1	414,33	414,33
05	Plainar Bloco	Serviço	1	289,33	289,33
06	Embuchar Comando	Serviço	4	156,67	626,68
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	35,00	840,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	48,00	1152,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	820,00	820,00
10	Polir Comando	Serviço	1	180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1	203,00	203,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	250,00	250,00
15	Banho Quimico	Serviço	1	131,00	131,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1	6000,00	6000,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1	105,00	105,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1	6268,33	6268,33
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6	1800,00	10800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4	1638,67	6554,68
<b>TOTAL</b>					<b>42654,37</b>

**Grupo 25 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI - VOLARE V8 2012/13 – Placa OEH3898**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	510,00	3060,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	67,67	406,02
03	Embuchar Biela	Serviço	6	159,00	954,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1	414,33	414,33
05	Plainar Bloco	Serviço	1	289,33	289,33



06	Embuchar Comando	Serviço	4	156,67	626,68
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	35,00	840,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	48,00	1152,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	820,00	820,00
10	Polir Comando	Serviço	1	180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1	203,00	203,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	250,00	250,00
15	Banho Quimico	Serviço	1	131,00	131,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1	6000,00	6000,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1	105,00	105,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1	6268,33	6268,33
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6	1800,00	10800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4	1638,67	6554,68
<b>TOTAL</b>					<b>42654,37</b>

**Grupo 26 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI - VOLARE V8 2014/15 – Placa PIQ4705.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	510,00	3060,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	67,67	406,02
03	Embuchar Biela	Serviço	6	159,00	954,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1	414,33	414,33
05	Plainar Bloco	Serviço	1	289,33	289,33
06	Embuchar Comando	Serviço	4	156,67	626,68
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	35,00	840,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	48,00	1152,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	820,00	820,00
10	Polir Comando	Serviço	1	180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1	203,00	203,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	250,00	250,00
15	Banho Quimico	Serviço	1	131,00	131,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1	6000,00	6000,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1	105,00	105,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1	6268,33	6268,33
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6	1800,00	10800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4	1638,67	6554,68
<b>TOTAL</b>					<b>42654,37</b>

**Grupo 27 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI - Ônibus MB 1519R ORE 2013 OM924 LA – Placa OVX9367.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	510,00	3060,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	67,67	406,02
03	Embuchar Biela	Serviço	6	159,00	954,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1	414,33	414,33
05	Plainar Bloco	Serviço	1	289,33	289,33
06	Embuchar Comando	Serviço	4	156,67	626,68
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	35,00	840,00





08	Retificar Valvula	Serviço	24	48,00	1152,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	820,00	820,00
10	Polir Comando	Serviço	1	180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1	203,00	203,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	250,00	250,00
15	Banho Quimico	Serviço	1	131,00	131,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1	6000,00	6000,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1	105,00	105,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1	6268,33	6268,33
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6	1800,00	10800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4	1638,67	6554,68
<b>TOTAL</b>					<b>42654,37</b>

**Grupo 28 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – Ônibus 15190EOD 2010/11 MAN – Placa NIR6047.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	510,00	3060,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	67,67	406,02
03	Embuchar Biela	Serviço	6	159,00	954,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1	414,33	414,33
05	Plainar Bloco	Serviço	1	289,33	289,33
06	Embuchar Comando	Serviço	4	156,67	626,68
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	35,00	840,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	48,00	1152,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	820,00	820,00
10	Polir Comando	Serviço	1	180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1	203,00	203,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	250,00	250,00
15	Banho Quimico	Serviço	1	131,00	131,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1	6000,00	6000,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1	105,00	105,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1	6268,33	6268,33
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6	1800,00	10800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4	1638,67	6554,68
<b>TOTAL</b>					<b>42654,37</b>

**Grupo 29 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – Ônibus IVECO CITYCLASS 70C16 2011 – Placa NIX8407.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	510,00	3060,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	67,67	406,02
03	Embuchar Biela	Serviço	6	159,00	954,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1	414,33	414,33
05	Plainar Bloco	Serviço	1	289,33	289,33
06	Embuchar Comando	Serviço	4	156,67	626,68
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	35,00	840,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	48,00	1152,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	820,00	820,00



10	Polir Comando	Serviço	1	180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1	203,00	203,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	250,00	250,00
15	Banho Químico	Serviço	1	131,00	131,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1	6000,00	6000,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1	105,00	105,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1	6268,33	6268,33
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6	1800,00	10800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4	1638,67	6554,68
<b>TOTAL</b>					<b>42654,37</b>

**Grupo 30 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – Ônibus Rural Escolar OREZERO 4X4 Agrale Marruá AM 200 MO Ano 2021 – Placa PIA6E92**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6	510,00	3060,00
02	Retificar Biela	Serviço	6	67,67	406,02
03	Embuchar Biela	Serviço	6	159,00	954,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1	414,33	414,33
05	Plainar Bloco	Serviço	1	289,33	289,33
06	Embuchar Comando	Serviço	4	156,67	626,68
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24	35,00	840,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24	48,00	1152,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1	820,00	820,00
10	Polir Comando	Serviço	1	180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1	203,00	203,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24	80,00	1920,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24	70,00	1680,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	250,00	250,00
15	Banho Químico	Serviço	1	131,00	131,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1	6000,00	6000,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1	105,00	105,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1	6268,33	6268,33
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6	1800,00	10800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4	1638,67	6554,68
<b>TOTAL</b>					<b>42654,37</b>

**Grupo 31 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – FIAT UNO WAY Ano 2011 – Placa NIX4344.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	43,59	174,36
02	Embuchar Biela	Serviço	4	69,60	278,40
03	Retificar Cilindro	Serviço	4	63,60	254,40
04	Brunir Cilindro	Serviço	4	40,00	160,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4	174,00	696,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1	245,60	245,60
07	Embuchar Comando	Serviço	1	67,60	67,60
08	Plainar Bloco	Serviço	1	186,80	186,80
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8	24,00	192,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1	230,00	230,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1	125,20	125,20



12	Trocar Guia de Válvula	Serviço	8	31,20	249,60
13	Trocar sede Válvula	Serviço	8	37,50	300,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1	88,60	88,60
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1	66,20	66,20
16	Banho Químico	Serviço	1	131,10	131,10
17	Mão de Obra Motor	Serviço	1	860,00	860,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4	124,20	496,80
19	Calibrar Bomba	Serviço	1	296,00	296,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1	3114,00	3114,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4	1356,50	5426,00
22	Diagnóstico Eletrônico	Serviço	1	124,00	124,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4	382,00	1528,00
<b>TOTAL</b>					<b>15290,66</b>

**Grupo 32 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – FIAT DOBLÔ Ano 2015/2016 – Placa PIM0791.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	43,59	174,36
02	Retificar Cilindro	Serviço	4	63,60	254,40
03	Retificar sede válvula	Serviço	8	24,00	192,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1	230,00	230,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4	174,00	696,00
06	Plainar bloco	Serviço	1	186,80	186,80
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1	245,60	245,60
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8	31,20	249,60
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15	42,00	630,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1	88,60	88,60
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1	124,20	124,20
12	Plainar cabeçote	Serviço	1	125,20	125,20
13	Embuchar biela	Serviço	4	69,60	278,40
14	Trocar sede válvula	Serviço	8	37,50	300,00
15	Banho químico	Serviço	1	131,10	131,10
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1	66,20	66,20
17	Mão de Obra Motor	Serviço	1	860,00	860,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4	36,00	144,00
19	Diagnóstico Eletrônico	Serviço	1	124,00	124,00
20	Teste de trinca	Serviço	1	154,80	154,80
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1	81,60	81,60
22	Embielamento	Serviço	4	31,20	124,80
23	Embuchar Comando	Serviço	1	67,60	67,60
24	Polir comando	Serviço	1	74,52	74,52
25	Revisão periódica	Serviço	4	382,00	1528,00
<b>TOTAL</b>					<b>7131,78</b>

**Grupo 33 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Francisco Santos - PI – VW Gol Ano 2017 – Placa PIU1296.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4	43,59	174,36
02	Retificar Cilindro	Serviço	4	63,60	254,40
03	Retificar sede válvula	Serviço	8	24,00	192,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1	230,00	230,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4	174,00	696,00





06	Plainar bloco	Serviço	1	186,80	186,80
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1	245,60	245,60
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8	31,20	249,60
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15	42,00	630,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1	88,60	88,60
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1	124,20	124,20
12	Plainar cabeçote	Serviço	1	125,20	125,20
13	Embuchar biela	Serviço	4	69,60	278,40
14	Trocar sede válvula	Serviço	8	37,50	300,00
15	Banho químico	Serviço	1	131,10	131,10
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1	66,20	66,20
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1	860,00	860,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4	36,00	144,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1	124,00	124,00
20	Teste de trinca	Serviço	1	154,80	154,80
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1	81,60	81,60
22	Embielamento	Serviço	4	31,20	124,80
23	Embuchar Comando	Serviço	1	67,60	67,60
24	Polir comando	Serviço	1	74,52	74,52
25	Revisão periódica	Serviço	4	382,00	1528,00
<b>TOTAL</b>					<b>7131,78</b>

- Condições de Pagamento: Conforme o Edital;
- Nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora licitado;
- O prazo de execução do objeto é conforme Edital;
- O prazo de validade da proposta de preços é de acordo com o edital, corridos a partir da data do recebimento das propostas pela Comissão Permanente de Licitações, salvo comprovação de alterações dos valores ora apresentados.

E ainda; DECLARAR, sob as penas da Lei que:

- Que cumpre plenamente com os requisitos de sua habilitação e que cumprirá todos os prazos estabelecidos no Edital e seus anexos;
  - Que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes;
  - Que está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, inclusive no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII, do Artigo 7º da Constituição Federal, e, Lei nº 14.133/21, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezois anos;
  - Que não tem entre seus sócios ou dirigentes, alguém que seja servidor gerentes ou diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou assessoramento da Administração Contratante;
- Que a empresa cumpre todas as normas relativas à saúde, higiene e segurança do trabalho de seus empregados.

Valor Total deste orçamento: R\$ 980.105,54.

Picos – PI, 18 de fevereiro de 2026.

GILDEVAN DE SOUSA

Assinado de forma digital por

GILDEVAN DE SOUSA

SANTOS:34307430875

SANTOS:34307430875

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS ME**

CNPJ nº 43.573.558/0001-79- Inscrição Estadual nº 19.700.945-0

**GILDEVAN DE SOUSA SANTOS**

RG nº 38.046.743-4 SSP/PI - CPF nº 343.074.308-75

Sócio Administrador

# **MECANICA TORQUATO DIESEL**

## **LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA – EPP**

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco – Picos – PI = CEP: 64.607-755

Fone (89) 99921-6586 / E-mail: [lucianotorquato11@hotmail.com](mailto:lucianotorquato11@hotmail.com)

**Proposta de Preços – Resposta a Solicitação de Cotação**

À Senhora Lívia Rodrigues dos Santos Carvalho  
MD. Secretária Municipal de Governo e Administração Geral  
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS – PI

A empresa **LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA - EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.829.621/0001-07, sediada à Av Senador Helvidio Nunes, nº 4643, Bairro Junco – Picos - PI, CEP: 64.607-755, fone (89) 99921-6586 e-mail: [lucianotorquato11@hotmail.com](mailto:lucianotorquato11@hotmail.com), vem por meio desta apresentar a Resposta a Solicitação de Cotação solicitada pela Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI, via e-mail: [lucianotorquato11@hotmail.com](mailto:lucianotorquato11@hotmail.com).

**Segue a Resposta a Solicitação de Cotação in-fine assinada.**

### **Grupo 01 – Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – CAM IVECO TECTOR 260E28 2012/13**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		520,00	3.120,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		60,00	360,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		165,00	990,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		420,00	420,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		165,00	660,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		40,00	960,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		55,00	1.320,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		825,00	825,00
10	Polir Comando	Serviço	1		180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		190,00	190,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		90,00	2.160,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		80,00	1.920,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		250,00	250,00
15	Banho Químico	Serviço	1		125,00	125,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5800,00	5.800,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		5950,00	5.950,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1800,00	10.800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1590,00	6.360,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>42.790,00</b>

### **Grupo 02 – Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – CAM MB ATRON 2729K 6X4 2013 OM906**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		520,00	3.120,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		60,00	360,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		165,00	990,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		420,00	420,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		165,00	660,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		40,00	960,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		55,00	1.320,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		825,00	825,00
10	Polir Comando	Serviço	1		180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		190,00	190,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		90,00	2.160,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		80,00	1.920,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		250,00	250,00
15	Banho Químico	Serviço	1		125,00	125,00

# ***MECANICA TORQUATO DIESEL***

## ***LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA - EPP***

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco - Picos - PI = CEP: 64.607-755

Fone **(89) 99921-6586** / E-mail: **lucianotorquato11@hotmail.com**

16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5800,00	5.800,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		5950,00	5.950,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1800,00	10.800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1590,00	6.360,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>42.790,00</b>

### **Grupo 03 – Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – CAM IVECO/TECTOR 11-190 2022/2023**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		520,00	3.120,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		60,00	360,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		165,00	990,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		420,00	420,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		165,00	660,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		40,00	960,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		55,00	1.320,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		825,00	825,00
10	Polir Comando	Serviço	1		180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		190,00	190,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		90,00	2.160,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		80,00	1.920,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		250,00	250,00
15	Banho Quimico	Serviço	1		125,00	125,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5800,00	5.800,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		5950,00	5.950,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1800,00	10.800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1590,00	6.360,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>42.790,00</b>

### **Grupo 04 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos - PI - Spin Ano 2014.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		50,00	200,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		75,00	300,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		30,00	240,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		225,00	225,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		190,00	760,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		255,00	255,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		33,00	264,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		48,00	720,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		94,00	94,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		130,00	130,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		75,00	300,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		38,00	304,00
15	Banho químico	Serviço	1		135,00	135,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		75,00	75,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		900,00	900,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		44,00	176,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		135,00	135,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		165,00	165,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
22	Embielamento	Serviço	4		35,00	140,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		75,00	75,00



# ***MECANICA TORQUATO DIESEL***

## ***LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA - EPP***

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco - Picos - PI = CEP: 64.607-755

Fone **(89) 99921-6586** / E-mail: **lucianotorquato11@hotmail.com**

24	Polir comando	Serviço	1		85,00	85,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		390,00	1.560,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>7.643,00</b>

### **Grupo 05 - Relação dos Serviços do veículo destinado a Prefeitura Municipal de Francisco Santos - PI - Fiat Ducato Cargo 8 Ano 2019.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		85,00	340,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		130,00	520,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		50,00	200,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		50,00	200,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		175,00	700,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		180,00	180,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		199,00	199,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		25,00	200,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		480,00	480,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		40,00	320,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		60,00	480,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		125,00	125,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
16	Banho Químico	Serviço	1		165,00	165,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		2200,00	2.200,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		39,00	156,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		310,00	310,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3000,00	3.000,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1450,00	5.800,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		540,00	540,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		950,00	3.800,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>20.430,00</b>

### **Grupo 06 - Relação dos Serviços do veículo destinado a Prefeitura Municipal de Francisco Santos - PI - Fiat Toro 2023/23.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		85,00	340,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		130,00	520,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		50,00	200,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		50,00	200,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		175,00	700,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		180,00	180,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		199,00	199,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		25,00	200,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		480,00	480,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		40,00	320,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		60,00	480,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		125,00	125,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
16	Banho Químico	Serviço	1		165,00	165,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		2200,00	2.200,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		39,00	156,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		310,00	310,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3000,00	3.000,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1450,00	5.800,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		540,00	540,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		950,00	3.800,00

# ***MECANICA TORQUATO DIESEL***

## ***LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA – EPP***

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco – Picos – PI = CEP: 64.607-755

Fone **(89) 99921-6586** / E-mail: **lucianotorquato11@hotmail.com**

	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>20.430,00</b>
--	--------------------	------------------

### **Grupo 07 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – MMC/L200 TRITON SPT GL 2019.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		85,00	340,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		130,00	520,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		50,00	200,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		50,00	200,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		175,00	700,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		180,00	180,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		199,00	199,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		25,00	200,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		480,00	480,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		40,00	320,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		60,00	480,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		125,00	125,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
16	Banho Quimico	Serviço	1		165,00	165,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		2200,00	2.200,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		39,00	156,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		310,00	310,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3000,00	3.000,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1450,00	5.800,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		540,00	540,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		950,00	3.800,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>20.430,00</b>

### **Grupo 08 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – TRATOR NEW HOLLAND.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		1.150,00	6.900,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		140,00	840,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1		1.500,00	1.500,00
04	Embuchar Biela	Serviço	6		255,00	1.530,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6		180,00	1.080,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6		300,00	1.800,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		95,00	2.280,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		95,00	2.280,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		1.490,00	1.490,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1		295,00	295,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		110,00	2.640,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		160,00	3.840,00
13	Polir Comando	Serviço	1		265,00	265,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1		7.600,00	7.600,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		7.250,00	7.250,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6		2.340,00	14.040,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4		2.500,00	10.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>65.630,00</b>

### **Grupo 09 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – PEÇAS DE MOTONIVELADORAS.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		1.150,00	6.900,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		140,00	840,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1		1.500,00	1.500,00

# ***MECANICA TORQUATO DIESEL***

## ***LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA – EPP***

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco – Picos – PI = CEP: 64.607-755

Fone **(89) 99921-6586** / E-mail: **lucianotorquato11@hotmail.com**

04	Embuchar Biela	Serviço	6		255,00	1.530,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6		180,00	1.080,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6		300,00	1.800,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		95,00	2.280,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		95,00	2.280,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		1.490,00	1.490,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1		295,00	295,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		110,00	2.640,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		160,00	3.840,00
13	Polir Comando	Serviço	1		265,00	265,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1		7.600,00	7.600,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		7.250,00	7.250,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6		2.340,00	14.040,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4		2.500,00	10.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>65.630,00</b>

### **Grupo 10 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI - PÁ MECANICA RG130.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		1.150,00	6.900,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		140,00	840,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1		1.500,00	1.500,00
04	Embuchar Biela	Serviço	6		255,00	1.530,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6		180,00	1.080,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6		300,00	1.800,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		95,00	2.280,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		95,00	2.280,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		1.490,00	1.490,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1		295,00	295,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		110,00	2.640,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		160,00	3.840,00
13	Polir Comando	Serviço	1		265,00	265,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1		7.600,00	7.600,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		7.250,00	7.250,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6		2.340,00	14.040,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4		2.500,00	10.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>65.630,00</b>

### **Grupo 11 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI - PEÇAS RETROESCAVADEIRA JCB.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		1.150,00	6.900,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		140,00	840,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1		1.500,00	1.500,00
04	Embuchar Biela	Serviço	6		255,00	1.530,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6		180,00	1.080,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6		300,00	1.800,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		95,00	2.280,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		95,00	2.280,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		1.490,00	1.490,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1		295,00	295,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		110,00	2.640,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		160,00	3.840,00
13	Polir Comando	Serviço	1		265,00	265,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1		7.600,00	7.600,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		7.250,00	7.250,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6		2.340,00	14.040,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4		2.500,00	10.000,00



# ***MECANICA TORQUATO DIESEL***

## ***LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA – EPP***

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco – Picos – PI = CEP: 64.607-755

Fone **(89) 99921-6586** / E-mail: **lucianotorquato11@hotmail.com**

	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>65.630,00</b>
--	--------------------	------------------

### **Grupo 12 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI - TRATOR VALTRA.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		1.150,00	6.900,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		140,00	840,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1		1.500,00	1.500,00
04	Embuchar Biela	Serviço	6		255,00	1.530,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6		180,00	1.080,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6		300,00	1.800,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		95,00	2.280,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		95,00	2.280,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		1.490,00	1.490,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1		295,00	295,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		110,00	2.640,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		160,00	3.840,00
13	Polir Comando	Serviço	1		265,00	265,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1		7.600,00	7.600,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		7.250,00	7.250,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6		2.340,00	14.040,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4		2.500,00	10.000,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>65.630,00</b>

### **Grupo 13 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - GM Montana Tecform AB1 Ano 2018/2019 – Placa PIX5929 Ambulância.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		50,00	200,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		75,00	300,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		30,00	240,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		225,00	225,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		190,00	760,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		255,00	255,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		33,00	264,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		48,00	720,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		94,00	94,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		130,00	130,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		75,00	300,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		38,00	304,00
15	Banho químico	Serviço	1		135,00	135,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		75,00	75,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		900,00	900,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		44,00	176,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		135,00	135,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		165,00	165,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
22	Embielamento	Serviço	4		35,00	140,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		75,00	75,00
24	Polir comando	Serviço	1		85,00	85,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		390,00	1.560,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>7.643,00</b>

### **Grupo 14 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - Fiat Ducato Greencar MO3 Ano 2015/2016 – Placa PIS5791. Ambulância.**

# ***MECANICA TORQUATO DIESEL***

## ***LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA - EPP***

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco - Picos - PI = CEP: 64.607-755

Fone **(89) 99921-6586** / E-mail: **lucianotorquato11@hotmail.com**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		85,00	340,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		130,00	520,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		50,00	200,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		50,00	200,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		175,00	700,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		180,00	180,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		199,00	199,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		25,00	200,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		480,00	480,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		40,00	320,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		60,00	480,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		125,00	125,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
16	Banho Químico	Serviço	1		165,00	165,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		2200,00	2.200,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		39,00	156,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		310,00	310,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3000,00	3.000,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1450,00	5.800,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		540,00	540,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		950,00	3.800,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>20.430,00</b>

**Grupo 15 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - Chevrolet S10 LS DD4 2012/2013 - Placa OUC3882.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		85,00	340,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		130,00	520,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		50,00	200,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		50,00	200,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		175,00	700,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		180,00	180,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		199,00	199,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		25,00	200,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		480,00	480,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		40,00	320,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		60,00	480,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		125,00	125,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
16	Banho Químico	Serviço	1		165,00	165,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		2200,00	2.200,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		39,00	156,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		310,00	310,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3000,00	3.000,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1450,00	5.800,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		540,00	540,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		950,00	3.800,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>20.430,00</b>

**Grupo 16 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - Ford Fiesta Flex Ano 2013/2014 - Placa LVH6066.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		50,00	200,00

# ***MECANICA TORQUATO DIESEL***

## ***LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA – EPP***

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco – Picos – PI = CEP: 64.607-755

Fone **(89) 99921-6586** / E-mail: **lucianotorquato11@hotmail.com**

02	Retificar Cilindro	Serviço	4		75,00	300,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		30,00	240,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		225,00	225,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		190,00	760,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		255,00	255,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		33,00	264,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		48,00	720,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		94,00	94,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		130,00	130,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		75,00	300,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		38,00	304,00
15	Banho químico	Serviço	1		135,00	135,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		75,00	75,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		900,00	900,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		44,00	176,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		135,00	135,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		165,00	165,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
22	Embielamento	Serviço	4		35,00	140,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		75,00	75,00
24	Polir comando	Serviço	1		85,00	85,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		390,00	1.560,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>7.643,00</b>

**Grupo 17 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – VW/Novo Fox TL MA 2014/2015 – Placa FIG0371.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		50,00	200,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		75,00	300,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		30,00	240,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		225,00	225,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		190,00	760,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		255,00	255,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		33,00	264,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		48,00	720,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		94,00	94,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		130,00	130,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		75,00	300,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		38,00	304,00
15	Banho químico	Serviço	1		135,00	135,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		75,00	75,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		900,00	900,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		44,00	176,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		135,00	135,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		165,00	165,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
22	Embielamento	Serviço	4		35,00	140,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		75,00	75,00
24	Polir comando	Serviço	1		85,00	85,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		390,00	1.560,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>7.643,00</b>

**Grupo 18 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – VW/Novo Gol TL MCV Ano 2017/2018 – Placa PIV1276.**



**LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA - EPP**

CNPJ: 11.829.621/0001-07 ~ Av Senador Helvidio Nunes ~ nº 4643

Bairro Junco – Picos – PI = CEP: 64.607-755

Fone (89) 99921-6586 / E-mail: [lucianotorquato11@hotmail.com](mailto:lucianotorquato11@hotmail.com)

[illegible]

Grupo 19 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – Renault Master Mbus L3H2 Ano 2018/2019 – Placa PIZ7879.

[illegible]

# ***MECANICA TORQUATO DIESEL***

## ***LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA – EPP***

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco – Picos – PI = CEP: 64.607-755

Fone **(89) 99921-6586** / E-mail: **lucianotorquato11@hotmail.com**

**Grupo 20 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – Chevrolet Onix 10 MT Joyce Ano 2018 – Placa PIX5969.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		50,00	200,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		75,00	300,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		30,00	240,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		225,00	225,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		190,00	760,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		255,00	255,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		33,00	264,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		48,00	720,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		94,00	94,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		130,00	130,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		75,00	300,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		38,00	304,00
15	Banho químico	Serviço	1		135,00	135,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		75,00	75,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		900,00	900,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		44,00	176,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		135,00	135,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		165,00	165,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
22	Embielamento	Serviço	4		35,00	140,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		75,00	75,00
24	Polir comando	Serviço	1		85,00	85,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		390,00	1.560,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>7.643,00</b>

**Grupo 21 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – Chevrolet Onix 10 MT HB Ano 2022/23 – Placa SLM6E57.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		50,00	200,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		75,00	300,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		30,00	240,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		225,00	225,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		190,00	760,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		255,00	255,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		33,00	264,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		48,00	720,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		94,00	94,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		130,00	130,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		75,00	300,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		38,00	304,00
15	Banho químico	Serviço	1		135,00	135,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		75,00	75,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		900,00	900,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		44,00	176,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		135,00	135,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		165,00	165,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
22	Embielamento	Serviço	4		35,00	140,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		75,00	75,00
24	Polir comando	Serviço	1		85,00	85,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		390,00	1.560,00

# ***MECANICA TORQUATO DIESEL***

## ***LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA - EPP***

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco - Picos - PI = CEP: 64.607-755

Fone **(89) 99921-6586** / E-mail: **lucianotorquato11@hotmail.com**

	<b>VALOR TOTAL</b>	<b>7.643,00</b>
--	--------------------	-----------------

**Grupo 22 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - Chevrolet Onix 10 MT LT2 Ano 2022/23 - Placa SLN8A56.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		50,00	200,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		75,00	300,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		30,00	240,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		225,00	225,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		190,00	760,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		255,00	255,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		33,00	264,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		48,00	720,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		94,00	94,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		130,00	130,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		75,00	300,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		38,00	304,00
15	Banho químico	Serviço	1		135,00	135,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		75,00	75,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		900,00	900,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		44,00	176,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		135,00	135,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		165,00	165,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
22	Embielamento	Serviço	4		35,00	140,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		75,00	75,00
24	Polir comando	Serviço	1		85,00	85,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		390,00	1.560,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>7.643,00</b>

**Grupo 23 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - TOYOTA HILUX MAIA AMB1 Ano 2023/24 - Placa SJV7B01.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		85,00	340,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		130,00	520,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		50,00	200,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		50,00	200,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		175,00	700,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		180,00	180,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		199,00	199,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		25,00	200,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		480,00	480,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		40,00	320,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		60,00	480,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		125,00	125,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
16	Banho Quimico	Serviço	1		165,00	165,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		2200,00	2.200,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		39,00	156,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		310,00	310,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3000,00	3.000,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1450,00	5.800,00



# ***MECANICA TORQUATO DIESEL***

## ***LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA – EPP***

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco – Picos – PI = CEP: 64.607-755

Fone **(89) 99921-6586** / E-mail: **lucianotorquato11@hotmail.com**

22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		540,00	540,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		950,00	3.800,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>20.430,00</b>

### **Grupo 24 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI - VOLARE V8 2012/13 - Placa OEH3808.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		520,00	3.120,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		60,00	360,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		165,00	990,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		420,00	420,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		165,00	660,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		40,00	960,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		55,00	1.320,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		825,00	825,00
10	Polir Comando	Serviço	1		180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		190,00	190,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		90,00	2.160,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		80,00	1.920,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		250,00	250,00
15	Banho Quimico	Serviço	1		125,00	125,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5800,00	5.800,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		5950,00	5.950,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1800,00	10.800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1590,00	6.360,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>42.790,00</b>

### **Grupo 25 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI - VOLARE V8 2012/13 – Placa OEH3898**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		520,00	3.120,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		60,00	360,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		165,00	990,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		420,00	420,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		165,00	660,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		40,00	960,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		55,00	1.320,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		825,00	825,00
10	Polir Comando	Serviço	1		180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		190,00	190,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		90,00	2.160,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		80,00	1.920,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		250,00	250,00
15	Banho Quimico	Serviço	1		125,00	125,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5800,00	5.800,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		5950,00	5.950,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1800,00	10.800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1590,00	6.360,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>42.790,00</b>

### **Grupo 26 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI - VOLARE V8 2014/15 – Placa PIQ4705.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		520,00	3.120,00

# ***MECANICA TORQUATO DIESEL***

## ***LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA – EPP***

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco – Picos – PI = CEP: 64.607-755

Fone **(89) 99921-6586** / E-mail: **lucianotorquato11@hotmail.com**

02	Retificar Biela	Serviço	6		60,00	360,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		165,00	990,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		420,00	420,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		165,00	660,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		40,00	960,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		55,00	1.320,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		825,00	825,00
10	Polir Comando	Serviço	1		180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		190,00	190,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		90,00	2.160,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		80,00	1.920,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		250,00	250,00
15	Banho Quimico	Serviço	1		125,00	125,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5800,00	5.800,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		5950,00	5.950,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1800,00	10.800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1590,00	6.360,00
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>42.790,00</b>

**Grupo 27 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – Ônibus MB 1519R ORE 2013 OM924 LA – Placa OVX9367.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		520,00	3.120,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		60,00	360,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		165,00	990,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		420,00	420,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		165,00	660,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		40,00	960,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		55,00	1.320,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		825,00	825,00
10	Polir Comando	Serviço	1		180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		190,00	190,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		90,00	2.160,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		80,00	1.920,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		250,00	250,00
15	Banho Quimico	Serviço	1		125,00	125,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5800,00	5.800,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		5950,00	5.950,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1800,00	10.800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1590,00	6.360,00
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>42.790,00</b>

**Grupo 28 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – Ônibus 1519EOD 2010/11 MAN – Placa NIR6047.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		520,00	3.120,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		60,00	360,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		165,00	990,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		420,00	420,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		165,00	660,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		40,00	960,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		55,00	1.320,00

# ***MECANICA TORQUATO DIESEL***

## ***LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA – EPP***

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco – Picos – PI = CEP: 64.607-755

Fone **(89) 99921-6586** / E-mail: **lucianotorquato11@hotmail.com**

09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		825,00	825,00
10	Polir Comando	Serviço	1		180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		190,00	190,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		90,00	2.160,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		80,00	1.920,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		250,00	250,00
15	Banho Quimico	Serviço	1		125,00	125,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5800,00	5.800,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		5950,00	5.950,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1800,00	10.800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1590,00	6.360,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>42.790,00</b>

### **Grupo 29 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – Ônibus IVECO CITYCLASS 70C16 2011 – Placa NIX8407.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		520,00	3.120,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		60,00	360,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		165,00	990,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		420,00	420,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		165,00	660,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		40,00	960,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		55,00	1.320,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		825,00	825,00
10	Polir Comando	Serviço	1		180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		190,00	190,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		90,00	2.160,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		80,00	1.920,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		250,00	250,00
15	Banho Quimico	Serviço	1		125,00	125,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5800,00	5.800,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		5950,00	5.950,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1800,00	10.800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1590,00	6.360,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>42.790,00</b>

### **Grupo 30 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – Ônibus Rural Escolar OREZERO 4X4 Agrale Marruá AM 200 MO Ano 2021 – Placa PLA6E92**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		520,00	3.120,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		60,00	360,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		165,00	990,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		420,00	420,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		300,00	300,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		165,00	660,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		40,00	960,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		55,00	1.320,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		825,00	825,00
10	Polir Comando	Serviço	1		180,00	180,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		190,00	190,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		90,00	2.160,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		80,00	1.920,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		250,00	250,00
15	Banho Quimico	Serviço	1		125,00	125,00



# ***MECANICA TORQUATO DIESEL***

## ***LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA – EPP***

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco – Picos – PI = CEP: 64.607-755

Fone **(89) 99921-6586** / E-mail: **lucianotorquato11@hotmail.com**

16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5800,00	5.800,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		5950,00	5.950,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1800,00	10.800,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1590,00	6.360,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>42.790,00</b>

### **Grupo 31 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – FIAT UNO WAY Ano 2011 – Placa NIX4344.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		45,00	180,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		55,00	220,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		55,00	220,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		30,00	120,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		180,00	720,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1		230,00	230,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		55,00	55,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		170,00	170,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		18,00	144,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		230,00	230,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		110,00	110,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		25,00	200,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		30,00	240,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		65,00	65,00
16	Banho Químico	Serviço	1		135,00	135,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		850,00	850,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		130,00	520,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		320,00	320,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3000,00	3000,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1350,00	5400,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		130,00	130,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		400,00	1600,00
<b>VALOR TOTAL</b>						<b>14.944,00</b>

### **Grupo 32 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – FIAT DOBLÔ Ano 2015/2016 – Placa PIM0791.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		50,00	200,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		75,00	300,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		30,00	240,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		225,00	225,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		190,00	760,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		255,00	255,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		33,00	264,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		48,00	720,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		94,00	94,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		130,00	130,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		75,00	300,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		38,00	304,00
15	Banho químico	Serviço	1		135,00	135,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		75,00	75,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		900,00	900,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		44,00	176,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		135,00	135,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		165,00	165,00

# MECANICA TORQUATO DIESEL

## LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA LTDA – EPP

CNPJ: 11.829.621/0001-07 - Av Senador Helvidio Nunes - nº 4643

Bairro Junco – Picos – PI = CEP: 64.607-755

Fone (89) 99921-6586 / E-mail: [lucianotorquato11@hotmail.com](mailto:lucianotorquato11@hotmail.com)

21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
22	Embielamento	Serviço	4		35,00	140,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		75,00	75,00
24	Polir comando	Serviço	1		85,00	85,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		390,00	1.560,00
VALOR TOTAL						7.643,00

**Grupo 33 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Francisco Santos - PI – VW Gol Ano 2017 – Placa PIU1296.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		50,00	200,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		75,00	300,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		30,00	240,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		225,00	225,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		190,00	760,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		255,00	255,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		33,00	264,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		48,00	720,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		94,00	94,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		130,00	130,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		130,00	130,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		75,00	300,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		38,00	304,00
15	Banho químico	Serviço	1		135,00	135,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		75,00	75,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		900,00	900,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		44,00	176,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		135,00	135,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		165,00	165,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		85,00	85,00
22	Embielamento	Serviço	4		35,00	140,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		75,00	75,00
24	Polir comando	Serviço	1		85,00	85,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		390,00	1.560,00
VALOR TOTAL DO LOTE						7.643,00

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 990.298,37.**

Agradecemos a atenção dispensada.

Atenciosamente;

Picos-PI, 18 de fevereiro de 2026.

Luciano Torquato de Oliveira.

Luciano Torquato de Oliveira LTDA – EPP

LUCIANO TORQUATO DE OLIVEIRA

CNPJ nº 11.829.621/0001-07

CPF nº 836.827.403-68

Sócio Administrador

**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

**TERMO DE PROPOSTA**

À

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO SANTOS - PI

1. Após exames dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta, pelo valor unitário e total, conforme Planilhas de Custos e Cronogramas, anexos.
  2. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação dos serviços.
  3. O valor constante da proposta compreende todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre a execução dos serviços, abrangendo, assim, todos os custos necessários à sua execução, em face desta Cotação.
  4. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
  5. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da Proposta de Preços.
- Prazo de Execução das Obras e Serviços: conforme edital.
- Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias
6. Comprometemo-nos em manter esta Proposta de Preços, durante o prazo estabelecido nos termos da Licitação em epígrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas Propostas Comerciais no certame licitatório.

7. Dados Bancários:

**BANCO:** Banco do Brasil S.A AGÊNCIA: 0254-2 CONTA CORRENTE: 38.024-5

Picos-PI, 19 de fevereiro de 2026.

**JOSEANA GONCALVES**

**HOLANDA**

**CARNEIRO:0143448600**

**0139**

**Joseana Gonçalves Holanda Carneiro**

**CPF nº 709.389.973-00 / RG nº 1.434.215 SSP PI**

**Proprietária**

Assinado de forma digital  
por JOSEANA GONCALVES  
HOLANDA  
CARNEIRO:01434486000139

DADOS DA EMPRESA		
FORNECEDOR: JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME - AUTO PEÇAS SANTA TERESINHA		
CNPJ: 01.434.486/0001-39	INSC.: ESTADUAL: 19.546.519-9	
ENDEREÇO: Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600	BAIRRO: Catavento	
CEP: 64.607-165	CIDADE: Picos	ESTADO: Piauí
TELEFONE: (89) 9 9921.6980	E_MAIL: <a href="mailto:santateresinha3@gmail.com">santateresinha3@gmail.com</a>	
BANCO: Banco do Brasil S.A	AGÊNCIA: 0254-2	CONTA CORRENTE: 38.024-5



**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

**Grupo 01 – Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – CAM IVECO TECTOR 260E28 2012/13**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		500,00	3.000,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		65,00	390,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		160,00	960,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		415,00	415,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		290,00	290,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		160,00	640,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		38,00	912,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		50,00	1.200,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		840,00	840,00
10	Polir Comando	Serviço	1		190,00	190,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		200,00	200,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		259,00	259,00
15	Banho Químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5900,00	5.900,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		6200,00	6.200,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1830,00	10.980,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1630,00	6.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>42.966,00</b>

**Grupo 02 – Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – CAM MB ATRON 2729K 6X4 2013 OM906**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		500,00	3.000,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		65,00	390,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		160,00	960,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		415,00	415,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		290,00	290,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		160,00	640,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		38,00	912,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		50,00	1.200,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		840,00	840,00
10	Polir Comando	Serviço	1		190,00	190,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		200,00	200,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		259,00	259,00
15	Banho Químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5900,00	5.900,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		6200,00	6.200,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1830,00	10.980,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1630,00	6.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>42.966,00</b>

**Grupo 03 – Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – CAM IVECO/TECTOR 11-190 2022/2023**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		500,00	3.000,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		65,00	390,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		160,00	960,00

**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

04	Alinhar Bloco	Serviço	1		415,00	415,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		290,00	290,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		160,00	640,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		38,00	912,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		50,00	1.200,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		840,00	840,00
10	Polir Comando	Serviço	1		190,00	190,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		200,00	200,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		259,00	259,00
15	Banho Químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5900,00	5.900,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		6200,00	6.200,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1830,00	10.980,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1630,00	6.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>42.966,00</b>

**Grupo 04 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos - PI - Spin**  
**Ano 2014.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		45,00	180,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		70,00	280,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		28,00	224,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		220,00	220,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		180,00	720,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		250,00	250,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		30,00	240,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		45,00	675,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		90,00	90,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		129,00	129,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		129,00	129,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		70,00	280,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		35,00	280,00
15	Banho químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		70,00	70,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		880,00	880,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		40,00	160,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		130,00	130,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		160,00	160,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
22	Embielamento	Serviço	4		30,00	120,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		70,00	70,00
24	Polir comando	Serviço	1		80,00	80,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		380,00	1.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>7.287,00</b>

**Grupo 05 - Relação dos Serviços do veículo destinado a Prefeitura Municipal de Francisco Santos**  
**- PI - Fiat Ducato Cargo 8 Ano 2019.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		80,00	320,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		120,00	480,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		55,00	220,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		45,00	180,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		170,00	680,00

**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

06	Alinhar Bloco	Serviço	1		299,00	299,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		178,00	178,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		200,00	200,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		20,00	160,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		475,00	475,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		125,00	125,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		35,00	280,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		55,00	440,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		120,00	120,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
16	Banho Químico	Serviço	1		160,00	160,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		2100,00	2.100,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		35,00	140,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		300,00	300,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3100,00	3.100,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1400,00	5.600,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		500,00	500,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		1000,00	4.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>20.137,00</b>

**Grupo 06 - Relação dos Serviços do veículo destinado a Prefeitura Municipal de Francisco Santos - PI - Fiat Toro 2023/23.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		80,00	320,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		120,00	480,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		55,00	220,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		45,00	180,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		170,00	680,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1		299,00	299,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		178,00	178,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		200,00	200,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		20,00	160,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		475,00	475,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		125,00	125,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		35,00	280,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		55,00	440,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		120,00	120,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
16	Banho Químico	Serviço	1		160,00	160,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		2100,00	2.100,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		35,00	140,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		300,00	300,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3100,00	3.100,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1400,00	5.600,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		500,00	500,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		1000,00	4.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>20.137,00</b>

**Grupo 07 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI – MMC/L200 TRITON SPT GL 2019.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		80,00	320,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		120,00	480,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		55,00	220,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		45,00	180,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		170,00	680,00



**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

06	Alinhar Bloco	Serviço	1		299,00	299,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		178,00	178,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		200,00	200,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		20,00	160,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		475,00	475,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		125,00	125,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		35,00	280,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		55,00	440,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		120,00	120,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
16	Banho Químico	Serviço	1		160,00	160,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		2100,00	2.100,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		35,00	140,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		300,00	300,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3100,00	3.100,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1400,00	5.600,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		500,00	500,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		1000,00	4.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>20.137,00</b>

**Grupo 08 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI - TRATOR NEW HOLLAND.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		1.200,00	7.200,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		130,00	780,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1		1.450,00	1.450,00
04	Embuchar Biela	Serviço	6		259,00	1.554,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6		185,00	1.110,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6		290,00	1.740,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		1.450,00	1.450,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1		300,00	300,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		113,00	2.712,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		159,00	3.816,00
13	Polir Comando	Serviço	1		260,00	260,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1		7.800,00	7.800,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		7.400,00	7.400,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6		2.250,00	13.500,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4		2.550,00	10.200,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>65.112,00</b>

**Grupo 09 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI - PEÇAS DE MOTONIVELADORAS.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		1.200,00	7.200,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		130,00	780,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1		1.450,00	1.450,00
04	Embuchar Biela	Serviço	6		259,00	1.554,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6		185,00	1.110,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6		290,00	1.740,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		1.450,00	1.450,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1		300,00	300,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		113,00	2.712,00

**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		159,00	3.816,00
13	Polir Comando	Serviço	1		260,00	260,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1		7.800,00	7.800,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		7.400,00	7.400,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6		2.250,00	13.500,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4		2.550,00	10.200,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>65.112,00</b>

**Grupo 10 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI - PÁ MECANICA RG130.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		1.200,00	7.200,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		130,00	780,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1		1.450,00	1.450,00
04	Embuchar Biela	Serviço	6		259,00	1.554,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6		185,00	1.110,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6		290,00	1.740,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		1.450,00	1.450,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1		300,00	300,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		113,00	2.712,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		159,00	3.816,00
13	Polir Comando	Serviço	1		260,00	260,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1		7.800,00	7.800,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		7.400,00	7.400,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6		2.250,00	13.500,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4		2.550,00	10.200,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>65.112,00</b>

**Grupo 11 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI - PEÇAS RETROESCAVADEIRA JCB.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		1.200,00	7.200,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		130,00	780,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1		1.450,00	1.450,00
04	Embuchar Biela	Serviço	6		259,00	1.554,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6		185,00	1.110,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6		290,00	1.740,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		1.450,00	1.450,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1		300,00	300,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		113,00	2.712,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		159,00	3.816,00
13	Polir Comando	Serviço	1		260,00	260,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1		7.800,00	7.800,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		7.400,00	7.400,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6		2.250,00	13.500,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4		2.550,00	10.200,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>65.112,00</b>

**Grupo 12 - Relação dos Serviços do Veículo da Prefeitura Municipal de Francisco Santos – PI - TRATOR VALTRA.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		1.200,00	7.200,00

**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

02	Retificar Biela	Serviço	6		130,00	780,00
03	Embuchar Comando	Serviço	1		1.450,00	1.450,00
04	Embuchar Biela	Serviço	6		259,00	1.554,00
05	Retificar Cilindro	Serviço	6		185,00	1.110,00
06	Projeção Camisa	Serviço	6		290,00	1.740,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		1.450,00	1.450,00
10	Polir Virabrequim	Serviço	1		300,00	300,00
11	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		113,00	2.712,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		159,00	3.816,00
13	Polir Comando	Serviço	1		260,00	260,00
14	Mão de obra do motor	Serviço	1		7.800,00	7.800,00
15	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		7.400,00	7.400,00
16	Recuperação de unidade injetora	Serviço	6		2.250,00	13.500,00
17	Revisões Periódicas	Serviço	4		2.550,00	10.200,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>65.112,00</b>

**Grupo 13 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - GM Montana Tecform AB1 Ano 2018/2019 – Placa PIX5929 Ambulância.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		45,00	180,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		70,00	280,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		28,00	224,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		220,00	220,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		180,00	720,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		250,00	250,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		30,00	240,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		45,00	675,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		90,00	90,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		129,00	129,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		129,00	129,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		70,00	280,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		35,00	280,00
15	Banho químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		70,00	70,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		880,00	880,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		40,00	160,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		130,00	130,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		160,00	160,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
22	Embielamento	Serviço	4		30,00	120,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		70,00	70,00
24	Polir comando	Serviço	1		80,00	80,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		380,00	1.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>7.287,00</b>

**Grupo 14 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - Fiat Ducato Greencar MO3 Ano 2015/2016 – Placa PIS5791. Ambulância.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		80,00	320,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		120,00	480,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		55,00	220,00



**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

04	Brunir Cilindro	Serviço	4		45,00	180,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		170,00	680,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1		299,00	299,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		178,00	178,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		200,00	200,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		20,00	160,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		475,00	475,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		125,00	125,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		35,00	280,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		55,00	440,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		120,00	120,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
16	Banho Químico	Serviço	1		160,00	160,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		2100,00	2.100,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		35,00	140,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		300,00	300,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3100,00	3.100,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1400,00	5.600,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		500,00	500,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		1000,00	4.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>20.137,00</b>

**Grupo 15 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - Chevrolet S10 LS DD4 2012/2013 – Placa OUC3882.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		80,00	320,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		120,00	480,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		55,00	220,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		45,00	180,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		170,00	680,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1		299,00	299,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		178,00	178,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		200,00	200,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		20,00	160,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		475,00	475,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		125,00	125,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		35,00	280,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		55,00	440,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		120,00	120,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
16	Banho Químico	Serviço	1		160,00	160,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		2100,00	2.100,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		35,00	140,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		300,00	300,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3100,00	3.100,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1400,00	5.600,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		500,00	500,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		1000,00	4.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>20.137,00</b>

**Grupo 16 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI - Ford Fiesta Flex Ano 2013/2014 – Placa LVH6066.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		45,00	180,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		70,00	280,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		28,00	224,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		220,00	220,00

**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

05	Encamisar cilindro	Serviço	4		180,00	720,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		250,00	250,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		30,00	240,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		45,00	675,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		90,00	90,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		129,00	129,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		129,00	129,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		70,00	280,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		35,00	280,00
15	Banho químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		70,00	70,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		880,00	880,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		40,00	160,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		130,00	130,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		160,00	160,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
22	Embielamento	Serviço	4		30,00	120,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		70,00	70,00
24	Polir comando	Serviço	1		80,00	80,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		380,00	1.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>7.287,00</b>

**Grupo 17 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – VW/Novo Fox TL MA 2014/2015 – Placa PIG0371.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		45,00	180,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		70,00	280,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		28,00	224,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		220,00	220,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		180,00	720,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		250,00	250,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		30,00	240,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		45,00	675,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		90,00	90,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		129,00	129,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		129,00	129,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		70,00	280,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		35,00	280,00
15	Banho químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		70,00	70,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		880,00	880,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		40,00	160,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		130,00	130,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		160,00	160,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
22	Embielamento	Serviço	4		30,00	120,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		70,00	70,00
24	Polir comando	Serviço	1		80,00	80,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		380,00	1.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>7.287,00</b>

**Grupo 18 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – VW/Novo Gol TL MCV Ano 2017/2018 – Placa PIV1276.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
------	------------------------	---------	------------	--------	-------------	----------

**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**

## Auto Peças Santa Teresinha

**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**

**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**

**Picos PI – CEP: 64.607-165**

01	Retificar Biela	Serviço	4		45,00	180,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		70,00	280,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		28,00	224,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		220,00	220,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		180,00	720,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		250,00	250,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		30,00	240,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		45,00	675,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		90,00	90,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		129,00	129,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		129,00	129,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		70,00	280,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		35,00	280,00
15	Banho químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		70,00	70,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		880,00	880,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		40,00	160,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		130,00	130,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		160,00	160,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
22	Embielamento	Serviço	4		30,00	120,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		70,00	70,00
24	Polir comando	Serviço	1		80,00	80,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		380,00	1.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>7.287,00</b>

**Grupo 19 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – Renault Master Mbus L3H2 Ano 2018/2019 – Placa PIZ7879.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		80,00	320,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		120,00	480,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		55,00	220,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		45,00	180,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		170,00	680,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1		299,00	299,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		178,00	178,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		200,00	200,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		20,00	160,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		475,00	475,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		125,00	125,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		35,00	280,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		55,00	440,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		120,00	120,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
16	Banho Quimico	Serviço	1		160,00	160,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		2100,00	2.100,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		35,00	140,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		300,00	300,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3100,00	3.100,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1400,00	5.600,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		500,00	500,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		1000,00	4.000,00
VALOR TOTAL DO LOTE						20.137,00

**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

**Grupo 20 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – Chevrolet Onix 10 MT Joyce Ano 2018 – Placa PIX5969.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		45,00	180,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		70,00	280,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		28,00	224,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		220,00	220,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		180,00	720,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		250,00	250,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		30,00	240,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		45,00	675,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		90,00	90,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		129,00	129,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		129,00	129,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		70,00	280,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		35,00	280,00
15	Banho químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		70,00	70,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		880,00	880,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		40,00	160,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		130,00	130,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		160,00	160,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
22	Embielamento	Serviço	4		30,00	120,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		70,00	70,00
24	Polir comando	Serviço	1		80,00	80,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		380,00	1.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>7.287,00</b>

**Grupo 21 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – Chevrolet Onix 10 MT HB Ano 2022/23 – Placa SLM6E57.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		45,00	180,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		70,00	280,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		28,00	224,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		220,00	220,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		180,00	720,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		250,00	250,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		30,00	240,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		45,00	675,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		90,00	90,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		129,00	129,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		129,00	129,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		70,00	280,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		35,00	280,00
15	Banho químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		70,00	70,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		880,00	880,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		40,00	160,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		130,00	130,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		160,00	160,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
22	Embielamento	Serviço	4		30,00	120,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		70,00	70,00
24	Polir comando	Serviço	1		80,00	80,00



**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

25	Revisão periódica	Serviço	4		380,00	1.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>7.287,00</b>

**Grupo 22 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – Chevrolet Onix 10 MT LT2 Ano 2022/23 – Placa SLN8A56.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		45,00	180,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		70,00	280,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		28,00	224,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		220,00	220,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		180,00	720,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		250,00	250,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		30,00	240,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		45,00	675,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		90,00	90,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		129,00	129,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		129,00	129,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		70,00	280,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		35,00	280,00
15	Banho químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		70,00	70,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		880,00	880,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		40,00	160,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		130,00	130,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		160,00	160,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
22	Embielamento	Serviço	4		30,00	120,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		70,00	70,00
24	Polir comando	Serviço	1		80,00	80,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		380,00	1.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>7.287,00</b>

**Grupo 23 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Saúde do município de Francisco Santos - PI – TOYOTA HILUX MAIA AMB1 Ano 2023/24 – Placa SJV7B01.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		80,00	320,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		120,00	480,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		55,00	220,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		45,00	180,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		170,00	680,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1		299,00	299,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		178,00	178,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		200,00	200,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		20,00	160,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		475,00	475,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		125,00	125,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		35,00	280,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		55,00	440,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		120,00	120,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
16	Banho Quimico	Serviço	1		160,00	160,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		2100,00	2.100,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		35,00	140,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		300,00	300,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3100,00	3.100,00

**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1400,00	5.600,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		500,00	500,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		1000,00	4.000,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>20.137,00</b>

**Grupo 24 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI - VOLARE V8 2012/13 - Placa OEH3808.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		500,00	3.000,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		65,00	390,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		160,00	960,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		415,00	415,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		290,00	290,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		160,00	640,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		38,00	912,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		50,00	1.200,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		840,00	840,00
10	Polir Comando	Serviço	1		190,00	190,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		200,00	200,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		259,00	259,00
15	Banho Quimico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5900,00	5.900,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		6200,00	6.200,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1830,00	10.980,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1630,00	6.520,00
VALOR TOTAL DO LOTE						42.966,00

**Grupo 25 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI - VOLARE V8 2012/13 – Placa OEH3898**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		500,00	3.000,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		65,00	390,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		160,00	960,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		415,00	415,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		290,00	290,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		160,00	640,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		38,00	912,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		50,00	1.200,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		840,00	840,00
10	Polir Comando	Serviço	1		190,00	190,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		200,00	200,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		259,00	259,00
15	Banho Quimico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5900,00	5.900,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		6200,00	6.200,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1830,00	10.980,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1630,00	6.520,00
VALOR TOTAL DO LOTE						42.966,00

**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

**Grupo 26 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI - VOLARE V8 2014/15 – Placa PIQ4705.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		500,00	3.000,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		65,00	390,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		160,00	960,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		415,00	415,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		290,00	290,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		160,00	640,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		38,00	912,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		50,00	1.200,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		840,00	840,00
10	Polir Comando	Serviço	1		190,00	190,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		200,00	200,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		259,00	259,00
15	Banho Químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5900,00	5.900,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		6200,00	6.200,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1830,00	10.980,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1630,00	6.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>42.966,00</b>

**Grupo 27 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI - Ônibus MB 1519R ORE 2013 OM924 LA – Placa OVX9367.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		500,00	3.000,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		65,00	390,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		160,00	960,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		415,00	415,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		290,00	290,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		160,00	640,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		38,00	912,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		50,00	1.200,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		840,00	840,00
10	Polir Comando	Serviço	1		190,00	190,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		200,00	200,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		259,00	259,00
15	Banho Químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5900,00	5.900,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		6200,00	6.200,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1830,00	10.980,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1630,00	6.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>42.966,00</b>

**Grupo 28 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI - Ônibus 1519EOD 2010/11 MAN – Placa NIR6047.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		500,00	3.000,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		65,00	390,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		160,00	960,00

**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

04	Alinhar Bloco	Serviço	1		415,00	415,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		290,00	290,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		160,00	640,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		38,00	912,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		50,00	1.200,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		840,00	840,00
10	Polir Comando	Serviço	1		190,00	190,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		200,00	200,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		259,00	259,00
15	Banho Químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5900,00	5.900,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		6200,00	6.200,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1830,00	10.980,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1630,00	6.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>42.966,00</b>

**Grupo 29 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – Ônibus IVECO CITYCLASS 70C16 2011 – Placa NIX8407.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		500,00	3.000,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		65,00	390,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		160,00	960,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		415,00	415,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		290,00	290,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		160,00	640,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		38,00	912,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		50,00	1.200,00
09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		840,00	840,00
10	Polir Comando	Serviço	1		190,00	190,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		200,00	200,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		259,00	259,00
15	Banho Químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5900,00	5.900,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		6200,00	6.200,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1830,00	10.980,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1630,00	6.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>42.966,00</b>

**Grupo 30 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – Ônibus Rural Escolar OREZERO 4X4 Agrale Marruá AM 200 MO Ano 2021 – Placa PIA6E92**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Encamisar Cilindro	Serviço	6		500,00	3.000,00
02	Retificar Biela	Serviço	6		65,00	390,00
03	Embuchar Biela	Serviço	6		160,00	960,00
04	Alinhar Bloco	Serviço	1		415,00	415,00
05	Plainar Bloco	Serviço	1		290,00	290,00
06	Embuchar Comando	Serviço	4		160,00	640,00
07	Retificar Sede de Valvula	Serviço	24		38,00	912,00
08	Retificar Valvula	Serviço	24		50,00	1.200,00



**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

09	Retificar Virabrequim	Serviço	1		840,00	840,00
10	Polir Comando	Serviço	1		190,00	190,00
11	Polir Virabrequim	Serviço	1		200,00	200,00
12	Trocar Sede de Valvula	Serviço	24		85,00	2.040,00
13	Trocar Guia de Valvula	Serviço	24		75,00	1.800,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		259,00	259,00
15	Banho Químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Mão de Obra Motor	Serviço	1		5900,00	5.900,00
17	Jatear Cabeçote	Serviço	1		100,00	100,00
18	Recuperação da Bomba de Alta	Serviço	1		6200,00	6.200,00
19	Recuperação de Injetor Common Rail	Serviço	6		1830,00	10.980,00
20	Revisão Periódica	Serviço	4		1630,00	6.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>42.966,00</b>

**Grupo 31 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – FIAT UNO WAY Ano 2011 – Placa NIX4344.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		40,00	160,00
02	Embuchar Biela	Serviço	4		60,00	240,00
03	Retificar Cilindro	Serviço	4		60,00	240,00
04	Brunir Cilindro	Serviço	4		35,00	140,00
05	Encamisar Cilindro	Serviço	4		180,00	720,00
06	Alinhar Bloco	Serviço	1		240,00	240,00
07	Embuchar Comando	Serviço	1		60,00	60,00
08	Plainar Bloco	Serviço	1		180,00	180,00
09	Retificar Sede Valvula	Serviço	8		20,00	160,00
10	Retificar Virabrequim	Serviço	1		240,00	240,00
11	Plainar Cabeçote	Serviço	1		120,00	120,00
12	Trocar Guia de Valvula	Serviço	8		30,00	240,00
13	Trocar sede Valvula	Serviço	8		35,00	280,00
14	Esmerilhar Cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
15	Jatear Cabeçote	Serviço	1		60,00	60,00
16	Banho Químico	Serviço	1		130,00	130,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		840,00	840,00
18	Calibragem Bico Injetor	Serviço	4		120,00	480,00
19	Calibrar Bomba	Serviço	1		300,00	300,00
20	Recuperação Bomba de Alta	Serviço	1		3100,00	3.100,00
21	Recuperação de Bico Injetor Common Rail	Serviço	4		1300,00	5.200,00
22	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		120,00	120,00
23	Revisões Periódicas	Serviço	4		375,00	1.500,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>14.830,00</b>

**Grupo 32 – Relação dos Serviços destinado ao Veículo da Secretaria Municipal de Educação do Município de Francisco Santos – PI – FIAT DOBLÔ Ano 2015/2016 – Placa PIM0791.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		45,00	180,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		70,00	280,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		28,00	224,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		220,00	220,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		180,00	720,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		250,00	250,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		30,00	240,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		45,00	675,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		90,00	90,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		129,00	129,00

**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

12	Plainar cabeçote	Serviço	1		129,00	129,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		70,00	280,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		35,00	280,00
15	Banho químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		70,00	70,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		880,00	880,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		40,00	160,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		130,00	130,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		160,00	160,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
22	Embielamento	Serviço	4		30,00	120,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		70,00	70,00
24	Polir comando	Serviço	1		80,00	80,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		380,00	1.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>7.287,00</b>

**Grupo 33 - Relação dos Serviços destinadas ao veículo da Secretaria Municipal de Assistência Social do município de Francisco Santos - PI – VW Gol Ano 2017 – Placa PIU1296.**

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Quantidade	Catser	V. Unitário	V. Total
01	Retificar Biela	Serviço	4		45,00	180,00
02	Retificar Cilindro	Serviço	4		70,00	280,00
03	Retificar sede válvula	Serviço	8		28,00	224,00
04	Retificar virabrequim	Serviço	1		220,00	220,00
05	Encamisar cilindro	Serviço	4		180,00	720,00
06	Plainar bloco	Serviço	1		190,00	190,00
07	Alinhar bloco auto leve	Serviço	1		250,00	250,00
08	Trocar guia de válvula	Serviço	8		30,00	240,00
09	Encher furos de cabeçote	Serviço	15		45,00	675,00
10	Esmerilhar cabeçote auto leve	Serviço	1		90,00	90,00
11	Calibragem de válvulas	Serviço	1		129,00	129,00
12	Plainar cabeçote	Serviço	1		129,00	129,00
13	Embuchar biela	Serviço	4		70,00	280,00
14	Trocar sede válvula	Serviço	8		35,00	280,00
15	Banho químico	Serviço	1		130,00	130,00
16	Jatear Cabeçote	Serviço	1		70,00	70,00
17	Mao de Obra Motor	Serviço	1		880,00	880,00
18	Limpeza de bico	Serviço	4		40,00	160,00
19	Diagnostico Eletronico	Serviço	1		130,00	130,00
20	Teste de trinca	Serviço	1		160,00	160,00
21	Descarbonização de cabeçote	Serviço	1		80,00	80,00
22	Embielamento	Serviço	4		30,00	120,00
23	Embuchar Comando	Serviço	1		70,00	70,00
24	Polir comando	Serviço	1		80,00	80,00
25	Revisão periódica	Serviço	4		380,00	1.520,00
<b>VALOR TOTAL DO LOTE</b>						<b>7.287,00</b>

**VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 983.879,00.**

Declaramos para os devidos fins, que somos Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações, e que fazemos prova de tal condição com os documentos enviados - DOCUMENTAÇÃO, conforme previsto no Edital.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.

Declaramos, que a Proposta Apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes

**JOSEANA GONÇALVES HOLANDA – ME**  
**Auto Peças Santa Teresinha**  
**Cnpj: 01.434.486/0001-39 – Insc. Est: 19.546.519-9**  
**Av.: Senador Helvídio Nunes nº 1600 – Bairro Catavento**  
**Picos PI – CEP: 64.607-165**

na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório.

Picos-PI, 19 de fevereiro de 2026.

JOSEANA GONCALVES  
HOLANDA  
CARNEIRO:0143448600  
0139  
CPF nº 709.389.973-00 / RG nº 1.434.215 SSP PI  
Proprietária

Assinado de forma digital  
por JOSEANA GONCALVES  
HOLANDA  
CARNEIRO:01434486000139  
Joseana Gonçalves Holanda Carneiro