



QUADRO DE ESQUADRIAS							
ESQ	LAIS	VAL	ALT	FEIT	TIPO	MATERIAL	QUANTIDADE
401	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	81
402	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	82
403	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	83
404	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	84
405	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	85
406	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	86
407	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	87
408	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	88
409	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	89
410	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	90
411	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	91
412	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	92
413	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	93
414	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	94
415	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	95
416	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	96
417	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	97
418	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	98
419	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	99
420	1,15	1,05	1,15	ABRIR	FECHO	FERRO	100
CORRIGOS GRAVES VIZINHOS							
002	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	02
003	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	03
004	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	04
005	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	05
006	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	06
007	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	07
008	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	08
009	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	09
010	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	10
011	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	11
012	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	12
013	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	13
014	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	14
015	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	15
016	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	16
017	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	17
018	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	18
019	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	19
020	1,10	1,05	1,10	ABRIR	FECHO	CONCRETO	20
PORTAS							
P01	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	01
P02	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	02
P03	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	03
P04	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	04
P05	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	05
P06	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	06
P07	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	07
P08	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	08
P09	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	09
P10	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	10
P11	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	11
P12	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	12
P13	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	13
P14	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	14
P15	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	15
P16	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	16
P17	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	17
P18	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	18
P19	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	19
P20	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	20
P21	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	21
P22	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	22
P23	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	23
P24	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	24
P25	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	25
P26	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	26
P27	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	27
P28	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	28
P29	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	29
P30	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	30
P31	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	31
P32	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	32
P33	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	33
P34	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	34
P35	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	35
P36	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	36
P37	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	37
P38	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	38
P39	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	39
P40	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	40
P41	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	41
P42	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	42
P43	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	43
P44	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	44
P45	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	45
P46	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	46
P47	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	47
P48	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	48
P49	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	49
P50	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	50
P51	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	51
P52	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	52
P53	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	53
P54	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	54
P55	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	55
P56	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	56
P57	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	57
P58	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	58
P59	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	59
P60	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	60
P61	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	61
P62	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	62
P63	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	63
P64	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	64
P65	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	65
P66	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	66
P67	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	67
P68	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	68
P69	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	69
P70	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	70
P71	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	71
P72	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	72
P73	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	73
P74	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	74
P75	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	75
P76	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	76
P77	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	77
P78	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	78
P79	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	79
P80	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	80
P81	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	81
P82	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	82
P83	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	83
P84	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	84
P85	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	85
P86	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	86
P87	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	87
P88	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	88
P89	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	89
P90	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	90
P91	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	91
P92	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	92
P93	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	93
P94	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	94
P95	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	95
P96	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	96
P97	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	97
P98	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	98
P99	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	99
P100	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	100
P101	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	101
P102	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	102
P103	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	103
P104	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	104
P105	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	105
P106	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	106
P107	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	107
P108	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	108
P109	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	109
P110	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	110
P111	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	111
P112	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	112
P113	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	113
P114	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	114
P115	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	115
P116	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	116
P117	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	117
P118	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	118
P119	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	119
P120	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	120
P121	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	121
P122	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	122
P123	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	123
P124	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	124
P125	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	125
P126	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	126
P127	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	127
P128	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	128
P129	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	129
P130	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	130
P131	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	131
P132	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	132
P133	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	133
P134	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	134
P135	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	135
P136	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	136
P137	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	137
P138	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	138
P139	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	139
P140	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	140
P141	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	141
P142	0,85	2,10	2,10	ABRIR	FECHO	FERRO	142

