



SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

Superintendência das Escolas Estaduais de Fortaleza – SEFOR 2
EEMTI HELENITA MOTA (CNPJ: 07.954.514/0692-49)

ANEXO I

NUP: 22001.095647/2024-10

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

MAPA DA PESQUISA DE PREÇOS Nº: 2024/11822
REPASSE PARA MANUTENÇÃO DE ESCOLA

ITEM	CÓDIGO	SERVIÇO
1	30759	MANUTENCAO E REFORMA PREDIAL - SERVICO DE MANUTENCAO PREDIAL - Obs: FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM, EMASSAMENTO DE PAREDES C/MASSA e LATEX DUAS DEMÃOS. CONFORME O ANEXO:

Observação: O serviço de Manutenção e Reforma Predial, deverá ser feito no forro da Sala dos Professores, onde será instalado o **FORRO DE PVC LAMBRI (100x6000 ou 200x6000)mm estruturada com PERFIL I em Alumínio, EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS (duas demãos c/massa 84m²) e PINTURA LATEX (duas demãos em paredes internas s/massa 84m²), em toda a sala dos professores. O fornecimento de todo o material e a montagem, fica por conta da empresa, fazendo-se assim, a instalação e o acabamento completo da sala dos professores.**

Diretor Escolar
WILDEMAR BEZERRA DOS SANTOS
MATRÍCULA: 11817017 CPF: 265.008.253-49