

LOCAL E PERIODICIDADE DE ENTREGA DOS PRODUTOS

A realização dos serviços deverá respeitar o cronograma abaixo/anexo:

Item	Descrição do Item	Quantidade	Local Entrega/ Execução	Periodicidade Entrega/ Execução
1.1	Serviço de execução de contrapiso, com espessura mínima de 5 cm, em argamassa de cimento e areia, sobre base previamente preparada com limpeza, regularização e aplicação de ponte de aderência para evitar deslocamento. O nivelamento deverá ser realizado por mestras garantindo declividade aproximada de 1% a 2% para direcionamento da água até as saídas, acabamento desempenado proporcionando superfície regular, obrigatoriamente recebendo aplicação de impermeabilizante antes da execução do revestimento final. Todo material e serviço por conta do fornecedor.	SERVIÇO	RUA PROFESSORA FRANCISCA AIRES DO NASCIMENTO, Nº 500, PEREIRO/CE, CEP 63.460-000	IMEDIATO
1.2	Serviço de recuperação de mureta - Emassamento em parte superior de mureta com comprimento de aproximadamente 7,5m e largura de 12cm. Todo material e serviço por conta do fornecedor.	SERVIÇO	RUA PROFESSORA FRANCISCA AIRES DO NASCIMENTO, Nº 500, PEREIRO/CE, CEP 63.460-000	IMEDIATO
1.3	Serviço de chumbamento, com argamassa de cimento e areia, de telhas de zinco em torno da mureta recuperada e das muretas laterais, estas com espessura aproximada de 12 cm e 5 m de comprimento, garantindo vedação e fixação adequada contra infiltrações. Todo material e serviço por conta do fornecedor - folha de zinco já existente no local.	SERVIÇO	RUA PROFESSORA FRANCISCA AIRES DO NASCIMENTO, Nº 500, PEREIRO/CE, CEP 63.460-000	IMEDIATO
1.4	Serviço de chumbamento, com argamassa de cimento e areia, de folha de zinco instalada em direção diagonal, medindo aproximadamente 6,00 m de comprimento por 0,30 m de largura, aplicada rente à fissura existente em parede, incluindo corte na alvenaria para perfeita inserção e fixação da chapa, garantindo vedação e fixação adequada contra infiltrações. Todo material e serviço por conta do fornecedor, inclusive folha de zinco.	SERVIÇO	RUA PROFESSORA FRANCISCA AIRES DO NASCIMENTO, Nº 500, PEREIRO/CE, CEP 63.460-000	IMEDIATO
1.5	Serviço de aplicação de borracha termoplástica nos parafusos das telhas metálicas ou fibrocimentos - Todo material e serviço por conta do fornecedor.	SERVIÇO	RUA PROFESSORA FRANCISCA AIRES DO NASCIMENTO, Nº 500, PEREIRO/CE, CEP 63.460-000	IMEDIATO
1.6	Serviço de instalação de forramento e guarnição interna e externa, completos, de madeira, para porta – forramento e guarnição pintados na cor branca (guarnição interna e externa), sendo a guarnição com altura de 2,25m e largura de 5 cm, e o forramento com altura de 2,21m e espessura de 16 cm. A guarnição superior, que funciona como travessão, possui dois elementos (interno e externo) medindo 1,67m cada, enquanto a parte superior da forra, correspondente ao travessão da forra, mede 1,58m e profundidade de 15cm. Material e serviço por conta do fornecedor, inclusive reparo na parede de instalação (forramento e guarnição conforme foto disponibilizada).	SERVIÇO	RUA PROFESSORA FRANCISCA AIRES DO NASCIMENTO, Nº 500, PEREIRO/CE, CEP 63.460-000	IMEDIATO

1.7	Serviço de adaptação do sistema elétrico, com remoção dos reatores existentes e adequação da fiação para instalação de 56 lâmpadas de LED, incluindo substituição de suportes e conexões necessárias. O serviço contempla a instalação das novas lâmpadas e testes de funcionamento, garantindo pleno desempenho do sistema. - material e serviço para adaptação por conta do fornecedor e LÂMPADAS DE LED POR CONTA DA ESCOLA. Ambiente: Refeitório.	SERVIÇO	RUA PROFESSORA FRANCISCA AIRES DO NASCIMENTO, Nº 500, PEREIRO/CE, CEP 63.460-000	IMEDIATO
1.8	Serviço de manutenção preventiva e corretiva de 9 mictórios, incluindo desentupimento dos aparelhos obstruídos com uso de equipamentos e produtos adequados, e limpeza completa dos demais em funcionamento normal, garantindo higienização, desodorização e pleno funcionamento do sistema hidráulico. Todo material e serviço por conta do fornecedor.	SERVIÇO	RUA PROFESSORA FRANCISCA AIRES DO NASCIMENTO, Nº 500, PEREIRO/CE, CEP 63.460-000	IMEDIATO
1.9	Serviço de recuperação de mureta em frente à escola, medindo aproximadamente 1,70 m de comprimento, 0,45 m de altura e 0,25 m de espessura, com aplicação de massa de acabamento para recomposição estrutural e estética. Foto de estilo da mureta em anexo. Todo material e serviço por conta do fornecedor.	SERVIÇO	RUA PROFESSORA FRANCISCA AIRES DO NASCIMENTO, Nº 500, PEREIRO/CE, CEP 63.460-000	IMEDIATO
2.1	Serviço de retirada e instalação de 21 braços de cadeiras fixas, reparo (recolocação) de 7 assentos (refazer forro de 4) e reparo (recolocação) de 3 encostos (refazer forro de 1). Braços por conta da escola, e material usado no reparo por conta do fornecedor. Fotos para auxílio da manutenção em anexo. Ambiente: auditório.	SERVIÇO	RUA PROFESSORA FRANCISCA AIRES DO NASCIMENTO, Nº 500, PEREIRO/CE, CEP 63.460-000	IMEDIATO

Observação. A quantidade do serviço está especificado na numeração 1, porém este item abrange diversos serviços a serem executados ao longo do ano.

PEREIRO - CE, MAIO DE 2026.

EEEP PROFESSORA MARIA CÉLIA PINHEIRO FALCÃO