

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS - SEDUC

Serviço:	S0014	
Descrição:	RECUPERAÇÃO DE TESOURA DE MADEIRA COM TROCA DE LINHA, REFORÇO E INSTALAÇÃO DE ESTRIBOS	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coefficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
I1724	PREGO	KG	17,00	0,25	4,25
I1161	FERRAGEM PARA TELHADOS	KG	13,91	13,22	183,89
I6509	LINHA DE MASSARANDUBA 14 X 7 CM (6" X 3")	M	34,54	6,00	207,24
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	395,38

Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00

Mão de Obra					
I0498	CARPINTEIRO	H	24,16	9,65	233,14
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	19,10	9,65	184,32
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c) 417,46

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	812,84
---------------------	--	--	--	-----------------------	---------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0032	
Descrição:	APLICAÇÃO DE 2 DEMÃOS DE ÓLEO LUBRIFICANTE RESIDUAL EM ESTRUTURA DE MADEIRA	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item	
Material / Equipamento						
I2295	ÓLEO DE LINHACA	L	26,17	0,10	2,62	
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	2,62	
Serviço						
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.						
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00	
Mão de Obra						
I2543	SERVENTE	H	18,46	0,15	2,77	
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c)	2,77

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	5,39
---------------------	--	--	--	-----------------------	-------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0066	
Descrição:	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS COLONIAL PARA MANUTENÇÃO EM COBERTA – MÃO DE OBRA	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item	
Material / Equipamento						
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.						
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	0,00	
Serviço						
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.						
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00	
Mão de Obra						
I2391	PEDREIRO	H	24,16	0,60	14,50	
I0037	AJUDANTE	H	19,10	0,60	11,46	
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c)	25,96

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	25,96
---------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%

Serviço:	S0183	
Descrição:	REMANEJAMENTO DE LUMINÁRIA E DEMAIS COMPONENTES DE FUNCIONAMENTO	
Especificação do Serviço		Unidade

Item	Descrição dos Componentes	Unid.	Custo	Coeficiente	Total do Item
Material / Equipamento					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Material / Equipamento):				(a)	0,00
Serviço					
Nenhum Item cadastrado para esta categoria.					
Subtotal (Serviço):				(b)	0,00
Mão de Obra					
I2312	ELETRICISTA	H	24,15	0,55	13,28
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	19,10	0,55	10,50
OBS: Para os itens de "Mão de Obra", o valor dos encargos já estão inclusos.				Subtotal (Mão de Obra):	(c) 23,79

PREÇO TOTAL:				(f) = (a) + (b) + (c)	23,79
---------------------	--	--	--	-----------------------	--------------

OBS: Taxa de BDI = 0,00%