

TABELA DE PREÇO DE REFERÊNCIA

Nº do Processo SUAP: 23206.001795.2024-48

Item	Especificação	Sidec	Unid.	Quant.		Orç.1 (fornecedor)		Orç.2 (fornecedor)		Orç.3 (fornecedor)		Média unit	Média TOTAL
						unit	total	unit	total	unit	total		
1	Serviço para correção de fuga de corrente nos TCs e revisão e ajuste de calibragem do disjuntor residual. Substituição de TCs :03 Revisão e ajuste de calibragem de DR:01 OBS: Todos os materiais necessários para substituição dos TCs deverão ser novos e deverão estar englobados no serviço. Garantia de no mínimo 24 meses		serv	1	Valor (R\$)	R\$ 15.530,00	R\$ 15.530,00	R\$ 7.581,00	R\$ 7.581,00	R\$ 17.960,00	R\$ 17.960,00	R\$ 13.690,33	R\$ 13.690,33
					Empresa	Barros Eletro motores		EFICIENGE Soluções em Energia Elétrica LTDA		CCM Automação Industrial Ltda			
					CNPJ	10.953.970/0001-65		34.225.572/0001-90		92.713.114/0001-05			
					Data:	27/06/2024		26/06/2024		27/06/2024			

Origem da pesquisa: área requerente
Método de pesquisa: fornecedores.

Metodologia para obtenção do preço de referência:
(x) Média
() Mediana
() Menor Preço

JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO PREFERENCIAL DOS PARÂMETROS I E II do ART. 5º: Foram coletados preços diretamente com fornecedores por se tratar de serviço específico, não sendo possível identificar contratação similar em outros órgãos públicos.