

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90820/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA em impressora Lexmark MS911DE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.054,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (9)

Grupo: G1

2 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA em impressora Lexmark W850

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.270,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (6)

Grupo: G1

3 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção CORRETIVA em impressora HP M750

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 6

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.270,02

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (6)

Grupo: G1

4 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners

Descrição Detalhada: Serviço de manutenção PREVENTIVA em impressora Lexmark MS911DE

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 9

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.054,97

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 0,01

Local de Entrega (Quantidade): Avaré/SP (9)

Grupo: G1

**5 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners****Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção PREVENTIVA em impressora Lexmark W850**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.270,02**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (6)**Grupo:** G1**6 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners****Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção PREVENTIVA em impressora HP M750**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 6**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.270,02**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (6)**Grupo:** G1**7 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners****Descrição Detalhada:** Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 645,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)**Grupo:** G1**8 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners****Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção PREVENTIVA em impressora HP Office Jet Pro 9020**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 645,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)**Grupo:** G1

**9 - Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Tipo Impressora: Lexmark Ms-911, Referência: 40x9669, Tipo: Original

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 24.460,02

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (6)

**Grupo:** G1

**10 - Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Tipo Impressora: Lexmark, Referência 1: 40x9135, Tipo: Original

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 17.600,01

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)

**Grupo:** G1

**11 - Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora Tipo Impressora: Hp Z6100ps, Referência: C9518a, Tipo: Original

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 14.106,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)

**Grupo:** G1

**12 - Conjunto Fusor Copiadora**

**Descrição Detalhada:** Conjunto Fusor Copiadora Referência: 40x0956, Referência Impressora: Lexmark W840, Tipo: Original, Voltagem: 110V

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 10.137,99

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)

**Grupo:** G1

**13 - Fusor**

**Descrição Detalhada:** Fusor Código: Rm1-3044, Aplicação: Impressora Hp Laserjet 3050, Modelo: Original

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 11.276,01

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)

**Grupo:** G1

**14 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners**

**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção CORRETIVA em scanner KODAK SCANMATE I940

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.245,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)

**Grupo:** G1

**15 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners**

**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção PREVENTIVA em scanner KODAK SCANMATE I940

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.245,00

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)

**Grupo:** G1

**16 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners**

**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção CORRETIVA em scanner KODAK ALARIS

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 905,01

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (3)

**Grupo:** G1

**17 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners****Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção PREVENTIVA em scanner KODAK ALARIS**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 905,01**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)**Grupo:** G1**18 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners****Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção CORRETIVA em scanner HP SCANJET G4050**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 815,01**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)**Grupo:** G1**19 - Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners****Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção PREVENTIVA em scanner HP SCANJET G4050**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 815,01**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)**Grupo:** G1**20 - Manutenção em Projetor de Imagem****Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção PREVENTIVA em projetores Epson POWERLITE W8+**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.340,01**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)**Grupo:** G1

**21 - Manutenção em Projetor de Imagem**

**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção CORRETIVA em projetores Epson POWERLITE W8+

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.340,01

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)

**Grupo:** G1

**22 - Manutenção em Projetor de Imagem**

**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção PREVENTIVA em projetores Epson POWERLITE X24+

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.280,02

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (6)

**Grupo:** G1

**23 - Manutenção em Projetor de Imagem**

**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção CORRETIVA em projetores Epson POWERLITE X24+

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 3.280,02

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (6)

**Grupo:** G1

**24 - Manutenção em Projetor de Imagem**

**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção PREVENTIVA em projetores Epson POWERLITE X14+

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.640,01

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)

**Grupo:** G1

**25 - Manutenção em Projetor de Imagem**

**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção CORRETIVA em projetores Epson POWERLITE X14+

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.640,01

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)

**Grupo:** G1

**26 - Manutenção em Projetor de Imagem**

**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção PREVENTIVA em projetores Epson POWERLITE X24

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.640,01

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)

**Grupo:** G1

**27 - Manutenção em Projetor de Imagem**

**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção CORRETIVA em projetores Epson POWERLITE X24

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.640,01

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)

**Grupo:** G1

**28 - Manutenção em Projetor de Imagem**

**Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção PREVENTIVA em projetores Optoma EH341

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.640,01

**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)

**Grupo:** G1

**29 - Manutenção em Projetor de Imagem****Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção CORRETIVA em projetores Optoma EH341**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 3**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 1.640,01**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)**Grupo:** G1**30 - Manutenção em Projetor de Imagem****Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção PREVENTIVA em projetores Panasonic PT-VMZ51 U7**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 613,33**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (1)**Grupo:** G1**31 - Manutenção em Projetor de Imagem****Descrição Detalhada:** Serviço de manutenção CORRETIVA em projetores Panasonic PT-VMZ51 U7**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 1**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 691,67**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** São Paulo/SP (1)**Grupo:** G1**32 - Lâmpada Projetor Multimídia****Descrição Detalhada:** Lâmpada Projetor Multimídia Tipo: Powerlite, Aplicação 2: Retroprojetor Da Marca Epson, Modelo 471a, Potência Nominal: 1.945W, Modelo Da Lâmpada: Elplp75**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 9**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 6.637,77**Unidade de Fornecimento:** Unidade**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (9)**Grupo:** G1



**33 - Lâmpada Projetor Multimídia**

**Descrição Detalhada:** Lâmpada Projetor Multimídia Tipo: Powerlite, Aplicação 2: Retroprojetor Da Marca Epson, Modelo 471a, Potência Nominal: 1.945W, Modelo Da Lâmpada: Elplp75

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 3

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 2.074,98

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (3)

**Grupo:** G1

**34 - Peças E Acessórios Ferramentas**

**Descrição Detalhada:** Peças E Acessórios Ferramentas Tipo: Cabo, Aplicação: Manutenção Geral

**Tratamento Diferenciado:** Não

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Quantidade Total:** 1

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Critério de Valor:**

Valor Estimado

**Valor Total (R\$):** 10.000,00

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Avaré/SP (1)

**Grupo:** G1

**2 - Composição dos Grupos**

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	9	UNIDADE
2	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	6	UNIDADE
3	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	6	UNIDADE
4	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	9	UNIDADE
5	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	6	UNIDADE
6	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	6	UNIDADE
7	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	3	UNIDADE
8	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	3	UNIDADE
9	Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora	6	Unidade
10	Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora	3	Unidade
11	Conjunto Manutenção Impressora / Copiadora	3	Unidade
12	Conjunto Fusor Copiadora	3	Unidade
13	Fusor	3	Unidade
14	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	3	UNIDADE
15	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	3	UNIDADE
16	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	3	UNIDADE
17	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	3	UNIDADE
18	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	3	UNIDADE
19	Serviços de Manutenção de Impressoras, Copiadoras, Plotter e Scanners	3	UNIDADE
20	Manutenção em Projetor de Imagem	3	UNIDADE
21	Manutenção em Projetor de Imagem	3	UNIDADE
22	Manutenção em Projetor de Imagem	6	UNIDADE
23	Manutenção em Projetor de Imagem	6	UNIDADE
24	Manutenção em Projetor de Imagem	3	UNIDADE
25	Manutenção em Projetor de Imagem	3	UNIDADE

26	Manutenção em Projetor de Imagem	3	UNIDADE
27	Manutenção em Projetor de Imagem	3	UNIDADE
28	Manutenção em Projetor de Imagem	3	UNIDADE
29	Manutenção em Projetor de Imagem	3	UNIDADE
30	Manutenção em Projetor de Imagem	1	UNIDADE
31	Manutenção em Projetor de Imagem	1	UNIDADE
32	Lâmpada Projetor Multimídia	9	Unidade
33	Lâmpada Projetor Multimídia	3	Unidade
34	Peças E Acessórios Ferramentas	1	Unidade