

Nº do Chamado

18169154

Área e tipo

DIAGNÓSTICO DE DEFEITO - Geral

Descrição

RX - Diagnóstico de defeito

Local

(TERESINA-PI-HU-HOSP. UNIVERSITÁRIO.HU) TERESINA-PI-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Estado

Fechado

Prioridade

Normal

Reportada em

20-05-2026 08:25:24

Aprovada em

20-05-2026 09:19:48

Data de início

20-05-2026 09:19:49

Fechado em

20-05-2026 09:32:38

CLIENTE



COMPREHENSE DO BRASIL EQUIP.MÉDICOS HOSPITALARES LTDA (HU-HOSP. UNIVERSITÁRIO)

Endereço

AV. JOÃO OSWALDO CARDOSO 600 DIST.INDUSTRIAL DO PIRACANGAGUÁ
TAUBATÉ-SP

CNPJ

08.441.389/0001-12

EDIFÍCIO

TERESINA-PI-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Endereço

Campus Ministro P. Portela 5G 07 s/n
64049-550
TERESINA

ATIVOS

LOCAL (GERAL)

Nome

(TERESINA-PI-HU-HOSP. UNIVERSITÁRIO.HU) TERESINA-PI-HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

TAREFAS

Realizado visita para diagnóstico de defeito. Verificação de conectores da placa de Filamento. Calibração de PWM. OBS: Durante a Calibração de PWM, o equipamento apresentou erro "124", "115" e "119", que são característicos de falha na alta tensão. Necessário um tubo com a curva de filamento correspondente ao gerador do equipamento.

Feita ☒

Usuário

Francisco Cristiano Silva - CFT
06338943388

Início

20-05-2026 08:25:24

Fim

20-05-2026 09:31:45

EQUIPAMENTO RX LOTUS (RAIO-X)

Funcionando



Tipo

RAIO-X

Local

(TERESINA-PI-HU-HOSP. UNIVERSITÁRIO.HU) TERESINA-PI-HOSPITAL
UNIVERSITÁRIO - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO

Código

RX LOTUS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Marca

LOTUS

TAREFAS

FICHEIROS



Assinatura

Localização: **Na US** Abertura: **16/04/2026 - NORMAL** O.S.: **26.2060**
Equipamento: **RAIO-X** I.D.: **HPI-14144604/054.607/1122317**
Marca: **LOTUS** Série: **0425/262998**
Modelo: **HF-630-M** Grupo: **TEC**
Aquisição: **01/10/2020** Garantia Aquisição: **01/10/2021** Garantia Serviço:

Sintomas/Informações:

NÃO FUNCIONA

Histórico de Manutenção:

10/04/2026 26.1929 ANT

AVALIAÇÃO DO DEFEITO; CONserto DE PARTE / PEÇA; TESTES / ENTRADO EM CONTATO COM O XAVIER QUE PEDIU PARA QUE FOSSE RECONFIGURADO OS DADOS E INFORMAÇÕES DO SERVIDOR NO SISTEMA, APÓS FAZER ISSO O EQUIPAMENTO FUNCIONOU NORMALMENTE, EQUIPAM...

07/04/2026 26.1929 SAF

AVALIAÇÃO DO DEFEITO / REALIZADA A AVALIAÇÃO DO EQUIPAMENTO, IDENTIFICADO QUE O MESMO NÃO ESTAVA SE COMUNICANDO COM A PLACA. FOI REINICIADO TODO O SISTEMA, TROCADA A BATERIA DA PLACA, RECONECTADO MAS NÃO NORMALIZOU TOTALMENTE. O EQUIPE...

10/04/2026 26.1929 ANT

AVALIAÇÃO DO DEFEITO; TESTES / REALIZADO A TENTATIVA DE RECONEXÃO DO SISTEMA COM O SERVIDOR PACS, VERIFICADO AS INFORMAÇÕES DE CONEXÃO, CONFIGURAÇÕES. EQUIPAMENTO MSTROU ESTAR CONECTADO PORÉM AO ATUALIZAR A LISTA DO WORKLIST APARECIA E...

Solicitante: **VANESSA OLIVEIRA VIANA DE ALMEIDA** Fone: **1234**
US/Órgão: **HU | UDI | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3958**
Local: **SALA DO RAOX**
Responsável: **VANESSA ALMEIDA**

Executado por: _____ Data: ____/____/____ HT: ____:____

Encerramento da O.S.: _____ Data: ____/____/____

Nome Completo Legível: _____

Matrícula: _____ Assinatura: _____

O.S.: **26.2060** Abertura: **16/04/2026**
I.D.: **HPI-14144604/054.607/11223174/P** Série: **0425/262998**
Equipamento: **RAIO-X / LOTUS / HF-630-M**
Solicitante: **VANESSA OLIVEIRA VIANA DE ALMEIDA** Fone: **1234**
Responsável: **VANESSA ALMEIDA**
US/Órgão: **HU | UDI | UNIDADE DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM | 3958**
Local: **SALA DO RAOX**

Ordem de Serviço

Estado atual da Ordem de Serviço:

AEP (Aguardando Emissão de Pedido)

Desde 15/05/2026 14:52:17, 3 dia(s) no estado Aguardando Emissão de Pedido

Número da OS:

26.2060

Data de Abertura:

16/04/2026

Classe da OS:

Manutenção Corretiva

Situação Atual do Equipamento:

Parado

US / Órgão da Ordem de Serviço:

HU / UDI - 3958

Localização do Equipamento:

Na Unidade

Localização Física:

SALA DO RAIOS

Grupo:

TERCEIRIZADA DE ENGENHARIA CLÍNICA

Sintomas:

NÃO FUNCIONA

Informações adicionais:

Equipamento

Identificador (Patrimônio, ID, TAG):

HPI-14144604/054.

Número de Série:

0425/262998

Data da Garantia:

01/10/2021

Data da Garantia de Serviço:

Tipo / Marca / Modelo:

RAIO-X / LOTUS / HF-630-M

Equipamento Crítico:

Sim

US / Órgão:

HU / UDI - 3958

Solicitante

Nome do Solicitante:

VANESSA OLIVEIRA VIANA DE

Telefone de Contato do Solicitante:

1234

Responsável pelo Equipamento:

VANESSA ALMEIDA

OS aberta por:

VANESSA OLIVEIRA VIANA DE

Histórico de OS

SOS	Solicitação de Ordem de Serviço (SOS), de 16/04/2026 10:42:46 até 16/04/2026 13:01:56, 0 dia(s) neste estado até ANTONIO VILKER MAGALHÃES DE ARAÚJO acionar Criar OS > Aguardando Execução (AE)
AE	Aguardando Execução (AE), de 16/04/2026 13:01:56 até 16/04/2026 13:02:32, 0 dia(s) neste estado até ANTONIO VILKER MAGALHÃES DE ARAÚJO acionar Encaminhar OS > Em Execução (EE)
EE	Em Execução (EE), de 16/04/2026 13:02:32 até 16/04/2026 15:19:58, 0 dia(s) neste estado até ANTONIO VILKER MAGALHÃES DE ARAÚJO acionar Resgatar OS > Aguardando Execução (AE)
AE	Aguardando Execução (AE), de 16/04/2026 15:19:58 até 16/04/2026 15:20:36, 0 dia(s) neste estado até ANTONIO VILKER MAGALHÃES DE ARAÚJO acionar Encaminhar OS > Em Execução (EE)
EE	Em Execução (EE), de 16/04/2026 15:20:36 até 24/04/2026 12:11:44, 7 dia(s) neste estado até LURIA JUNIA PEREIRA COSTA acionar Resgatar OS > Aguardando Execução (AE)
AE	Aguardando Execução (AE), de 24/04/2026 12:11:44 até 24/04/2026 12:12:00, 0 dia(s) neste estado até LURIA JUNIA PEREIRA COSTA acionar Assumir OS > Em Execução (EE)
EE	Em Execução (EE), de 24/04/2026 12:12:00 até 24/04/2026 12:13:06, 0 dia(s) neste estado até LURIA JUNIA PEREIRA COSTA acionar Assinalar Serviço Externo > Aguardando Execução (AE)
AE	Aguardando Execução (AE), de 24/04/2026 12:13:06 até 24/04/2026 12:16:45, 0 dia(s) neste estado até LURIA JUNIA PEREIRA COSTA acionar Solicitar Vinda Técnica com Orçamento > Aguardando Orçamento (AO)
AO	Aguardando Orçamento (AO), de 24/04/2026 12:16:45 até 15/05/2026 14:52:17, 21 dia(s) neste estado até MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO acionar Inserir Orçamento > Aguardando Emissão de Pedido (AEP) Informação: - FORNECEDOR: ASP COMERCIO E SERVIÇO - NÚMERO DO ORÇAMENTO: 965 - CUSTO TOTAL: R\$ 2.925,00 - CUSTO DO SERVIÇO: R\$ 0,00 - CUSTO DA PEÇA: R\$ 0,00 - CUSTO DA HORA TÉCNICA: R\$ 0,00 - DIAS DE GARANTIA: 90

- DIAS PARA PRAZO DE EXECUÇÃO: 30
- DATA DA PROPOSTA: 24/04/2026
- DATA DE VALIDADE DA PROPOSTA: 01/05/2026
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO
- SERVIÇO EXECUTADO: VISITA TÉCNICA PARA DIAGNÓSTICO DE DEFEITO
- JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTO APRESENTANDO O ERRO 116, APÓS SEQUENCIA DE ALGUNS RAIOS NA MODALIDADE PERFIL GROSSO E PARÂMETROS ALTOS.

Atividades

Início	Término	Horas Téc.	Executor	Ação	Defeito	Serviço Executado
22/04/2026	22/04/2026	1:00	ROBSON AGUIAR GONZALEZ	AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES	DESGASTE, SISTEMA DE IMAGEM COM FALHA	* ANALISADO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO JUNTAMENTE COM O TECNÓLOGO DO SETOR O SR. HERCULES E O MESMO ENCONTRA-SE APRESENTANDO O ERRO 116, APÓS SEQUENCIA DE ALGUNS RAIOS NA MODALIDADE PERFIL GROSSO E PARÂMETROS ALTOS. * PELO SINTOMA APRESENTADO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM POSSIVEL PROBLEMA NA AMPOLA. POIS O PROBLEMA INICIA-SE APÓS O AQUECIMENTO DA MESMA DEPOIS DE SEQUENCIA DE RAIOS. * FAVOR SOLICITAR ATENDIMENTO EXTERNO OU COTAÇÃO DE UMA AMPOLA NOVA.

Anexos

Data	Arquivo	Descrição
19/05/2026	PC 29089.pdf	PC 29089 CV 20466
15/05/2026	Aut_ASP_Raio-x_OS_26.2060.pdf	PLANILHA DE BDI APROVADA
24/04/2026	DAV965 Comprehense_Visita téc_RX Lotus.pdf	ORÇAMENTO ASP
25/07/2025	17534448576548191050740764445915.jpg	Gerador de raios
25/07/2025	17534448106926475444704211546646.jpg	Tag equipamento
25/07/2025	17534447825197493838342722007317.jpg	Painel de comando
25/07/2025	17534447650041275733461175932539.jpg	Equipamento
05/02/2025	Certificado INMETRO_rev06.pdf	VALIDAÇÃO DE FUNCIONAMENTO INMETRO
05/02/2025	CCF04082020.pdf	DADOS TESTES FUNCIONAIS
05/02/2025	ENSAIO FUNCIONAL.pdf	
05/02/2025	GARANTIA LOTUS.pdf	GARANTIA
05/02/2025	IBF_407397.pdf	INFORMAÇÃO ADICIONAL RAIOS LOTUS
19/09/2024	IBF_407397.pdf	
19/09/2024	GARANTIA LOTUS.pdf	

Ficha de Informações

Data	Usuário	Descrição
19/05/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	NO DIA 18/05 COMERCIAL ENVIOU PEDIDO DE COMPRA PC 29089 CV 20466(ANEXO).
15/05/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	INSERI APROVAÇÃO NO SISTEMA 20466.
15/05/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	FISCAL APROVOU A PLANILHA DE BDI (ANEXO).
27/04/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	ELABOREI PLANILHA DE BDI E ENVIEI P/ FISCAL.
27/04/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	SOLICITEI ORÇAMENTO NA UP SERVIÇOS.
24/04/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	SOLICITEI ORÇAMENTO NA ELEMEDCS.
24/04/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	ASP ENVIOU ORÇAMENTO (ANEXO).
24/04/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	NO DIA 23/04 FOI SOLICITADO ORÇAMENTO NA ASP.

Solicitações de Material em Estoque

Solicitante	Data Solic.	Descrição do Material	QTD Solicitada	QTD Retirada	Data Retirada	Estado
-------------	-------------	-----------------------	----------------	--------------	---------------	--------

Aquisições de Material

Solicitante	Data Solic.	Autorização	Descrição do Material	QTD Solicitada	Prazo Entrega	Estado
-------------	-------------	-------------	-----------------------	----------------	---------------	--------

Serviços Externos

Número	Tipo	Condição	Fornecedor	Estado
90263	Vinda Técnica	ORCAMENTO	ASP COMERCIO E SERVIÇO	Pendente
Tempo do Serviço Externo: 0 dias		Tempo de Atendimento do Serviço Externo:	Valor do Equipamento R\$: 282.750,00	
Motivo: FALTA INFRA ESTRUTURA OU FERRAMENTAL PARA CONSERTO / SERVIÇO		Localização do Equipamento:		
Data de Recebimento (Envio):		Data de Recebimento (Retirada):	Recebedor:	
Número do Orçamento: 965				
Dias para Prazo de Execução: 30		Dias de Garantia: 90	Data da Proposta: 01/05/2026	Data de Validade da Proposta: 01/05/2026
Condições de Pagamento: BOLETO BANCARIO		Centro Orçamentário:	Custo Total R\$: 2.925,00	
Número Nota Fiscal:		Valor da Nota Fiscal R\$:	Data Recebimento NF:	Data Nota Fiscal:
Descrição do Defeito/Serviço: EQUIPAMENTO ESTÁ COM POSSIVEL PROBLEMA NA AMPOLA		Justificativa: EQUIPAMENTO APRESENTANDO O ERRO 116, APÓS SEQUENCIA DE ALGUNS RAIOS NA MODALIDADE PERFIL GROSSO E PARÂMETROS ALTOS.		

Indicadores da Ordem de Serviço

Tempo de Primeiro Atendimento (SOS-AE-EE):

2:19 horas

Custo Material (R\$):

0,00

Tempo de Indisponibilidade do Equipamento na OS:

24 dias

Custo Serviço (R\$):

Custo Total (R\$):

0,00

Tempo Total da OS:

Tempo SOS-OSP:

Total Horas Técnicas:

1:00 horas

Tempo desde a última MC:

5 dias

Ordem de Serviço

Estado atual da Ordem de Serviço:

EEVT (Em Execução Vinda Técnica)

Desde 19/05/2026 15:16:37, 0 dia(s) no estado Em Execução Vinda Técnica

Número da OS:

26.2060

Data de Abertura:

16/04/2026

Classe da OS:

Manutenção Corretiva

Situação Atual do Equipamento:

Parado

US / Órgão da Ordem de Serviço:

HU / UDI - 3958

Localização do Equipamento:

Na Unidade

Localização Física:

SALA DO RAIOS

Grupo:

TERCEIRIZADA DE ENGENHARIA CLÍNICA

Sintomas:

NÃO FUNCIONA

Informações adicionais:

Equipamento

Identificador (Patrimônio, ID, TAG):

HPI-14144604/054.

Número de Série:

0425/262998

Data da Garantia:

01/10/2021

Data da Garantia de Serviço:

Tipo / Marca / Modelo:

RAIO-X / LOTUS / HF-630-M

Equipamento Crítico:

Sim

US / Órgão:

HU / UDI - 3958

Solicitante

Nome do Solicitante:

VANESSA OLIVEIRA VIANA DE

Telefone de Contato do Solicitante:

1234

Responsável pelo Equipamento:

VANESSA ALMEIDA

OS aberta por:

VANESSA OLIVEIRA VIANA DE

Histórico de OS

SOS	Solicitação de Ordem de Serviço (SOS), de 16/04/2026 10:42:46 até 16/04/2026 13:01:56, 0 dia(s) neste estado até ANTONIO VILKER MAGALHÃES DE ARAÚJO acionar Criar OS > Aguardando Execução (AE)
AE	Aguardando Execução (AE), de 16/04/2026 13:01:56 até 16/04/2026 13:02:32, 0 dia(s) neste estado até ANTONIO VILKER MAGALHÃES DE ARAÚJO acionar Encaminhar OS > Em Execução (EE)
EE	Em Execução (EE), de 16/04/2026 13:02:32 até 16/04/2026 15:19:58, 0 dia(s) neste estado até ANTONIO VILKER MAGALHÃES DE ARAÚJO acionar Resgatar OS > Aguardando Execução (AE)
AE	Aguardando Execução (AE), de 16/04/2026 15:19:58 até 16/04/2026 15:20:36, 0 dia(s) neste estado até ANTONIO VILKER MAGALHÃES DE ARAÚJO acionar Encaminhar OS > Em Execução (EE)
EE	Em Execução (EE), de 16/04/2026 15:20:36 até 24/04/2026 12:11:44, 7 dia(s) neste estado até LURIA JUNIA PEREIRA COSTA acionar Resgatar OS > Aguardando Execução (AE)
AE	Aguardando Execução (AE), de 24/04/2026 12:11:44 até 24/04/2026 12:12:00, 0 dia(s) neste estado até LURIA JUNIA PEREIRA COSTA acionar Assumir OS > Em Execução (EE)
EE	Em Execução (EE), de 24/04/2026 12:12:00 até 24/04/2026 12:13:06, 0 dia(s) neste estado até LURIA JUNIA PEREIRA COSTA acionar Assinalar Serviço Externo > Aguardando Execução (AE)
AE	Aguardando Execução (AE), de 24/04/2026 12:13:06 até 24/04/2026 12:16:45, 0 dia(s) neste estado até LURIA JUNIA PEREIRA COSTA acionar Solicitar Vinda Técnica com Orçamento > Aguardando Orçamento (AO)
AO	Aguardando Orçamento (AO), de 24/04/2026 12:16:45 até 15/05/2026 14:52:17, 21 dia(s) neste estado até MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO acionar Inserir Orçamento > Aguardando Emissão de Pedido (AEP) Informação: - FORNECEDOR: ASP COMERCIO E SERVIÇO - NÚMERO DO ORÇAMENTO: 965 - CUSTO TOTAL: R\$ 2.925,00 - CUSTO DO SERVIÇO: R\$ 0,00 - CUSTO DA PEÇA: R\$ 0,00 - CUSTO DA HORA TÉCNICA: R\$ 0,00 - DIAS DE GARANTIA: 90

- DIAS PARA PRAZO DE EXECUÇÃO: 30
- DATA DA PROPOSTA: 24/04/2026
- DATA DE VALIDADE DA PROPOSTA: 01/05/2026
- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO
- SERVIÇO EXECUTADO: VISITA TÉCNICA PARA DIAGNÓSTICO DE DEFEITO
- JUSTIFICATIVA: EQUIPAMENTO APRESENTANDO O ERRO 116, APÓS SEQUENCIA DE ALGUNS RAIOS NA MODALIDADE PERFIL GROSSO E PARÂMETROS ALTOS.

AEP

Aguardando Emissão de Pedido (AEP), de 15/05/2026 14:52:17 até 19/05/2026 14:28:41, 3 dia(s) neste estado até HELVIDIO NETO acionar Emitir Pedido Vinda Técnica > Aguardando Vinda Técnica (AVT)

Informação: - CENTRO ORÇAMENTÁRIO: EBSEH - HU UFPI
- NOME DO CONTATO: ASP COMERCIO E SERVIÇO
- CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO
- LOCAL DE ENTREGA:
- ISSQN (%): 0.0

AVT

Aguardando Vinda Técnica (AVT), de 19/05/2026 14:28:41 até 19/05/2026 15:16:37, 0 dia(s) neste estado até MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO acionar Encaminhar Execução > Em Execução Vinda Técnica (EEVT)

Atividades

Início	Término	Horas Téc.	Executor	Ação	Defeito	Serviço Executado
20/05/2026	20/05/2026	5:30	ANTONIO VILKER MAGALHÃES DE ARAÚJO	ACOMPANHAMENTO DO SERVIÇO, TESTES	ALARME COM PROBLEMA	REALIZADO O ACOMPANHAMENTO DO TÉCNICO CRISTIANO DA EMPRESA ASP REPRESENTANTE LOTUS. FORAM REALIZADOS VERIFICAÇÃO ELÉTRICA DO EQUIPAMENTO, CALIBRAÇÃO DO PWM. DURANTE A CALIBRAÇÃO FORAM IDENTIFICADO OS ERROS "124", "115" E "119", ERROS JA IDENTIFICADOS ANTERIORMENTE. O TÉCNICO INFORMOU QUE PRECISARÁ DE UM TUBO COM A CURVA DE FILAMENTO CORRESPONDENTE AO GERADOR DO EQUIPAMENTO E QUE SOLICITARÁ À FABRICA PARA A CONTINUAÇÃO DA AVALIAÇÃO.
22/04/2026	22/04/2026	1:00	ROBSON AGUIAR GONZALEZ	AVALIAÇÃO DO DEFEITO, TESTES	DESGASTE, SISTEMA DE IMAGEM COM FALHA	* ANALISADO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO JUNTAMENTE COM O TECNÓLOGO DO SETOR O SR. HERCULES E O MESMO ENCONTRA-SE APRESENTANDO O ERRO 116, APÓS SEQUENCIA DE ALGUNS RAIOS NA MODALIDADE PERFIL GROSSO E PARÂMETROS ALTOS. * PELO SINTOMA APRESENTADO O EQUIPAMENTO ESTÁ COM POSSIVEL PROBLEMA NA AMPOLA. POIS O PROBLEMA INICIA-SE APÓS O AQUECIMENTO DA MESMA DEPOIS DE SEQUENCIA DE RAIOS. * FAVOR SOLICITAR ATENDIMENTO EXTERNO OU COTAÇÃO DE UMA AMPOLA NOVA.

Anexos

Data	Arquivo	Descrição
20/05/2026	18169154_HU_RX_Lotus_19-05-2026assinado.pdf	Relatório Técnico
19/05/2026	PC 29089.pdf	PC 29089 CV 20466
15/05/2026	Aut_ASP_Raio-x_OS_26.2060.pdf	PLANILHA DE BDI APROVADA
24/04/2026	DAV965 Comprehense_Visita téc_RX Lotus.pdf	ORÇAMENTO ASP
25/07/2025	17534448576548191050740764445915.jpg	Gerador de raios
25/07/2025	17534448106926475444704211546646.jpg	Tag equipamento
25/07/2025	17534447825197493838342722007317.jpg	Painel de comando
25/07/2025	17534447650041275733461175932539.jpg	Equipamento
05/02/2025	Certificado INMETRO_rev06.pdf	VALIDAÇÃO DE FUNCIONAMENTO INMETRO
05/02/2025	CCF04082020.pdf	DADOS TESTES FUNCIONAIS
05/02/2025	ENSAIO FUNCIONAL.pdf	
05/02/2025	GARANTIA LOTUS.pdf	GARANTIA
05/02/2025	IBF_407397.pdf	INFORMAÇÃO ADICIONAL RAOX LOTUS
19/09/2024	IBF_407397.pdf	
19/09/2024	GARANTIA LOTUS.pdf	

Ficha de Informações

Data	Usuário	Descrição
19/05/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	NO DIA 18/05 COMERCIAL ENVIOU PEDIDO DE COMPRA PC 29089 CV 20466(ANEXO).
15/05/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	INSERI APROVAÇÃO NO SISTEMA 20466.
15/05/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	FISCAL APROVOU A PLANILHA DE BDI (ANEXO).
27/04/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	ELABOREI PLANILHA DE BDI E ENVIEI P/ FISCAL.
27/04/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	SOLICITEI ORÇAMENTO NA UP SERVIÇOS.
24/04/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	SOLICITEI ORÇAMENTO NA ELEMEDCS.
24/04/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	ASP ENVIOU ORÇAMENTO (ANEXO).
24/04/2026	MAYRA DANIELLE SOUSA DOURADO	NO DIA 23/04 FOI SOLICITADO ORÇAMENTO NA ASP.

Solicitações de Material em Estoque

Solicitante	Data Solic.	Descrição do Material	QTD Solicitada	QTD Retirada	Data Retirada	Estado
-------------	-------------	-----------------------	----------------	--------------	---------------	--------

Aquisições de Material

Solicitante	Data Solic.	Autorização	Descrição do Material	QTD Solicitada	Prazo Entrega	Estado
-------------	-------------	-------------	-----------------------	----------------	---------------	--------

Serviços Externos

Número	Tipo	Condição	Fornecedor	Estado
90263	Vinda Técnica	ORCAMENTO	ASP COMERCIO E SERVIÇO	Pendente
Tempo do Serviço Externo: 0 dias		Tempo de Atendimento do Serviço Externo: 0:47 horas	Valor do Equipamento R\$: 282.750,00	
Motivo: FALTA INFRA ESTRUTURA OU FERRAMENTAL PARA CONSERTO / SERVIÇO		Localização do Equipamento:		
Data de Recebimento (Envio):		Data de Recebimento (Retirada):	Recebedor:	
Número do Orçamento: 965				
Dias para Prazo de Execução: 30		Dias de Garantia: 90	Data da Proposta: 01/05/2026	Data de Validade da Proposta: 01/05/2026
Condições de Pagamento: BOLETO BANCARIO		Centro Orçamentário: EBSERH - HU UFPI	Custo Total R\$: 2.925,00	
Número Nota Fiscal:		Valor da Nota Fiscal R\$:	Data Recebimento NF:	Data Nota Fiscal:
Descrição do Defeito/Serviço: EQUIPAMENTO ESTÁ COM POSSIVEL PROBLEMA NA AMPOLA		Justificativa: EQUIPAMENTO APRESENTANDO O ERRO 116, APÓS SEQUENCIA DE ALGUNS RAIOS NA MODALIDADE PERFIL GROSSO E PARÂMETROS ALTOS.		

Indicadores da Ordem de Serviço

Tempo de Primeiro Atendimento (SOS-AE-EE):

2:19 horas

Custo Material (R\$):

0,00

Tempo de Indisponibilidade do Equipamento na OS:

25 dias

Custo Serviço (R\$):

Custo Total (R\$):

0,00

Tempo Total da OS:

Tempo SOS-OSP:

Total Horas Técnicas:

6:30 horas

Tempo desde a última MC:

5 dias