

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90013/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Descrição Detalhada: Conserto de Pneu 1.000xR20 SEM TIPTOP
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 7.294,50
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bodoquena/MS (150)
Grupo: G1

2 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Descrição Detalhada: Conserto de Pneu 1.000xR20 COM TIPTOP
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 150
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 12.750,00
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bodoquena/MS (150)
Grupo: G1

3 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Descrição Detalhada: Montagem e Desmontagem de Pneu 1.000xR20
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 75
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 4.110,75
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bodoquena/MS (75)
Grupo: G1

4 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Descrição Detalhada: Conserto de Pneu 900xR20 SEM TIPTOP
Tratamento Diferenciado: Não
Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não
Quantidade Total: 30
Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado
Valor Total (R\$): 1.400,10
Unidade de Fornecimento: UNIDADE
Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bodoquena/MS (30)
Grupo: G1

5 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 900xR20 COM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.409,90**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (30)**Grupo:** G1**6 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de de Pneu 900xR20**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.229,85**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (15)**Grupo:** G1**7 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de Pneu 1.100xR22**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 5**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 500,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (5)**Grupo:** G1**8 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 1.400x24 PN14G2/L2 12 lonas sem câmara de ar SEM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 17.922,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (150)**Grupo:** G1

9 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 1.400x24 PN14G2/L2 12 lonas sem câmara de ar COM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 24.760,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (150)**Grupo:** G1**10 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de Pneu 1.400x24 PN14G2/L2 12 lonas sem câmara de ar**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 75**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 8.797,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (75)**Grupo:** G1**11 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 1.300x24 SEM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 34**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.182,68**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (34)**Grupo:** G1**12 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 1.300x24 COM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 34**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.440,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (34)**Grupo:** G1

13 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de Pneu 1.300x24**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 17**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.533,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (17)**Grupo:** G1**14 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 750x16 SEM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.185,30**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (30)**Grupo:** G1**15 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 750x16 COM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 30**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.053,80**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (30)**Grupo:** G1**16 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de Pneu 750x16**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 15**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 564,45**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (15)**Grupo:** G1

17 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 12-16-5 SEM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 14**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 701,68**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bodoquena/MS (14)**Grupo:** G1**18 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 12-16-5 COM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 14**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.119,86**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bodoquena/MS (14)**Grupo:** G1**19 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de Pneu 12-16-5**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 7**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 353,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bodoquena/MS (7)**Grupo:** G1**20 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 750x18 SEM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.300,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bodoquena/MS (20)**Grupo:** G1

21 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 750x18 COM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.900,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (20)**Grupo:** G1**22 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de Pneu 750x18**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 650,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (10)**Grupo:** G1**23 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 18x4-30 SEM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.855,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (20)**Grupo:** G1**24 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 18x4-30 COM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.466,40**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (20)**Grupo:** G1

25 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de Pneu 18x4-30**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.307,20**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (10)**Grupo:** G1**26 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 265 70/16 SEM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.400,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (40)**Grupo:** G1**27 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 265 70/16 COM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.300,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (40)**Grupo:** G1**28 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de Pneu 265 70/16**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 40**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.000,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (40)**Grupo:** G1

29 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu LT235/75 R15 SEM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 34**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.459,28**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bodoquena/MS (34)**Grupo:** G1**30 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu LT235/75 R15 COM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 34**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.059,04**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bodoquena/MS (34)**Grupo:** G1**31 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de Pneu LT235/75 R15**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 17**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.147,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bodoquena/MS (17)**Grupo:** G1**32 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 18x4-34 SEM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.126,60**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bodoquena/MS (20)**Grupo:** G1

33 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 18x4-34 COM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 20**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.614,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (20)**Grupo:** G1**34 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de Pneu 18x4-34**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 10**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.950,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (10)**Grupo:** G1**35 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 19.5L-24/T525 SEM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 4.406,88**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (24)**Grupo:** G1**36 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Conserto de Pneu 19.5L-24/T525 COM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 3.547,20**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (24)**Grupo:** G1

37 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de Pneu 19.5L-24/T525**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 2.136,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bodoquena/MS (12)**Grupo:** G1**38 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem e conserto de Pneu 185x70 AR 14 SEM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 646,32**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bodoquena/MS (24)**Grupo:** G1**39 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem e conserto de Pneu 185x70 AR 14 COM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 24**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 1.098,96**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bodoquena/MS (24)**Grupo:** G1**40 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de Pneu 185x70 AR 14**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 12**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 318,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bodoquena/MS (12)**Grupo:** G1

41 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar**Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem e conserto de Pneu 17.5-25 SEM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 5.550,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (150)**Grupo:** G1**42 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem e conserto de Pneu 17.5-25 COM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.599,50**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (150)**Grupo:** G1**43 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem de Pneu 17.5-25**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 200**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.466,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (200)**Grupo:** G1**44 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar****Descrição Detalhada:** Montagem e Desmontagem e conserto de Pneu 275/80R22.5 SEM TIPTOP**Tratamento Diferenciado:** Não**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não**Quantidade Total:** 150**Critério de Julgamento:** Menor Preço**Critério de Valor:**

Valor Estimado

Valor Total (R\$): 7.368,00**Unidade de Fornecimento:** UNIDADE**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 10,00**Local de Entrega (Quantidade):** Bondoquena/MS (150)**Grupo:** G1

45 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Descrição Detalhada: Montagem e Desmontagem e conserto de Pneu 275/80R22.5 COM TIPTOP

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 150

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 11.874,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bondoquena/MS (150)

Grupo: G1

46 - Reparo de Pneu / Câmara de Ar

Descrição Detalhada: Montagem e Desmontagem de Pneu 275/80R22.5

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 300

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 15.123,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bondoquena/MS (300)

Grupo: G1

47 - Guincho / Reboque

Descrição Detalhada: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOCORRO A DISTANCIA POR KM RODADO

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Quantidade Total: 1500

Critério de Julgamento: Menor Preço Critério de Valor: Valor Estimado

Valor Total (R\$): 6.510,00

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Intervalo Mínimo entre Lances (R\$): 10,00

Local de Entrega (Quantidade): Bondoquena/MS (1500)

Grupo: G1

2 - Composição dos Grupos

Grupo 1			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	150	UNIDADE
2	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	150	UNIDADE
3	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	75	UNIDADE
4	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	30	UNIDADE
5	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	30	UNIDADE
6	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	15	UNIDADE
7	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	5	UNIDADE
8	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	150	UNIDADE
9	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	150	UNIDADE
10	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	75	UNIDADE
11	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	34	UNIDADE
12	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	34	UNIDADE
13	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	17	UNIDADE
14	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	30	UNIDADE
15	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	30	UNIDADE
16	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	15	UNIDADE
17	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	14	UNIDADE
18	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	14	UNIDADE
19	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	7	UNIDADE

20	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	20	UNIDADE
21	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	20	UNIDADE
22	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	10	UNIDADE
23	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	20	UNIDADE
24	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	20	UNIDADE
25	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	10	UNIDADE
26	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	40	UNIDADE
27	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	40	UNIDADE
28	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	40	UNIDADE
29	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	34	UNIDADE
30	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	34	UNIDADE
31	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	17	UNIDADE
32	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	20	UNIDADE
33	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	20	UNIDADE
34	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	10	UNIDADE
35	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	24	UNIDADE
36	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	24	UNIDADE
37	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	12	UNIDADE
38	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	24	UNIDADE
39	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	24	UNIDADE
40	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	12	UNIDADE
41	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	150	UNIDADE
42	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	150	UNIDADE
43	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	200	UNIDADE
44	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	150	UNIDADE
45	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	150	UNIDADE
46	Reparo de Pneu / Câmara de Ar	300	UNIDADE
47	Guincho / Reboque	1500	UNIDADE