

**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO META 02 - RESTABELECIMENTO DE DRENAGEM NO
RIBEIRÃO DO CÔCO COM A CONSTRUÇÃO DE BSTC DN 100**



Fotografia 01: Lado Direito do Rio dos Cocos sentido Furado do Peixe – Furado do Peixe; **Fonte:** Autoria própria.



Fotografia 02: Lado esquerdo do Rio dos Cocos sentido Porteirinha- Furado do Peixe; **Fonte:** Autoria própria.



Latitude: -15.573763
Longitude: -42.970519
Elevação: 523.50±5.99 m
Precisão: 8.93 m
Tempo: 14-04-2026 10:40:16
Nota: Comunidade do Furado do Peixe

NoteCam @ iOS

Fotografia 03: Sentido à jusante Rio dos Cocos- Comunidade do Furado do Peixe; **Fonte:** Autoria própria.



Latitude: -15.573746
Longitude: -42.970481
Elevação: 524.07±5.05 m
Precisão: 7.67 m
Tempo: 14-04-2026 10:40:31
Nota: Comunidade do Furado do Peixe

NoteCam @ iOS

Fotografia 03: Sentido à Montante Rio dos Cocos- Comunidade do Furado do Peixe; **Fonte:** Autoria própria.

Porteirinha-MG, 14 de abril de 2026

Silvane Batista Santos
Prefeito Municipal

Manoel José Soares Neto
Engenheiro Civil – CREA-MG 211.827/D