

Mecânica e Usinagem Rionovense LTDA-ME

Rua: Pau Brasil, 154 – Box 1 e 2, Vale das Mangueiras

CNPJ: 08.531.536/0001-45, Insc. Est:00102934000-67

Tel: (32) 99995-2494 (32) 99989-2481

mecanicarionovense@yahoo.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NOVO

RELATÓRIO DE INVIABILIDADE DE VEÍCULO

IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO

Marca/Modelo: Caminhão M.Benz /L1113

Cor: Branca

Combustível: Diesel

Ano Fabricação / Modelo: 1976/1976

Placa: GRB 5075

RENAVAM: 00240545206

1- Objetivo

O presente relatório tem como objetivo avaliar as condições de uso do veículo acima identificado, verificando sua viabilidade operacional, econômica e de segurança para permanência na frota.

2- Histórico e Condições de Uso

O veículo foi submetido a uso intenso em zona rural trafegando frequentemente em estradas não pavimentadas, com muita poeira, lama etc., uma vez que o veículo apresenta 50 anos de uso e uma alta quilometragem, ele compromete a segurança operacional e manutenções frequentes gerando alto custo ao município.

3- Condições Mecânicas e Gerais

Após avaliação, constatam-se os seguintes pontos:


Comprometimento do sistema de suspensão, com desgaste acentuado;

Sistema de freios com falhas, necessitando intervenções corretiva;

Vazamento de óleo, indicando falhas mecânicas relevantes;

Desgaste generalizado decorrente do uso severo em zona rural;

Necessidade frequente de manutenção corretiva;



Mecânica e Usinagem Rionovense LTDA-ME

Rua: Pau Brasil, 154 – Box 1 e 2, Vale das Mangueiras

CNPJ: 08.531.536/0001-45, Insc. Est:00102934000-67

Tel: (32) 99995-2494 (32) 99989-2481

mecanicarionovense@yahoo.com

4- Custos de Manutenção

O veículo apresenta custos elevados de manutenção, incluindo;

Reparos no sistema de suspensão e freios;

Correção de vazamento e possíveis substituições de componentes;

Mão de Obra especializada e tempo elevado para manutenção, diante disso, os custos tornam-se elevados e comprometem a viabilidade econômica de permanência do veículo na frota.

5- Segurança Operacional

O estado atual do veículo compromete significativamente a segurança, especialmente considerando:

Falhas no sistema freio, desgaste da suspensão afetando estabilidade, Vazamentos que podem agravar falhas mecânicas.

6- Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que o veículo Caminhão M.Benz/ L 1113, placa: GRB 5075 encontra-se inviável para uso, considerando os aspectos técnicos, econômicos e de segurança. Recomenda-se a retirada do veículo da frota, com destinação adequada, podendo ocorrer por meio de alienação, leilão ou baixa patrimonial, conforme legislação vigente.

Rio Novo, 08 de Maio de 2026.

Cleber de Oliveira Souza

Sócio gerente

CPF: 060.192.546-74

08.531.536/0001-45
MECÂNICA E USINAGEM
RIONOVENSE LTDA. - ME
RUA PAU BRASIL, 154 - BOX 1 E 2
VALE DAS MANGUEIRAS - CEP 36150-000
RIO NOVO MG