

## **Prefeitura de Rio Novo**

### **RELATÓRIO DE INVIABILIDADE DE VEÍCULO**

#### Identificação do Veículo:

Marca/Modelo: FIAT/Doblò Cargo

Cor: Branca

Combustível: Álcool/Gasolina

Ano de Fabricação/Modelo: 2015/2016

Placa: PXL-5827

Chassi: 9BD22315UG2041903

RENAVAM: 01079376477

#### 1. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo avaliar as condições de uso do veículo acima identificado, verificando sua viabilidade operacional, econômica e de segurança para permanência na frota.

#### 2. Condições Gerais do Veículo

O veículo encontra-se no estado em que se apresenta, evidenciando desgaste acentuado decorrente do uso contínuo. Observa-se a deterioração de diversos componentes, impactando diretamente seu desempenho e confiabilidade.

#### 3. Condições Mecânicas e Estruturais

Com base em avaliação técnica e no histórico de utilização, constata-se:

Desgaste significativo do motor e componentes associados;

Problemas recorrentes no sistema de transmissão;

Comprometimento da suspensão e sistema de freios;

Falhas no sistema elétrico;

Indícios de desgaste estrutural da carroceria;

Necessidade frequente de manutenção corretiva.

#### 4. Custos de Manutenção

O veículo apresenta custos elevados de manutenção, destacando-se:

Substituição recorrente de peças;

Aumento no consumo de combustível;

Paradas constantes para reparos;

Redução da disponibilidade para uso.

Dessa forma, os custos de manutenção tornam-se desproporcionais ao valor e à utilidade do veículo.

#### 5. Segurança Operacional



PAULO CESAR G MOREIRA LTDA

CNPJ: 46337793000130

Rua Dr. Cândido de O. Ribeiro, nº 681, Galpão B, Rio Novo - MG

(32) 9 9865-2512

mecauteccionovo2@gmail.com

Devido ao estado geral do veículo, há comprometimento das condições mínimas de segurança, representando riscos para sua operação, especialmente no transporte de cargas e atividades institucionais.

#### 6. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que o veículo FIAT/Doblò Cargo, placa PXL-5827, encontra-se inviável para uso, considerando aspectos técnicos, econômicos e de segurança.

Recomenda-se a retirada do veículo da frota, com destinação adequada, podendo ser por meio de alienação, leilão ou baixa patrimonial, conforme legislação vigente, sendo o bem avaliado e transferido no estado em que se encontra.

#### Item 01



Rd


PAULO CESAR G MOREIRA LTDA

CNPJ: 46337793000130

Rua Dr. Cândido de O. Ribeiro, nº 681, Galpão B, Rio Novo - MG

☎ (32) 9 9865-2512

✉ mecautecrionovo2@gmail.com



---

PAULO CESAR G MOREIRA.  
RIO NOVO-MG. 26/02/2026.