

Prefeitura de Rio Novo

RELATÓRIO DE INVIABILIDADE DE VEÍCULO

Identificação do Veículo: Marca/Modelo: VW/Kombi Escolar

Cor: Branca

Combustível: Álcool/Gasolina

Capacidade: 15 lugares

Ano de Fabricação/Modelo: 2011/2012

Placa: HLF-7929

Chassi: 9BWMF07X4CP009773

RENAVAM: 416541640

1. Objetivo

O presente relatório tem como objetivo avaliar as condições de uso do veículo acima identificado, verificando sua viabilidade operacional, econômica e de segurança para continuidade na frota pública.

2. Histórico de Uso

O veículo em questão possui mais de 10 anos de utilização, sendo empregado no transporte escolar, com uso predominante em zona rural, trafegando em estradas não pavimentadas, com poeira, lama e irregularidades constantes, o que contribui significativamente para o desgaste acelerado de seus componentes mecânicos e estruturais.

3. Condições Mecânicas e Estruturais

Após análise técnica e histórico de manutenção, verificam-se os seguintes pontos:

Elevado desgaste do motor e sistema de transmissão;

Necessidade frequente de manutenção corretiva;

Comprometimento da suspensão e sistema de freios, agravado pelas condições das estradas rurais;

Indícios de fadiga estrutural (carroceria e chassi);

Sistema elétrico com falhas recorrentes;

Alto nível de ruídos e vibrações, indicando desgaste generalizado.

4. Custos de Manutenção

O veículo apresenta custos elevados e recorrentes com manutenção, incluindo:

Substituição constante de peças;

Aumento no consumo de combustível;



Necessidade de intervenções corretivas frequentes;

Baixa disponibilidade operacional (tempo parado elevado).

Tais fatores tornam a manutenção economicamente desvantajosa em relação ao custo-benefício, especialmente considerando o desgaste intensificado pelo uso em zona rural.

5. Segurança Operacional

Considerando o tipo de serviço (transporte escolar), o veículo não oferece mais condições ideais de segurança, tendo em vista:

Riscos mecânicos decorrentes do desgaste;

Possível comprometimento dos sistemas de segurança;

Inadequação frente às normas atuais de transporte escolar.

6. Conclusão

Diante do exposto, conclui-se que o veículo VW/Kombi Escolar, placa HLF-7929, encontra-se inviável para uso, tanto do ponto de vista econômico quanto operacional e de segurança.

Recomenda-se a retirada do veículo da frota, com posterior destinação adequada, podendo ser por meio de leilão, alienação ou baixa patrimonial, conforme legislação vigente.

Item 01



[Handwritten signature]

PAULO CESAR G MOREIRA LTDA


CNPJ: 46337793000130

Rua Dr. Cândido de O. Ribeiro, nº 681, Galpão B, Rio Novo - MG

(32) 9 9865-2512

mecauteccionovo2@gmail.com




PAULO CESAR G MOREIRA.
RIO NOVO-MG. 26/02/2026.