



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

## DADOS DO CONVÊNIO

### Informações Gerais

|            |                                                                                       |                   |                         |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|
| Convênio:  | 969303/2024                                                                           | Data da Vigência: | 11/12/2024 a 11/12/2027 |
| Objeto:    | Ampliação do Sistema do Esgotamento Sanitário do Município de Entre Rios de Minas/MG. |                   |                         |
| Município: | Leopoldina-MG                                                                         | UF:               | Minas Gerais            |

## DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE EM ACESSIBILIDADE

Eu, Jorge Célio Fraga Godinho, engenheiro civil, CREA MG 2014140455 D, DECLARO, na qualidade de representante da Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas com CNPJ 20.356.747.0001/94, Responsável Técnico pelo Projeto de Ampliação do Sistema do Esgotamento Sanitário do Município de Entre Rios de Minas/MG, vinculado ao convênio 969303/2024, para fins do disposto no Anexo I da Instrução Normativa nº 02, de 09 de outubro de 2017, do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que foram atendidos os itens de acessibilidade constantes da Lista de Verificação de Acessibilidade anexa.

Declaro, outrossim, sob as penas da lei, estar plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e deter plenos poderes, conhecimento técnico e informações para firmá-la.

Entre Rios de Minas/MG 23 de outubro de 2025,

JORGE CELIO

FRAGA

GODINHO:094878

48657

Assinado de forma digital

por JORGE CELIO FRAGA

GODINHO:09487848657

Dados: 2025.10.23

14:44:32 -03'00'

Jorge Célio Fraga Godinho

ENGENHEIRO CIVIL

CREA MG 2014140455 D

Responsável técnico



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

## LISTA DE VERIFICAÇÃO EM ACESSIBILIDADE

| Local             | ITEM | DESCRIÇÃO                                                                         | ATENDIMENTO* |                         |                                                 | ETAPA DE VERIFICAÇÃO                                                    |                                                                       |                                                      | ITEM DA NBR 9050/15: | OBS.                                                                                                                                 |
|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |      |                                                                                   | SIM          | NÃO<br>(nesta<br>etapa) | N/A -<br>Justificar (não<br>será<br>verificado) | PELO<br>CONCEDENTE<br>OU<br>MANDATÁRIA<br>(NO PROJETO DE<br>ENGENHARIA) | PELO<br>CONVENIENTE<br>(NO PROJETO<br>EXECUTIVO DE<br>ACESSIBILIDADE) | PELO<br>CONVENIENTE<br>(NO LAUDO DE<br>CONFORMIDADE) |                      |                                                                                                                                      |
| ROTA<br>ACESSÍVEL | 1    | Há indicação em projeto do traçado da rota acessível na área de intervenção?      |              |                         | X                                               | X                                                                       |                                                                       |                                                      | 6.1                  | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| CALÇADAS          | 2    | As calçadas novas ou reformadas possuem faixa livre com largura mínima de 1,20 m? |              |                         | X                                               | X                                                                       |                                                                       |                                                      | 6.12.3.b)            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                   | 3    | As faixas livres não possuem obstáculos?                                          |              |                         | X                                               | X                                                                       |                                                                       |                                                      | 6.12.3.b)            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos.</i>                                         |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|          |   |                                                                                                 |  |  |   |   |  |  |                     |                                                                                                                               |
|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |   |                                                                                                 |  |  |   |   |  |  |                     | Não se aplicam as considerações feitas.                                                                                       |
|          | 4 | As calçadas novas ou reformadas possuem faixa de serviço com largura mínima de 0,70 m?          |  |  | X | X |  |  | 6.12.3.a)           | Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas. |
| CALÇADAS | 5 | Em casos de calçadas novas ou reformadas com largura superior a 2,0m, há faixa de acesso?       |  |  | X | X |  |  | 6.12.1<br>6.12.3.c) | Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas. |
|          | 6 | A faixa livre possui 2,10 m de altura livre nas calçadas novas ou reformadas?                   |  |  | X | X |  |  | 6.12.3.b)           | Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas. |
|          | 7 | A sinalização suspensa está instalada acima de 2,10 m do piso nas calçadas novas ou reformadas? |  |  | X | X |  |  | 5.2.8.2.3           | Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas. |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |   |   |  |  |                                       |                                                                                                                                      |
|-----------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 8  | A faixa livre ou passeio das calçadas novas ou reformadas possui inclinação transversal de até 3%?                                                                                                                                                      |  |  | X | X |  |  | 6.12.3.b)                             | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                 | 9  | Nas calçadas novas ou reformadas há sinalização tátil direcional quando da ausência ou descontinuidade de linha-guia identificável?                                                                                                                     |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR 16537 - 7.8.1                | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                 | 10 | A sinalização visual possui contraste de luminância, em condições secas e molhadas nas calçadas novas?                                                                                                                                                  |  |  | X | X |  |  | 5.4.6.2                               | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                 | 11 | Há sinalização tátil ou piso tátil para informar a existência de: desníveis, objetos suspensos, equipamentos, mudança de direção, travessia de pedestre, início e término de rampas e escadas, rebaixamentos de guias nas calçadas novas ou reformadas? |  |  | X | X |  |  | 5.4.6.3<br>ABNT NBR 1653<br>6.6 - 7.4 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| <b>CALÇADAS</b> | 12 | A faixa livre das calçadas novas ou reformadas possui piso com superfície regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, sob condição seca ou molhada?                                                                                       |  |  | X | X |  |  | 6.3.2                                 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam</i>                          |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|    |                                                                                                                                                                                                        |  |  |   |   |  |  |                        |                                                                                                                               |                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    |                                                                                                                                                                                                        |  |  |   |   |  |  |                        |                                                                                                                               | as considerações feitas. |
| 13 | O acesso de veículos aos lotes cria degraus ou desníveis na faixa livre nas calçadas novas ou reformadas?                                                                                              |  |  | X | X |  |  | 6.12.4                 | Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas. |                          |
| 14 | Os rebaixamentos de calçadas ou faixas elevadas para a travessia das vias constantes da intervenção estão na direção do fluxo da travessia de pedestres em calçadas novas ou reformadas ou reformadas? |  |  | X | X |  |  | 6.12.7                 | Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas. |                          |
| 15 | Os rebaixamentos de calçadas possuem inclinação igual ou inferior a 8,33% (nas rampas laterais e central) ou igual ou inferior a 5% para rebaixamento total (nas rampas laterais) em calçadas novas?   |  |  | X | X |  |  | 6.12.7.3<br>6.12.7.3.4 | Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas. |                          |
| 16 | Os rebaixamentos de calçadas possuem rampa central com largura mínima de 1,50m em calçadas novas ou reformadas?                                                                                        |  |  | X | X |  |  | 6.12.7.3               | Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas. |                          |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|              |    |                                                                                                                                                                |  |  |   |   |  |  |                    |                                                                                                                                      |
|--------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | 17 | Os rebaixamentos de calçadas são feitos de forma a não reduzir a largura da faixa livre ou passeio em medida inferior a 1,20m em calçadas novas ou reformadas? |  |  | X | X |  |  | 6.12.7.3           | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| CALÇA<br>DAS | 18 | Há desnível entre o término do rebaixamento da calçada e o leito carroçável em calçadas novas ou reformadas?                                                   |  |  | X | X |  |  | 6.12.7.3.1         | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|              | 19 | Há rebaixamento do canteiro divisor de pistas, com largura igual à da faixa de travessia?                                                                      |  |  | X | X |  |  | 6.12.7.3.5         | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|              | 20 | Os semáforos para pedestres possuem dispositivos sincronizados com sinais visuais e sonoros?                                                                   |  |  | X | X |  |  | 8.2.2.3            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|              | 21 | Os semáforos, se acionados manualmente, possuem comando com altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso?                                                              |  |  | X | X |  |  | 5.6.4.3<br>8.2.2.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                  |    |                                                                                                                                                          |  |  |   |   |  |  |         |                                                                                                                                      |
|------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PASSARELAS       | 22 | As passarelas de pedestres possuem uma das alternativas?<br>a. rampas;<br>b. rampas e escadas;<br>c. rampas e elevadores;<br>d. escadas e elevadores.    |  |  | X | X |  |  | 6.13.1  | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| RAMPAS E ESCADAS | 23 | As rampas em rota acessível possuem, no mínimo, 1,20 m de largura?                                                                                       |  |  | X | X |  |  | 6.6.2.5 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                  | 24 | Os patamares (intermediários, de início e término da rampa) possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente? |  |  | X | X |  |  | 6.6.4   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                  | 25 | Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?                                                                              |  |  | X | X |  |  | 6.6.2.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| RAMPAS E ESCADAS | 26 | Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?                                                                       |  |  | X | X |  |  | 6.6.2.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|  |    |                                                                                                                                          |  |  |   |   |  |  |         |                                                                                                                                      |
|--|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 27 | Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15?        |  |  | X | X |  |  | 6.6.2.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 28 | Em rampas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?                                                     |  |  | X | X |  |  | 6.9.5   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 29 | As escadas em rota acessível possuem no mínimo 1,20 m de largura?                                                                        |  |  | X | X |  |  | 6.8.3   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 30 | Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos) com no mínimo 1,20m de dimensão longitudinal? |  |  | X | X |  |  | 6.8.7   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 31 | Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensões entre 0,28 m e 0,32 m?                                                                |  |  | X | X |  |  | 6.8.2   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                  |    |                                                                                                                                                                                                           |  |  |   |   |  |  |         |                                                                                                                                      |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 32 | Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensões entre 0,16 m e 0,18 m?                                                                                                                              |  |  | X | X |  |  | 6.8.2   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                  | 33 | Há sinalização visual aplicada nos pisos e espelhos dos degraus, contrastante com o revestimento adjacente?                                                                                               |  |  | X | X |  |  | 5.4.4   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                  | 34 | Em escadas, na ausência de paredes laterais, há guarda corpos e guias de balizamento?                                                                                                                     |  |  | X | X |  |  | 6.9.5   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| RAMPAS E ESCADAS | 26 | Nas rampas e escadas há corrimãos?                                                                                                                                                                        |  |  | X | X |  |  | 6.9.2.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                  | 36 | Em escadas e rampas os corrimãos são contínuos com diâmetro entre 30 mm e 45 mm, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso e prolongamento mínimo de 0,30 m nas extremidades e recurvados nas extremidades? |  |  | X | X |  |  | 6.9     | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                          |    |                                                                                                                                  |  |  |   |   |  |  |          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 37 | Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?                            |  |  | X | X |  |  | 6.9.4    | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                          | 38 | Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m? |  |  | X | X |  |  | 6.9.4.1  | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| PLATAFORMAS E ELEVADORES | 39 | Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais?         |  |  | X | X |  |  | 6.10     | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                          | 40 | Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?                                         |  |  | X | X |  |  | 6.10.3.2 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                          | 41 | Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?                  |  |  | X | X |  |  | 6.10.4.2 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                          |    |                                                                                                                                              |  |  |   |   |  |  |                            |                                                                                                                                      |
|--------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATAFORMAS E ELEVADORES | 42 | Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?                                            |  |  | X | X |  |  | 6.10.1                     | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                          | 43 | Os elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?         |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313 - Tabela 1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                          | 44 | Em elevadores, quando projetados para 1 cadeira de rodas e 1 outro usuário, as portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m x 2,10 m? |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313 - Tabela 1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                          | 45 | O piso da cabine contrasta com o da circulação?                                                                                              |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                          | 46 | Há sinalização com piso tátil de alerta junto à porta dos elevadores e plataformas de elevação vertical?                                     |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR 16537 - 6.9.1     | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                          |    |                                                                                                                                                    |  |  |   |   |  |  |                 |                                                                                                                                      |
|--------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 47 | Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?                                                         |  |  | X | X |  |  | 6.10.1          | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                          | 48 | Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta? |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                          | 49 | A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?                                                                             |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| PLATAFORMAS E ELEVADORES | 50 | A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?                                                                                |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                          | 51 | O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?                                                                         |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                            |    |                                                                                                                                                                        |  |  |   |   |  |  |                 |                                                                                                                                      |
|----------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | 52 | A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?                                                                                 |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                            | 53 | O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?                                                                |  |  | X | X |  |  | 5.4.5.2         | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS | 54 | Há rota acessível interligando as vagas reservadas dos estacionamentos aos acessos?                                                                                    |  |  | X | X |  |  | 6.2.4           | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                            | 55 | Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência?                                                                              |  |  | X | X |  |  | Lei 13.146/2015 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                            | 56 | O número de vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas com deficiência é de, no mínimo, 2% do total de vagas, assegurada, no mínimo 1 vaga? |  |  | X | X |  |  | Lei 13.146/2015 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                                  |    |                                                                                                                                       |  |  |   |   |  |  |                 |                                                                                                                                      |
|----------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | 57 | As vagas destinadas a pessoas com deficiência localizam-se a, no máximo, 50m do acesso à edificação ou elevadores?                    |  |  | X | X |  |  | 6.14.1.2        | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| ESTACIONAMENTO<br>DE<br>VEÍCULOS | 58 | As vagas destinadas a pessoas com deficiência contam com espaço adicional de, no mínimo, 1,20 m de largura?                           |  |  | X | X |  |  | 6.14.1.2        | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                  | 59 | Há vagas de estacionamento reservadas a veículos que transportem pessoas idosas?                                                      |  |  | X | X |  |  | Lei 10.741/2003 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                  | 60 | O número de vagas destinadas a veículos que transportem pessoas idosas é de, no mínimo, 5% do total de vagas, com no mínimo uma vaga? |  |  | X | X |  |  | Lei 10.741/2003 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                  | 61 | As vagas destinadas a pessoas idosas estão posicionadas próximas das entradas do edifício?                                            |  |  | X | X |  |  | 6.14            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|        |    |                                                                                                            |  |  |   |   |  |  |                  |                                                                                                                                      |
|--------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 62 | As vagas reservadas contêm sinalização vertical e horizontal?                                              |  |  | X | X |  |  | 5.5.2.3<br>6.14  | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| ACESSO | 63 | Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?                                                      |  |  | X | X |  |  | 6.1.1            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|        | 64 | A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?   |  |  | X | X |  |  | 6.1.1            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|        | 65 | Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?                                    |  |  | X | X |  |  | 6.2.1<br>6.1.1.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|        | 66 | Se houver controle de acesso, tipo catracas ou cancelas, pelo menos um deles em cada conjunto é acessível? |  |  | X | X |  |  | 6.2.5            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|        |    |                                                                                                                                                                                       |  |  |   |   |  |  |             |                                                                                                                                      |
|--------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACESSO | 67 | Possui sinalização informativa e direcional nas entradas e saídas acessíveis?                                                                                                         |  |  | X | X |  |  | 6.2.8       | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|        | 68 | Há mapa acessível instalado imediatamente após a entrada principal com piso tátil associado, informando os principais pontos de distribuição no prédio ou locais de maior utilização? |  |  | X | X |  |  | Anexo B B.4 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|        | 69 | Há pelo menos duas formas de deslocamento vertical nas circulações verticais? (escadas, rampas, plataformas elevatórias ou elevador)                                                  |  |  | X | X |  |  | 6.3         | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| PISO   | 70 | As superfícies de piso possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?                                                      |  |  | X | X |  |  | 6.3.2       | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|        | 71 | A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2 (50%)                                   |  |  | X | X |  |  | 6.3.4.1     | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|            |    |                                                                                                                                          |  |  |   |   |  |  |                           |                                                                                                                                      |
|------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | 72 | Há rampa nos casos em que ocorra um desnível maior que 2 cm?                                                                             |  |  | X | X |  |  | 6.1<br>6.1.1.2<br>6.3.4.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|            | 73 | Se houver grelhas e juntas de dilatação em rotas acessíveis, os vãos perpendiculares ao fluxo principal possuem dimensão máxima de 15mm? |  |  | X | X |  |  | 6.3.5                     | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| CORREDORES | 74 | Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?                                              |  |  | X | X |  |  | 6.11.1                    | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|            | 75 | Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?                                             |  |  | X | X |  |  | 6.11.1                    | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|            | 76 | Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?                                            |  |  | X | X |  |  | 6.11.1                    | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|  |    |                                                                                                                                 |  |  |   |   |  |  |          |                                                                                                                                      |
|--|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 77 | Para corredores de uso público, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?                                                              |  |  | X | X |  |  | 6.11.1   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 78 | Para transposição de obstáculos com no máximo 0,40 m de extensão, a largura é de no mínimo 0,80 m?                              |  |  | X | X |  |  | 6.11.1.2 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 79 | Para transposição de obstáculos com extensão superior a 0,40 m, a largura é de no mínimo 0,90 m?                                |  |  | X | X |  |  | 6.11.1.2 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 80 | As passagens possuem informação visual, associada a sinalização tátil ou sonora?                                                |  |  | X | X |  |  | 5.4.1    | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 81 | Há placas de sinalização informando sobre os sanitários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga? |  |  | X | X |  |  | 5.2.8.1  | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                  |    |                                                                                                                                                                                                     |  |  |   |   |  |  |         |                                                                                                                                      |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CORREDORES       | 82 | Esta sinalização está disposta em locais acessíveis para pessoa em cadeira de rodas, com deficiência visual, entre outros usuários, de tal forma que possa ser compreendida por todos?              |  |  | X | X |  |  | 5.2.8.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                  | 83 | Quando a rota de fuga incorpora escadas de emergência e elevadores de emergência há área de resgate com no mínimo um M.R (0.80X1,20m) por pavimento e um para cada escada e elevador de emergência? |  |  | X | X |  |  | 6.4.4   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| ROTA DE FUGA     | 84 | As rotas de fuga e as saídas de emergência estão sinalizadas, com informações visuais, sonoras e táteis?                                                                                            |  |  | X | X |  |  | 5.5.1   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                  | 85 | As rampas possuem largura mínima de 1,50 m? Sendo o mínimo admissível de 1,20m (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)                                                         |  |  | X | X |  |  | 6.6.2.5 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| RAMPAS E ESCADAS | 86 | As escadas possuem largura mínima de 1,20m? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)                                                                                            |  |  | X | X |  |  | 6.8.3   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                         |    |                                                                                                                                                                                         |  |  |   |   |  |  |                  |                                                                                                                                      |
|-------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 87 | Há guarda-corpos e guias de balizamento em rampas e escadas, na ausência de paredes laterais? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)                              |  |  | X | X |  |  | 6.6.3<br>6.9.5   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                         | 88 | Há corrimãos em escadas e rampas? (indicadas no projeto como as pertencentes à rota acessível)                                                                                          |  |  | X | X |  |  | 6.9.2.1          | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| RAMPA<br>S E<br>ESCADAS | 89 | Os corrimãos são contínuos, com diâmetro entre 30 mm a 45 mm, em ambos os lados, com altura de 0,92 m e a 0,70 m do piso, prolongamento mínimo de 0,30 m e recurvados nas extremidades? |  |  | X | X |  |  | 6.9.2.1<br>4.6.5 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                         | 90 | Em rampas ou escadas com largura igual ou superior a 2,40 m, há instalação de corrimão intermediário?                                                                                   |  |  | X | X |  |  | 6.9.4            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                         | 91 | Em rampas ou escadas, se há corrimão intermediário e patamar com comprimento superior a 1,40 m, há espaçamento mínimo de 0,80 m?                                                        |  |  | X | X |  |  | 6.9.4.1          | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                         |    |                                                                                                                                                            |  |  |   |   |  |  |                |                                                                                                                                      |
|-------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 92 | Os patamares (intermediários, de início e término) das rampas possuem dimensão longitudinal mínima de 1,20 m e não invadem a área de circulação adjacente? |  |  | X | X |  |  | 6.6.2<br>6.6.4 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                         | 93 | Há patamar em escadas a cada desnível de 3,20 m (exceto escada de lances curvos ou mistos), com dimensão longitudinal de 1,20 m?                           |  |  | X | X |  |  | 6.8.7<br>6.8.8 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                         | 94 | Os patamares de mudança de direção em rampas e escadas possuem o comprimento igual à largura delas?                                                        |  |  | X | X |  |  | 6.6.4<br>6.8.3 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| <b>RAMPAS E ESCADAS</b> | 95 | Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,50 m, a inclinação é de 5%?                                                                                |  |  | X | X |  |  | 6.6.2.1        | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| <b>RAMPAS E ESCADAS</b> | 96 | Para segmento de rampa com desnível máximo de 1,00 m, a inclinação é de até 6,25%?                                                                         |  |  | X | X |  |  | 6.6.2.1        | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|  |     |                                                                                                                                   |  |  |   |   |  |  |         |                                                                                                                                      |
|--|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 97  | Para segmento de rampa com desnível máximo de 0,80 m, sua inclinação é de até 8,33% e o número máximo de segmentos de rampa é 15? |  |  | X | X |  |  | 6.6.2.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 98  | Os pisos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,28 m e 0,32 m?                                                          |  |  | X | X |  |  | 6.8.2   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 99  | Os espelhos dos degraus das escadas possuem dimensão entre 0,16 m e 0,18 m?                                                       |  |  | X | X |  |  | 6.8.2   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 100 | O primeiro e o último degrau de um lance de escada distam 0,30m da circulação adjacente?                                          |  |  | X | X |  |  | 6.8.4   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 101 | As escadas que interligam os pavimentos, possuem sinalização tátil, visual e/ou sonora?                                           |  |  | X | X |  |  | 5.5.1.3 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                          |     |                                                                                                                          |  |  |   |   |  |  |          |                                                                                                                                      |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | 102 | Há sinalização visual de degraus isolados?                                                                               |  |  | X | X |  |  | 5.4.4    | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| PLATAFORMAS E ELEVADORES | 103 | Em plataforma de elevação vertical com percurso aberto, há fechamento contínuo com altura de 1,10 m e sem vãos laterais? |  |  | X | X |  |  | 6.10.3.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                          | 104 | Em plataforma de elevação vertical com percurso superior a 2,00 m, o percurso é fechado?                                 |  |  | X | X |  |  | 6.10.3.2 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| PLATAFORMAS E ELEVADORES | 105 | Em plataforma de elevação inclinada há parada programada nos patamares ou pelo menos a cada 3,20 m de desnível?          |  |  | X | X |  |  | 6.10.4.2 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                          | 106 | Há dispositivos de comunicação interno e externo à caixa de corrida, para solicitação de auxílio?                        |  |  | X | X |  |  | 6.10.1   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|  |     |                                                                                                                      |  |  |   |   |  |  |                    |                                                                                                                                      |
|--|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 107 | Os elevadores possuem cabine com dimensões mínimas de 1,40 m x 1,10 m?                                               |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313    | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 108 | Em elevadores as portas, quando abertas, possuem vão livre mínimo de 0,80 m x 2,10 m?                                |  |  | X | X |  |  | 6.11.2.4           | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 109 | O piso da cabine contrasta com o da circulação?                                                                      |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313    | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 110 | Possui sinalização com piso tátil de alerta e visual junto ao equipamento? (exceto plataforma de elevação inclinada) |  |  | X | X |  |  | 6.10.1<br>6.10.4.4 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 111 | Possui sinalização sonora informando o pavimento em equipamentos com mais de duas paradas?                           |  |  | X | X |  |  | 6.10.1             | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                                |     |                                                                                                                                                    |  |  |   |   |  |  |                 |                                                                                                                                      |
|--------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLATAFORMAS<br>E<br>ELEVADORES | 112 | Junto à porta do elevador há dispositivo entre 1,80 m e 2,50 m que emite sinais sonoro e visual, indicando o sentido em que a cabine se movimenta? |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                | 113 | A botoeira do pavimento está localizada entre 0,90 m e 1,10 m do piso?                                                                             |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                | 114 | A botoeira da cabine está localizada entre 0,90 m e 1,30 m do piso?                                                                                |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                | 115 | O desnível entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 15 mm?                                                                         |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                | 116 | A distância horizontal entre o piso da cabine e o piso externo é de, no máximo, 35 mm?                                                             |  |  | X | X |  |  | ABNT NBR NM 313 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                    |     |                                                                                                                               |  |  |   |   |  |  |                                  |                                                                                                                                      |
|--------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 117 | O número do pavimento está localizado nos batentes externos, indicando o andar, em relevo e em Braille?                       |  |  | X | X |  |  | 5.4.5.2                          | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| PORTAS E JANELAS   | 118 | As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?                                         |  |  | X | X |  |  | 6.11.2.4                         | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                    | 119 | Nos locais de prática esportivas, as portas têm largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?                 |  |  | X | X |  |  | 6.11.2.4<br>6.11.2.12<br>10.11.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| PORTA S E JANELA S | 120 | Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas possui vão livre de 0,80 m de largura?                                 |  |  | X | X |  |  | 6.11.2.4                         | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                    | 121 | Se houver portas em sequência, há espaço entre elas (abertas) de, no mínimo, 1,50 m de diâmetro e 0,60 m ao lado da maçaneta? |  |  | X | X |  |  | 6.11.2                           | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|  |     |                                                                                                                                                                                            |  |  |   |   |  |  |                              |                                                                                                                                      |
|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 122 | A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra, na dimensão mínima dos patamares e no fluxo principal de circulação?                                                    |  |  | X | X |  |  | 6.6.4.1<br>6.8.8<br>6.11.2.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 123 | Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?                  |  |  | X | X |  |  | 6.11.2.2                     | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 124 | Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento do usuário, existe espaço livre de 0,60 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,5m ou acionamento automático? |  |  | X | X |  |  | 6.11.2.2<br>6.11.2.3         | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 125 | Possui sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?                                                    |  |  | X | X |  |  | 5.4.1                        | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 126 | A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?                          |  |  | X | X |  |  | 5.4.1                        | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                             |     |                                                                                                                                                                                     |  |  |   |   |  |  |                |                                                                                                                                      |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORTA<br>S E<br>JANELA<br>S | 127 | As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?                                                                                      |  |  | X | X |  |  | 6.11.2.6       | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                             | 128 | A altura do peitoril respeita o cone visual de pessoa em cadeira rodas (aprox. 60 cm)?                                                                                              |  |  | X | X |  |  | 6.11.3         | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                             | 129 | As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?                                                                                                    |  |  | X | X |  |  | 6.11.3         | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| GERAL                       | 130 | Existe sanitário acessível, para cada sexo, em todos os pavimentos, com entrada independente dos sanitários coletivos?                                                              |  |  | X | X |  |  | 7.4.3          | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                             | 131 | As superfícies de piso dos sanitários acessíveis não possuem desníveis e possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante, e antiderrapante, estando secas ou molhadas? |  |  | X | X |  |  | 6.3.2<br>6.3.4 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|        |     |                                                                                                                                                                                                                |  |  |   |   |  |  |          |                                                                                                                                      |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 132 | Há no mínimo 5% do total de cada peça sanitária, com no mínimo uma, para cada sexo em cada pavimento, onde há sanitários?                                                                                      |  |  | X | X |  |  | 7.4.3    | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|        | 133 | O sanitário acessível ou box sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360º (diâmetro 1,50 m)?                                                                                                  |  |  | X | X |  |  | 7.5.a)   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| GERAL  | 134 | Os sanitários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante? |  |  | X | X |  |  | 5.6.4.1  | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|        | 135 | Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?                                                                                                                                         |  |  | X | X |  |  | 4.6.9    | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| PORTAS | 136 | As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?                                                                                                                          |  |  | X | X |  |  | 6.11.2.4 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|               |     |                                                                                                                                                                    |  |  |   |   |  |  |                                 |                                                                                                                                      |
|---------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 137 | Em caso de porta de eixo vertical, a abertura é para o lado externo do sanitário ou boxe?                                                                          |  |  | X | X |  |  | 7.5.f)                          | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|               | 138 | Nos locais de prática esportivas, as portas têm largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?                                                      |  |  | X | X |  |  | 6.11.2.4<br>6.11.2.12           | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|               | 139 | A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm e 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca? |  |  | X | X |  |  | 6.11.2.7<br>Figura 84<br>7.11.5 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|               | 140 | Há sinalização visual no centro da porta ou na parede ao lado da maçaneta (1,20 m - 1,60 m) no lado externo, informando o ambiente?                                |  |  | X | X |  |  | 5.4.1                           | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| <b>PORTAS</b> | 141 | A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?  |  |  | X | X |  |  | 5.4.1                           | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                        |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |   |   |  |  |                              |                                                                                                                                      |
|------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BACIA<br>SANITÁRI<br>A | 142 | Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral, diagonal e perpendicular para a bacia sanitária?                                                                                                                                                                                |  |  | X | X |  |  | 7.5                          | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                        | 143 | A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em o assento (46 cm de altura com assento)?                                                                                                                                                                                                |  |  | X | X |  |  | 7.7.2.1                      | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                        | 144 | A bacia NÃO possui abertura frontal?                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | X | X |  |  | 7.7.2.1                      | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                        | 145 | Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas horizontalmente nas paredes de fundo e na lateral da bacia sanitária, distando 0,75 m do piso acabado e uma barra vertical de, no mínimo 0,70m, a 0,10m acima da barra horizontal e a 0,30m da borda frontal da bacia? |  |  | X | X |  |  | 7.7.2.2<br>Figuras 103 e 104 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                        | 146 | O acionamento da válvula de descarga está a no máximo 1,00 m do piso?                                                                                                                                                                                                               |  |  | X | X |  |  | 7.7.3.1                      | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam</i>                          |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                        |     |                                                                                                                                                         |  |  |   |   |  |  |                     |                                                                                                                                      |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |     |                                                                                                                                                         |  |  |   |   |  |  |                     | <i>as considerações feitas.</i>                                                                                                      |
|                        | 147 | No caso de caixa acoplada, a barra sobre esta, possui altura máxima de 0,89 m?                                                                          |  |  | X | X |  |  | 7.7.2.3.3           | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| <b>BACIA SANITÁRIA</b> | 148 | O acionamento de descarga em caixa acoplada é do tipo alavanca ou sensores?                                                                             |  |  | X | X |  |  | 7.7.3.2             | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| <b>LAVATÓRIO</b>       | 149 | O lavatório acessível é sem coluna ou com coluna suspensa, com profundidade máxima de 0,50m, altura final entre 0,78 e 0,80m e distante 0,30 m do piso? |  |  | X | X |  |  | 7.5.d)<br>Figura 98 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                        | 150 | No caso de lavatório instalado em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm, e possui altura livre inferior de, no mínimo, 73 cm?        |  |  | X | X |  |  | 7.10.3              | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                 |     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |   |   |  |  |                            |                                                                                                                                      |
|-----------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 151 | Há barras de apoio de cada lado dos lavatórios, distantes a, no máximo, 0,50m da parede e do eixo da torneira e no caso de barra horizontal, o perfil superior de 0,78 a 0,80m do piso e no caso de barra vertical com, no mínimo, 0,40m de comprimento, a 0,90m do piso? |  |  | X | X |  |  | 7.8.1<br>Figuras 113 e 114 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                 | 152 | As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?                                                                                                                                                                                    |  |  | X | X |  |  | 7.8.2                      | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| <b>MICTÓRIO</b> | 153 | Existe área de aproximação frontal para Pessoa com Mobilidade Reduzida (diâmetro de 60 cm) e para Pessoa em Cadeira de Rodas (0,80 m x 1,20 m)?                                                                                                                           |  |  | X | X |  |  | 7.10.4                     | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| <b>MICTÓRIO</b> | 154 | Para os mictórios suspensos, a altura da borda frontal é de 0,60 m a 0,65 m?                                                                                                                                                                                              |  |  | X | X |  |  | 7.10.4.3                   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                 | 155 | Acionamento da descarga é do tipo alavanca ou automática e possui altura de 1,00 m do piso?                                                                                                                                                                               |  |  | X | X |  |  | 7.10.4.3                   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam</i>                          |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|            |     |                                                                                                                                                                              |  |  |   |   |  |  |                      |                                                                                                                                      |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     |                                                                                                                                                                              |  |  |   |   |  |  |                      | <i>as considerações feitas.</i>                                                                                                      |
|            | 156 | O mictório possui barras de apoio em ambos os lados com afastamento de 0,30 m (a partir do eixo), comprimento mínimo de 0,70 m e fixadas a altura de 0,75 m do piso acabado? |  |  | X | X |  |  | 7.10.4.3             | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| ACESSÓRIOS | 157 | Se existir ducha higiênica, está instalada de 0,45 a 1,20 do piso e distante de 0,25 a 0,43m da borda lateral da bacia?                                                      |  |  | X | X |  |  | 7.5. m)<br>Figura 14 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|            | 158 | O espelho, quando instalado em parede sem pias, possui borda inferior a, no máximo, 0,50 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?                                  |  |  | X | X |  |  | 7.11.1               | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|            | 159 | O espelho, quando instalado sobre o lavatório, possui borda inferior a, no máximo, a 0,90 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?                                 |  |  | X | X |  |  | 7.11.1               | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                  |     |                                                                                                                              |  |  |   |   |  |  |                  |                                                                                                                                      |
|------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 160 | A papeleira embutida está em altura mínima de 0,55 m (eixo) do piso e dista 0,20 m da borda frontal da bacia?                |  |  | X | X |  |  | 7.11.2           | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| ACESSÓRIOS       | 161 | A papeleira de sobrepor está alinhada com a borda frontal da bacia e o acesso ao papel está a 1,00 m do piso acabado?        |  |  | X | X |  |  | 7.11.2           | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                  | 162 | Os acessórios (papeleira, cabide e porta-objetos) atendem à altura entre 0,80 m e 1,20 m?                                    |  |  | X | X |  |  | 7.11.3<br>7.11.4 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| BOXE DE CHUVEIRO | 163 | As dimensões mínimas do box de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?                                                              |  |  | X | X |  |  | 7.12.1.2         | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                  | 164 | Caso exista porta no box, esta possui vão com largura livre mínima de 0,90 m confeccionada em material resistente a impacto? |  |  | X | X |  |  | 7.12.1.1         | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                 |     |                                                                                                                                                    |  |  |   |   |  |  |                             |                                                                                                                                      |
|-----------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | 165 | O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?                                                             |  |  | X | X |  |  | 7.12.2<br>Figura 126        | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                 | 166 | Há banco instalado na parede lateral ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m, e altura de 0,46 m do piso acabado?                    |  |  | X | X |  |  | 7.12.3<br>Figura 126.b)     | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                 | 167 | No boxe há barra de apoio de 90° na parede lateral ao banco e barra vertical na parede de fixação do banco?                                        |  |  | X | X |  |  | 7.12.3<br>Figura 126.a)     | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                 | 168 | O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, está nivelado com o piso adjacente e possui grelhas ou ralos fora da área de manobra e transferência? |  |  | X | X |  |  | 7.12.4                      | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| <b>BANHEIRA</b> | 169 | Há área de transferência (0,80 m x 1,20 m) lateral à banheira?                                                                                     |  |  | X | X |  |  | 7.13.2<br>Figuras 127 e 128 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                                    |     |                                                                                                        |  |  |   |   |  |  |                        |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 170 | A banheira possui altura máxima de 0,46 m?                                                             |  |  | X | X |  |  | 7.13.2.1               | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                    | 171 | O acionamento da banheira do comando deve estar a uma altura de 0,80 m do piso acabado?                |  |  | X | X |  |  | 7.13.2.3               | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                    | 172 | A banheira possui duas barras de apoio horizontais na parede frontal e uma vertical na parede lateral? |  |  | X | X |  |  | 7.13.2.4<br>Figura 129 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| ÁREA<br>COMUM<br>DOS<br>VESTIÁRIOS | 173 | Os vestiários acessíveis estão localizados em rotas acessíveis?                                        |  |  | X | X |  |  | 7.3.1                  | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                    | 174 | Existe vestiário acessível com entrada independente?                                                   |  |  | X | X |  |  | 7.4.2                  | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                                    |     |                                                                                                                                                                                                                |  |  |   |   |  |  |         |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 175 | As superfícies de piso dos vestiários acessíveis possuem revestimento regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, estando secas ou molhadas?                                                     |  |  | X | X |  |  | 7.12.4  | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                    | 176 | Há, no mínimo, 5% do total de cada peça instalada acessível, com no mínimo uma, consideradas separadamente, se houver divisão por sexo?                                                                        |  |  | X | X |  |  | 7.4.5   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                    | 177 | Há sinalização de emergência?                                                                                                                                                                                  |  |  | X | X |  |  | 7.4.2.2 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| ÁREA<br>COMUM<br>DOS<br>VESTIÁRIOS | 178 | Os vestiários acessíveis possuem dispositivo de sinalização de emergência (alarme sonoro e visual) próximo à bacia, acionado através de pressão ou alavanca, instalado à 40 cm do piso e com cor contrastante? |  |  | X | X |  |  | 5.6.4.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                    | 179 | Os interruptores foram instalados em altura de 0,60m a 1,00 m do piso?                                                                                                                                         |  |  | X | X |  |  | 4.6.9   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|  |     |                                                                                                                                                                    |  |  |   |   |  |  |                                 |                                                                                                                                      |
|--|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 180 | A sinalização visual está associada à sinalização tátil em relevo e Braille (instalada na parede adjacente ou batente em altura entre 0,90 m - 1,20 m) ou sonora?  |  |  | X | X |  |  | 5.4.1                           | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 181 | As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?                                                                              |  |  | X | X |  |  | 6.11.2.4                        | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 182 | A porta possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm a 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e maçaneta tipo alavanca? |  |  | X | X |  |  | 6.11.2.7<br>Figura 84<br>7.11.5 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 183 | Nos locais de prática esportivas, as portas têm largura mínima de 1m nas circulações destinada a praticantes?                                                      |  |  | X | X |  |  | 6.11.2.4<br>6.11.2.12;          | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|         |     |                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |   |   |  |  |                     |                                                                                                                                      |
|---------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CABINAS | 184 | As cabinas individuais acessíveis possuem superfície para troca de roupas na posição deitada, de dimensões mínimas de 0,70 m de largura, 1,80 m de comprimento e altura de 0,46 m?                                                     |  |  | X | X |  |  | 7.14.1              | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|         | 185 | Há duas barras de apoio horizontais junto à superfície de troca de roupas com comprimento mínimo de 0,80 m, instaladas na cabeceira a 0,30 m da lateral e na lateral a 0,50 m da cabeceira, ambas em altura de 0,75 m do piso acabado? |  |  | X | X |  |  | 7.14.1              | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|         | 186 | A porta da cabina, quando aberta, possui vão livre com largura de 0,80 m ou 1,00 m, em locais de prática esportiva, com abertura para o lado externo da cabina?                                                                        |  |  | X | X |  |  | 7.14.1<br>10.11.1   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|         | 187 | A porta da cabina possui puxador horizontal, com diâmetro entre 25 mm e 35 mm, com comprimento mínimo de 0,40 m, afixado na parte interna da porta e sistema de travamento acessível?                                                  |  |  | X | X |  |  | 7.5.f)<br>Figura 84 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|         | 188 | O espelho, quando instalado, possui borda inferior a 0,30 m e a borda superior a, no mínimo, 1,80 m do piso?                                                                                                                           |  |  | X | X |  |  | 7.14.1              | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos.</i>                                         |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|          |     |                                                                                                                                                                                                |  |  |   |   |  |  |                      |                                                                                                                                      |
|----------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |     |                                                                                                                                                                                                |  |  |   |   |  |  |                      | <i>Não se aplicam as considerações feitas.</i>                                                                                       |
| BANCOS   | 189 | Os bancos para vestiários possuem encosto e profundidade mínima de 0,45 m, largura mínima de 0,70 m e altura de 0,46 m do piso, e possuem um espaço livre inferior com 0,30 m de profundidade? |  |  | X | X |  |  | 7.14.2               | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|          | 190 | Os bancos possuem área de transferência lateral com dimensões mínimas de 0,80 x 1,20 m?                                                                                                        |  |  | X | X |  |  | 7.14.2<br>Figura 131 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| ARMÁRIOS | 191 | A altura de utilização dos armários está entre 0,40 m e 1,20m do piso acabado?                                                                                                                 |  |  | X | X |  |  | 7.14.3               | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|          | 192 | A altura de fixação dos puxadores dos armários está entre 0,40 m e 1,20 m?                                                                                                                     |  |  | X | X |  |  | 7.14.3               | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                                         |     |                                                                                                                                            |  |  |   |   |  |  |                              |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | 193 | As prateleiras possuem profundidade que variam entre 0,25 e 0,43, a depender da altura de cada prateleira, conforme figura 14 da NBR 9050? |  |  | X | X |  |  | 7.14.3<br>4.6.2<br>Figura 14 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                         | 194 | As projeções de abertura das portas dos armários permitem área de circulação mínima de 0,90 m?                                             |  |  | X | X |  |  | 7.14.3                       | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| ACESSÓRIOS                              | 195 | Os cabides e porta-objetos estão a uma altura entre 0,80 m e 1,20 m?                                                                       |  |  | X | X |  |  | 7.14.5                       | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                         | 196 | O porta-objetos possui profundidade máxima de 0,25 m?                                                                                      |  |  | X | X |  |  | 7.14.5                       | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| MOBILIÁRIO<br>(EXTERNO<br>E<br>INTERNO) | 197 | O mobiliário urbano está localizado junto a uma rota acessível e fora da faixa livre para circulação de pedestre?                          |  |  | X | X |  |  | 4.3.3<br>8.1                 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|     |                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |   |   |  |  |                                                        |                                                                                                                                      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 198 | Os assentos públicos possuem altura e profundidade entre 0,40 e 0,45 m, largura individual entre 0,45 e 0,50 m e encosto com ângulo entre 100º e 110º?                                                                                           |  |  | X | X |  |  | 8.9.1                                                  | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| 199 | Em locais de atendimento ao público, existe assento de uso preferencial sinalizado com o Símbolo Internacional de Acesso e com os símbolos de gestante, pessoa com criança de colo, pessoa idosa, pessoa obesa e pessoa com mobilidade reduzida? |  |  | X | X |  |  | 5.3.2<br>Figuras 31 e 32<br>5.3.5.1<br>Figuras 35 a 39 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| 200 | Em locais de atendimento ao público, existe assento para pessoa obesa (5% com no mínimo um)?                                                                                                                                                     |  |  | X | X |  |  | 10.19                                                  | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| 201 | O assento para pessoa obesa possui largura mínima de 0,75 m, profundidade entre 0,47 m e 0,51 m e altura do assento entre 0,41 m e 0,45 m e suporta carga de 250 Kg?                                                                             |  |  | X | X |  |  | 4.7                                                    | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| 202 | O mobiliário não interrompe a livre passagem, nos espaços de circulação das rotas acessíveis?                                                                                                                                                    |  |  | X | X |  |  | 4.3.3                                                  | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam</i>                          |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                                   |     |                                                                                                                                                                                                          |  |  |   |   |  |  |         |                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   |     |                                                                                                                                                                                                          |  |  |   |   |  |  |         | <i>as considerações feitas.</i>                                                                                                      |
| MOBILIÁRIO<br>(EXTERNO E INTERNO) | 203 | Há M.R (0,80 x 1,20 m) ao lado dos assentos fixos e fora da faixa para circulação de pedestres?                                                                                                          |  |  | X | X |  |  | 8.9.3   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                   | 204 | A circulação entre os móveis ou passagens internas é, no mínimo, de 0,90 m e possui áreas de giro para retorno?                                                                                          |  |  | X | X |  |  | 4.3     | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                   | 205 | As mesas possuem largura mínima de 0,90 m e altura da superfície de trabalho entre 0,75 m e 0,85 m?                                                                                                      |  |  | X | X |  |  | 9.3.1.3 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                   | 206 | As mesas permitem aproximação frontal da cadeira de rodas, com uma altura livre mínima de 0,73 m embaixo da superfície de trabalho, garantindo largura mínima de 0,80 m e profundidade mínima de 0,50 m? |  |  | X | X |  |  | 9.3.1.4 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|            |     |                                                                                                                                                                                                              |  |  |   |   |  |  |                  |                                                                                                                                      |
|------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRANSPORTE | 207 | Em pontos de embarque e desembarque de transporte público, se houver assentos fixos e/ou apoios isquiáticos, há também espaço para P.C.R com dimensões de 0,80 m x 1,20 m?                                   |  |  | X | X |  |  | 8.2.1.2          | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|            | 208 | Há sinalização informativa sobre as linhas disponíveis nos pontos de ônibus, dos tipos visual e sonora?                                                                                                      |  |  | X | X |  |  | 8.2.1.3<br>5.2.7 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| TELEFONES  | 209 | Em edificações de grande porte e equipamentos urbanos, há pelo menos um telefone que transmita mensagens de texto (TDD) ou tecnologia similar, instalado a uma altura entre 0,75 m e 0,80 m do piso acabado? |  |  | X | X |  |  | 8.3.2            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|            | 210 | Pelo menos um telefone de cada conjunto assegura dimensão e espaço apropriado para aproximação, alcance, manipulação e uso, devidamente sinalizado?                                                          |  |  | X | X |  |  | 8.1              | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|            | 211 | Caso exista cabina telefônica, pelo menos uma é acessível e possui dimensões que garantem um M.R (0,80 m x 1,20 m) com aproximação frontal?                                                                  |  |  | X | X |  |  | 8.4.2            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam</i>                          |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                                                |     |                                                                                                                                  |  |  |   |   |  |  |         |                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                |     |                                                                                                                                  |  |  |   |   |  |  |         | <i>as considerações feitas.</i>                                                                                                      |
|                                                | 212 | O telefone da cabina acessível está instalado suspenso, na parede oposta à entrada?                                              |  |  | X | X |  |  | 8.4.2   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                                                | 213 | Em frente à cabina há espaço para rotação de 180º de cadeira de rodas (1,50 x 1,20 m)?                                           |  |  | X | X |  |  | 8.4.2   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| <b>VEGETAÇÃO</b>                               | 214 | Se houver áreas drenantes de árvores invadindo as faixas livres do passeio, há grelhas de proteção, com vãos de no máximo 15 mm? |  |  | X | X |  |  | 8.8.3   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| <b>BALCÕES DE ATENDIMENTO E/OU INFORMAÇÕES</b> | 215 | O balcão de atendimento e/ou informações está facilmente identificado e localizado em rota acessível?                            |  |  | X | X |  |  | 9.2.1.1 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|  |     |                                                                                                                                                                              |  |  |   |   |  |  |         |                                                                                                                                      |
|--|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 216 | Os balcões de atendimento e/ou informações garantem um M.R frontal?                                                                                                          |  |  | X | X |  |  | 9.2.1.2 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 217 | Há circulação adjacente aos balcões que permita giro de 180º (1,20 x 1,50 m) de cadeira de rodas?                                                                            |  |  | X | X |  |  | 9.2.1.2 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 218 | Balcão de atendimento possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,75 m e 0,85 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m? |  |  | X | X |  |  | 9.2.1.4 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|  | 219 | Balcão de informações possui superfície com largura mínima de 0,90 m e altura entre 0,90 m e 1,05 m do piso, assegurando-se largura livre mínima sob a superfície de 0,80 m? |  |  | X | X |  |  | 9.2.3.4 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                         |     |                                                                                                                                                                                                                           |  |  |   |   |  |  |                    |                                                                                                                                      |
|-------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | 220 | Balcão de atendimento ou de informação possui altura livre sob o tampo de no mínimo 0,73 m e profundidade livre mínima de 0,30 m, de modo que a pessoa em cadeira de rodas tenha a possibilidade de avançar sob o balcão? |  |  | X | X |  |  | 9.2.1.5<br>9.2.3.5 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                         | 221 | Os balcões possuem o Símbolo Internacional de Acesso próximo à parte rebaixada?                                                                                                                                           |  |  | X | X |  |  | 5.3.2.2            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| AUTOATE<br>NDIMENT<br>O | 222 | Em áreas de atendimento, no caso de dispenses de senha ou totens de autoatendimento, estes estão localizados em área de piso nivelado e sem obstruções?                                                                   |  |  | X | X |  |  | 9.4.3.2            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                         | 223 | Pelo menos um desses equipamentos possui um M. R. para aproximação (frontal e alcance visual frontal ou lateral) de pessoa em cadeira de rodas?                                                                           |  |  | X | X |  |  | 9.4.3.4            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                         | 224 | Os controles estão localizados entre 0,80 m e 1,20 m do piso, com profundidade de no máximo 0,30 m em relação à face frontal externa do equipamento?                                                                      |  |  | X | X |  |  | 9.4.3.5            | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam</i>                          |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|            |     |                                                                                                                                                |  |  |   |   |  |  |         |                                                                                                                                      |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     |                                                                                                                                                |  |  |   |   |  |  |         | <i>as considerações feitas.</i>                                                                                                      |
|            | 225 | O equipamento apresenta instruções e informações visuais e auditivas ou táteis em posição visível, conforme Seção 5?                           |  |  | X | X |  |  | 9.4.3.8 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|            | 226 | No caso de displays de senhas, a informação é compreensível por pessoas com deficiência, sendo apresentada de forma visual e sonora?           |  |  | X | X |  |  | 5.1.3   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
| BEBEDOUROS | 227 | Os bebedouros estão instalados com no mínimo duas alturas diferentes de bica: 0,90 m e outra entre 1,00 m e 1,10 m em relação ao piso acabado? |  |  | X | X |  |  | 8.5.1.2 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|            | 228 | O bebedouro de 0,90 m possui altura livre inferior de 0,73 m?                                                                                  |  |  | X | X |  |  | 8.5.1.3 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |



# Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

|                |     |                                                                                                                                                 |  |  |   |   |  |  |         |                                                                                                                                      |
|----------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---|---|--|--|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BEBED<br>OUROS | 229 | Há possibilidade de aproximação frontal sob o equipamento, garantido um M.R.?                                                                   |  |  | X | X |  |  | 8.5.1.3 | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                | 230 | Havendo copos descartáveis, estes estão entre 0,80 m e 1,20 m do piso?                                                                          |  |  | X | X |  |  | 8.5.2   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                | 231 | Os outros modelos (garrafão, filtro etc.), assim como o manuseio dos copos, estão posicionados na altura entre 0,80 m e 1,20 m do piso acabado? |  |  | X | X |  |  | 8.5.2   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |
|                | 232 | Estes modelos permitem a aproximação lateral de uma Pessoa com Cadeira de Rodas?                                                                |  |  | X | X |  |  | 8.5.2   | <i>Projeto de rede interceptora, coletora, leitos de secagem e outros serviços técnicos. Não se aplicam as considerações feitas.</i> |

\* A ser preenchido pelo Proponente na entrega de documentação para a Mandatária / Concedente, referente a 1ª etapa de verificação (análise do Projeto Engenharia)

\*\* Será verificado pelo Conveniente no Projeto Executivo de Acessibilidade

\*\*\* A Mandatária verificará somente os itens inseridos na rota acessível (indicada no projeto) marcados com "SIM" nos instrumentos de transferência com valor de repasse acima de R\$ 5 milhões.

N/A - Não se aplica; s-sim; n-não