

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO PE 018/26 –

Com base no Pedido de Esclarecimento ao Pregão Eletrônico PE 018/26, foram feitos ajustes nas composições de preços gerando nova planilha orçamentária no valor de R\$ 555.728,21.

ESCLARECIMENTO 1 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL – ENGENHEIRO DE OBRA

Foi definido o critério de remuneração de Engenheiro Civil de Obras Júnior com encargos complementares por hora com custo unitário SINAPI.

ESCLARECIMENTO 2 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL – ENCARREGADO DE OBRA

O custo horário do encarregado de turma com custo unitário DNIT foi inserido nas composições de custos unitários dos serviços previstos.

ESCLARECIMENTO 3 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL – VEÍCULO

O custo de locação mensal de veículo + combustível está inserido na composição de custos unitários da Administração Local

ESCLARECIMENTO 4 – ADMINISTRAÇÃO LOCAL – AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Para remuneração do Auxiliar de Escritório – SINAPI foi considerado o período de meio expediente.

ESCLARECIMENTO 5 – NIVELAMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO (ITEM 003.001.001 E 003.001.002)

Para remuneração da insalubridade relativa à limpeza de poços de visitas foi inserido na composição de custos unitários o item Adicional de Insalubridade para Servente e Pedreiro conforme legislação vigente.

Informamos que a contratada estará dispensada da limpeza em poços de visitas com profundidade acima de 1,20m, devendo comunicar à fiscalização o local e data do nivelamento realizado.

ESCLARECIMENTO 6 – VEÍCULOS E CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ITEM 004.001.001)

Foi alterado o veículo para Picape Leve com Seguro – Sudecap

Para efeito de consumo, foi mantido o valor anterior na composição de custos unitários, não cabendo ressarcimento do excedente de combustível.

ESCLARECIMENTO 7 – DESLOCAMENTOS E HORAS IMPRODUTIVAS

Foram considerados deslocamento para visita improdutivo conforme Item 004.001.003.

Os custos referentes ao deslocamento entre frentes de trabalhos deverão ser gerenciado e custeado pela empresa contratada

Júlio Walter Sanábio Freesz

Gerente

Gerência de Operação e Manutenção