



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ADM 2025/2028

LISTA DE VERIFICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE

Construção de 20 Unidades Habitacionais – Colinas do Sul

Proposta Novo PAC – Seleção 56000003454/2025,

Base Legal: IN MPDG nº 02/2017 (alterada pela IN MGI nº 18/2023)

ITEM	DESCRIÇÃO	ATENDIMENTO*	ETAPA DE VERIFICAÇÃO	ITEM DA NBR 9050/15	OBS
63	Há indicação no projeto do traçado da rota acessível?	X	s	6.1.1	
64	A rota acessível interliga as áreas de uso público e adaptadas da edificação e incorpora as circulações?	X	s	6.1.1	
65	Todas as entradas da edificação de uso público ou comum são acessíveis?	X	s	6.2.1; 6.1.1.1	
70	As superfícies de piso possuem revestimento	X	s	6.3.2	



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ADM 2025/2028

	regular, firme, estável, não trepidante e antiderrapante, secas ou molhadas?				
71	A rota acessível é nivelada ou possui desníveis de no máximo 0,5 cm, ou quando maior que 0,5 cm e menor que 2 cm é chanfrada na proporção 1:2?	X	s	6.3.4.1	
74	Para corredores de uso comum com extensão de até 4,00 m, a largura é de, no mínimo, 0,90 m?	X	s	6.11.1	
75	Para corredores de uso comum com extensão de até 10,00 m, a largura é de, no mínimo, 1,20 m?	X	s	6.11.1	



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ADM 2025/2028

76	Para corredores de uso comum com extensão acima de 10,00m, a largura é de, no mínimo, 1,50 m?	X	s	6.11.1	
118	As portas, quando abertas, possuem vão livre de 0,80 m de largura e 2,10 m de altura?	X	s	6.11.2.4	
120	Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas possui vão livre de 0,80 m de largura?	X	s	6.11.2.4	
122	A área de varredura das portas não interfere nas áreas de manobra e circulação?	X	s	6.6.4.1; 6.8.8; 6.11.2.1	
123	Se abertura da porta é no sentido do deslocamento do usuário,	X	s	6.11.2.2	



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ADM 2025/2028

	existe espaço livre de 0,30 m entre a porta e a parede e espaço frontal de 1,2 m ou acionamento automático?				
124	Se abertura da porta é no sentido oposto ou lateral ao deslocamento, existe espaço livre de 0,60 m e espaço frontal de 1,5 m ou acionamento automático?	X	s	6.11.2.2; 6.11.2.3	
127	As maçanetas das portas são do tipo alavanca e estão instaladas entre 0,80 m e 1,10 m do piso?	X	s	6.11.2.6	
129	As janelas possuem comando de abertura instalados entre 0,60 m e 1,20 m do piso?	X	s	6.11.3	



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ADM 2025/2028

130	Existe sanitário acessível para cada sexo, com entrada independente dos sanitários coletivos?	X	s	7.4.3	
133	O sanitário acessível possui circulação livre para giro de 360° (diâmetro 1,50 m)?	X	s	7.5.a)	
143	A bacia possui 0,43 m a 0,45 m de altura em relação ao assento (46 cm de altura com assento)?	X	s	7.7.2.1	
145	Há barras de apoio com comprimento mínimo de 0,80 m, fixadas nas paredes de fundo e lateral da bacia sanitária?	X	s	7.7.2.2	
149	O lavatório acessível é sem coluna, altura entre	X	s	7.5.d)	



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ADM 2025/2028

	0,78 e 0,80 m, distante 0,30 m do piso?				
150	No caso de lavatório em bancada, a altura superior da cuba está entre 78 e 80 cm e possui altura livre inferior mínima de 73 cm?	X	s	7.10.3	
152	As torneiras são acionadas por alavanca, sensor eletrônico ou dispositivo equivalente?	X	s	7.8.2	
163	As dimensões mínimas do box de chuveiro são de 0,90 m x 0,95 m?	X	s	7.12.1.2	
165	O registro do chuveiro está a 1,00 m do piso acabado e a 0,45 m de distância do banco?	X	s	7.12.2	
166	Há banco instalado na parede lateral	X	s	7.12.3	



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS DO SUL
ADM 2025/2028

	ao chuveiro, com dimensões mínimas de 0,70 m x 0,45 m e altura de 0,46 m do piso acabado?				
168	O piso do boxe de chuveiro é antiderrapante, nivelado com o piso adjacente e possui ralo fora da área de manobra?	X	s	7.12.4	

COLINAS DO SUL-GO, 03 DE DEZEMBRO DE 2025

WILTON PEREIRA BARRETO DE MELO
Engenheiro Civil
CREA 1015073140/D- GO