



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DAS QUADRAS DO LAGO PÔR DO SOL

Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Iporá – Goiás

Unidade: Secretaria Municipal de Educação

Objeto: Relatório Fotográfico para Reforma das Quadras do Lago Pôr do Sol (Quadra Poliesportiva, Quadra de Areia e Quadra Society)

Endereço: Rua Antônio C. Silva – Iporá-GO

1. OBJETIVO

O presente relatório fotográfico tem por objetivo registrar as condições atuais das quadras do Lago Pôr do Sol (quadra poliesportiva, quadra de areia e quadra society), servindo de subsídio para planejamento e execução dos serviços de reforma necessários.

2. REGISTROS FOTOGRÁFICOS

2.1 Quadra Poliesportiva

Foto 01 – Vista geral da quadra poliesportiva





Foto 02 – Detalhe do piso da quadra poliesportiva



Foto 03 – Detalhe do alambrado da quadra poliesportiva





2.2 Quadra de Areia

Foto 04 – Vista geral da quadra de areia




Foto 05 – Detalhe do cercamento e entorno da quadra de areia





2.3 Quadra Society

Foto 06 – Vista geral da quadra society



3. SERVIÇOS PREVISTOS:

A quadra de areia necessita da manutenção das trincas existentes nas muretas, as muretas e as estruturas metálicas do alambrado necessitam de pintura com aplicação de fundo anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético.

A quadra de society necessita da remoção da pintura existente das muretas perimetrais, da retirada da tinta esmalte da estrutura metálica do alambrado e da substituição das áreas de tela com avarias. Há necessidade de instalação de grama sintética de alta resistência, com demarcações esportivas. As muretas e a estrutura metálica do alambrado necessitam de pintura com aplicação de fundo anticorrosivo e acabamento em esmalte sintético. Também é necessária a instalação de novos gols metálicos padronizados, de um novo portão metálico para acesso à quadra e da nova tela na área do alambrado substituída.

A quadra poliesportiva necessita da remoção da pintura existente da mureta perimetral, da retirada da tinta esmalte da estrutura metálica do alambrado e das tabelas de basquete, bem como da substituição das áreas de tela do alambrado que apresentam avarias. É necessária a aplicação de nova pintura da mureta com tinta acrílica de primeira linha e a pintura de toda a quadra com tinta específica para piso esportivo, respeitando



rigorosamente as demarcações oficiais existentes. Também se faz necessária a aplicação de fundo anticorrosivo e pintura final nas estruturas metálicas do alambrado e nas tabelas de basquete. Além disso, há necessidade da instalação de novos gols metálicos com fixação segura, de um novo portão metálico de acesso à quadra e da substituição da tela removida no alambrado.

4. CONCLUSÃO

As imagens apresentadas registram o estado atual das quadras do Lago Pôr do Sol e servem como base para análise técnica, definição dos serviços necessários e elaboração do projeto de reforma.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
CAMILA BRUNA MENDONÇA ANDRADE
Engenheira Civil - CREA nº 1018243151/D-GO