

SEDURBI -Sec. de Est. Des. Urbano e Infraestrutura
Rua Vila Cristina 1051 Aracaju-SE CNPJ :
34.841.267/0001-23

PLANILHA DA EQUIPE DIRIGENTE
Cod. Empreendimento: 00437
Execução de Serviços Complementares e melhorias na Reforma e Ampliação do Estádio João Trindade Filho em Boquim/SE.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO | UNID | QTD | PRAZO | CUSTO UNIT | VALOR TOTAL |
|---------------|---|------|-----|-------|------------|------------------|
| 01 | PESSOAL | | | | | 48.979,48 |
| 01.002 | Engenheiro júnior - até 5 anos de experiência - mensalista - 40h - Rev 02 | mês | 1 | 2 | 21.911,87 | 43.823,74 |
| 01.025 | Vigia | mês | 1 | 2 | 2.577,87 | 5.155,74 |
| 02 | ENCARGOS COMPLEMENTARES | | | | | 1.980,86 |
| 02.001 | Encargos complementares da equipe dirigente | un | 1 | 1 | 1.980,86 | 1.980,86 |
| VALOR TOTAL : | | | | | | 50.960,34 |