

Santo André, 11 de Outubro de 2023.

Senhor Diretor,

Após avaliação pelos setores técnicos da Câmara Municipal de Santo André e por representantes do conselho de patrimônio histórico da cidade de Santo André, observou-se a necessidade de manutenção em forros metálicos instalados no saguão da Câmara.

Foram retiradas amostras de placas de forro do saguão para avaliação; todas apresentam manchas, descoloração e corrosão nas superfícies das lâminas.

Para a recuperação, o fornecedor deve retirar algumas lâminas como amostra, providenciar limpeza (mecânica e química) e aplicar camada de proteção nas mesmas; tecnicamente não há informações se as lâminas suportam um segundo processo de anodização, para tanto haverá testes com peças danificadas, possibilitando a escolha da melhor forma de recuperação.

Espera-se um resultado de recuperação que remonte as condições originais das lâminas, considerando acabamento superficial, cor e alinhamento.

Para os trabalhos de recuperação e manutenção do forro, além de tratar as lâminas, o fornecedor deve também providenciar a análise da estrutura de tirantes, reforçando-as e recuperar as luminárias (soquetes, refletores, sistema de fixação e instalação placas translúcidas de policarbonato alveolar) com processo específico e distinto ao das lâminas (que deverá ser definido através de amostras da mesma forma que nas lâminas do forro).

O COMDEPHAAPASA - Conselho Municipal do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André foi informado sobre as intervenções.



Para manutenções que não envolvam substituições ou intervenções de grande monta, o conselho apenas exige que seja informado das ações e após o término seja enviado a ele documentação do recebimento com registros fotográficos dos trabalhos.

FOTO PARCIAL DO FORRO DO SAGUÃO E DETALHE DA LUMINÁRIA COM MOLDURA REMOVÍVEL



JRaphael:.