



**INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.**

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP –

CEP 17.500-110 Tel. (14) 99698-1015

Email: infosecmarilia@gmail.com

CARTA PROPOSTA

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA

Prezados Senhores,

PREGÃO ELETRÔNICO Nº (95024/2024), UASG 986681 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILIA - SP.

1. IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE:

RAZÃO SOCIAL: Infosec Informática e Segurança Eletrônica LTDA

CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 52.711.381/0001-10 - 438.665.528.114

REPRESENTANTE E CARGO: Proprietário

CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF: 229.964.288-97

ENDEREÇO e TELEFONE: Rua Dom Pedro II, 258 – Centro, Marília-SP – Ligações: 14 99698-1015
WhatsApp: 14 99635-2518

e-mail: infosecmarilia@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS

Banco: 290 – PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A, Agencia: 0001 Conta Corrente:
48064795-7

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. Apresentamos nossa proposta atualizada abaixo discriminada e declaramos conhecer e concordar com todos os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP – CEP 17.500-110

Tel. (14) 3432 4140 – Email: andreinfomarilia@gmail.com



**INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.**

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP –

CEP 17.500-110 Tel. (14) 99698-1015

Email: infosecmarilia@gmail.com

Item	Código	Qtde.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
01	2.05.26. 0410-8	260	S	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - PREPARAÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON SÉRIE L3.1 – Preparação para Manutenção – Epson Ecotanque da série L3.1.1 – A desmontagem e posterior montagem da impressora, de maneira que os demais serviços licitados possam ser realizados;3.1.2 – O serviço compreende também3.1.2.1 – a eventual retirada de corpo estranho que esteja dentro da impressora, impedindo a alimentação de papel;3.1.2.2 – a limpeza dos componentes mecânicos internos, com retirada de poeiras, pós e demais substâncias líquidas e sólidas relacionadas às impressões e uso de papeis;3.1.2.3 – a lubrificação das engrenagens e mecanismos internos, de maneira que se diminua o atrito das partes móveis da impressora durante seu uso normal.3.1.3 – No caso do 3.1.2.1, deve-se entregar o objeto, devidamente acondicionado em embalagem plástica transparente, quando da devolução da impressora;	282,00	73.320,00
02	2.05.26. 0411-6	75	S	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SUBSTITUIÇÃO DE ALMOFADA DA IMPRESSORA EPSON SÉRIE L3.2 – Substituição de almofada - Epson Ecotanque da série L3.2.1 – A substituição da almofada de feltro das impressoras, responsável por armazenar os resquícios de	270,00	20.250,00

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP – CEP 17.500-110

Tel. (14) 3432 4140 – Email: andreinfomarilia@gmail.com



**INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.**

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP –

CEP 17.500-110 Tel. (14) 99698-1015

Email: infosecmarilia@gmail.com

				tinta usada na limpeza do cabeçote de impressão, compreendendo também o resete do contador de impressões, visando restabelecer o perfeito funcionamento do equipamento;3.2.2 – A almofada deve ser substituída por peça nova, original Epson ou similar compatível, fornecida pela CONTRATADA;3.2.3 – A almofada substituída deve ser devolvida, devidamente embalada, à CONTRATANTE.		
03	2.05.26. 0412-4	50	S	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SUBSTITUIÇÃO DO TRACIONADOR (PICKUP ROLLER + ROLETE DE RETARDO) DA IMPRESSORA EPSON SÉRIE L3.3 – Substituição do Tracionador (Pickup roller + rolete de retardo) - Epson Ecotanque da série L3.3.1 – A substituição do tracionador (pickup roller + rolete de retardo), responsável por entrar em contato com o papel que está na bandeja, pescá-lo e introduzi-lo no interior da impressora, no início do processo de impressão;3.3.2 – O tracionador (pickup roller + rolete de retardo) deve ser substituído por peças novas, originais Epson ou compatíveis, fornecidas pela CONTRATADA;3.3.3 – O tracionador (pickup roller + rolete de retardo) substituído deve ser devolvido,	340,00	17.000,00

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP – CEP 17.500-110

Tel. (14) 3432 4140 – Email: andreinfomarilia@gmail.com



**INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.**

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP –

CEP 17.500-110 Tel. (14) 99698-1015

Email: infosecmarilia@gmail.com

				devidamente embalado, à CONTRATANTE.		
04	2.05.26. 0413-2	35	S	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SUBSTITUIÇÃO DA ALAVANCA E MOLA DO SENSOR DE PAPEL DA IMPRESSORA EPSON SÉRIE L3.4 – Substituição da alavanca e mola do sensor de papel - Epson Ecotank da série L3.4.1 – A substituição da alavanca e mola do sensor de papel, responsável por detectar a presença de papel da bandeja;3.4.2 – A alavanca e mola do sensor devem ser substituídas por peças novas, originais Epson ou compatíveis, fornecidas pela CONTRATADA;3.4.3 – A alavanca e mola do sensor substituídas devem ser devolvidas, devidamente embaladas, à CONTRATANTE.	267,00	9.345,00
05	2.05.26. 0414-0	25	S	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA - SUBSTITUIÇÃO DA CAIXA DE MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA EPSON SÉRIE L3. 5 – Substituição da caixa de manutenção - Epson Ecotank da série L3.5.1 – A substituição da caixa de manutenção, responsável por armazenar o excesso de tinta eliminado do sistema durante a limpeza do cabeçote de impressão;3.5.2 – A caixa de manutenção deve ser substituída por peça nova, original Epson ou compatível, fornecida pela CONTRATADA;3.5.3 – A caixa de manutenção substituída	295,00	7.375,00

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP – CEP 17.500-110

Tel. (14) 3432 4140 – Email: andreinfomarilia@gmail.com



**INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.**

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP –

CEP 17.500-110 Tel. (14) 99698-1015

Email: infosecmarilia@gmail.com

				deve ser devolvida, devidamente embalada, à CONTRATANTE		
06	2.05.26. 0415-9	75	S	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA – LIMPEZA E ALINHAMENTO DO CABEÇOTE DE IMPRESSÃO DA IMPRESSORA EPSON SÉRIE L3.6 – Limpeza e alinhamento do cabeçote de impressão - Epson Ecotank da série L3.6.1 – A limpeza química do cabeçote de impressão e eventual desobstrução dos tubos de transporte de tinta, visando restabelecer a fidelidade das cores e formas durante a impressão;3.6.2 – O serviço compreende também o alinhamento do cabeçote de impressão e resete do contador de impressão.	222,00	16.650,00
					TOTAL	R\$ 143.940,00

VALOR TOTAL DO LOTE (GRUPO) 01 é de R\$ 143.940,00 (CENTO E QUARENTA E TRES MIL NOVESENTOS E QUARENTA)

Item	Código	Qtde.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Preço Total
01	2.05.26. 0416-7	550	S	PREPARAÇÃO PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS HP LASERJET DOS MODELOS 1010, 1015, 1020, 1102, 1102W, M1132, M127, M1120 e P10053.7 – Preparação para Manutenção –	241,50	132.825,00

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP – CEP 17.500-110

Tel. (14) 3432 4140 – Email: andreinfomarilia@gmail.com



**INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.**

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP –

CEP 17.500-110 Tel. (14) 99698-1015

Email: infosecmarilia@gmail.com

				HP3.7.1 – A desmontagem e posterior montagem da impressora, de maneira que os demais serviços licitados possam ser realizados;3.7.2 – O serviço compreende também 3.7.2.1 – a eventual retirada de corpo estranho que esteja dentro da impressora, impedindo a alimentação de papel;3.7.2.2 – a limpeza dos componentes mecânicos internos, com retirada de poeiras, pós e demais substâncias líquidas e sólidas relacionadas às impressões e uso de papeis;3.7.2.3 – a lubrificação das engrenagens e mecanismos internos, de maneira que se diminua o atrito das partes móveis da impressora durante seu uso normal.3.7.3 – No caso do 3.7.2.1, deve-se entregar o objeto, devidamente acondicionado em embalagem plástica transparente, quando da devolução da impressora.		
02	2.05.26. 0417-5	55	S	SERVIÇO DE LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO DO SISTEMA FUSOR EM	246,00	13.530,00

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP – CEP 17.500-110

Tel. (14) 3432 4140 – Email: andreinfomarilia@gmail.com



**INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.**

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP –

CEP 17.500-110 Tel. (14) 99698-1015

Email: infosecmarilia@gmail.com

				IMPRESSORAS HP LASERJET DOS MODELOS 1010, 1015, 1020, 1102, 1102W, M1132, M127, M1120 e P10053.8 – Limpeza e lubrificação do sistema fusor - HP3.8.1 – A limpeza e lubrificação do sistema fusor, visando restabelecer o perfeito funcionamento do equipamento.		
03	2.05.26. 0418-3	55	S	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA PELÍCULA DO FUSOR EM IMPRESSORAS HP LASERJET DOS MODELOS 1010, 1015, 1020, 1102, 1102W, M1132, M127, M1120 e P10053.9 – Substituição da película do fusor - HP3.9.1 – A substituição da película do fusor, visando restabelecer o perfeito funcionamento do equipamento;3.9.2 – A película deve ser substituída por peça nova, original ou similar compatível, fornecida pela CONTRATADA;3.9.3 – A película substituída deve ser devolvida, devidamente embalada, à CONTRATANTE	304,50	16.747,50
04	2.05.26. 0419-1	55	S	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO FUSOR EM IMPRESSORAS HP LASERJET DOS MODELOS 1010, 1015,	350,50	19.277,50

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP – CEP 17.500-110

Tel. (14) 3432 4140 – Email: andreinfomarilia@gmail.com



**INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.**

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP –

CEP 17.500-110 Tel. (14) 99698-1015

Email: infosecmarilia@gmail.com

				1020, 1102, 1102W, M1132, M127, M1120 e P10053.10 – Substituição do fusor - HP3.10.1 – A substituição do fusor, visando restabelecer o perfeito funcionamento do equipamento;3.10.2 – O fusor deve ser substituído por peça nova, original ou similar compatível, fornecida pela CONTRATADA;3.10.3 – O fusor substituído deve ser devolvido, devidamente embalado, à CONTRATANTE.		
05	2.05.26.0420-5	55	S	SERVIÇO DE REPARO DO SOLENÓIDE EM IMPRESSORAS HP LASERJET DOS MODELOS 1010, 1015, 1020, 1102, 1102W, M1132, M127, M1120 e P10053.11 – Reparo do solenóide - HP3.11.1 – O reparo do solenóide, visando restabelecer o perfeito funcionamento do equipamento.	247,00	13.585,00
06	2.05.26.0421-3	55	S	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SOLENÓIDE EM IMPRESSORAS HP LASERJET DOS MODELOS 1010, 1015, 1020, 1102, 1102W, M1132, M127, M1120 e P10053.12 – Substituição do solenóide - HP3.12.1 – A	339,90	18.694,50

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP – CEP 17.500-110

Tel. (14) 3432 4140 – Email: andreinfomarilia@gmail.com



**INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.**

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP –

CEP 17.500-110 Tel. (14) 99698-1015

Email: infosecmarilia@gmail.com

				substituição do solenóide, visando restabelecer o perfeito funcionamento do equipamento;3.12.2 – O solenóide deve ser substituído por peça nova, original ou similar compatível, fornecida pela CONTRATADA;3.12.3 – O solenóide substituído deve ser devolvido, devidamente embalado, à CONTRATANTE.		
07	2.05.26. 0422-1	55	S	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SEPARADOR DE PAPEL EM IMPRESSORAS HP LASERJET DOS MODELOS 1010, 1015, 1020, 1102, 1102W, M1132, M127, M1120 e P10053.13 – Substituição do separador de papel - HP3.13.1 – A substituição do separador de papel, visando restabelecer o perfeito funcionamento do equipamento;3.13.2 – O separador de papel deve ser substituído por peça nova, original ou similar compatível, fornecida pela CONTRATADA;3.13.3 – O separador de papel substituído deve ser devolvido, devidamente embalado, à CONTRATANTE.	253,00	13.915,00

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP – CEP 17.500-110

Tel. (14) 3432 4140 – Email: andreinfomarilia@gmail.com



**INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.**

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP –

CEP 17.500-110 Tel. (14) 99698-1015

Email: infosecmarilia@gmail.com

08	2.05.26. 0423-0	55	S	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO ROLO PRESSOR EM IMPRESSORAS HP LASERJET DOS MODELOS 1010, 1015, 1020, 1102, 1102W, M1132, M127, M1120 e P10053.14 – Substituição do rolo pressor - HP3.14.1 – A substituição do rolo pressor, visando restabelecer o perfeito funcionamento do equipamento;3.14.2 – O rolo pressor deve ser substituído por peça nova, original ou similar compatível, fornecida pela CONTRATADA;3.14.3 – O rolo pressor substituído deve ser devolvido, devidamente embalado, à CONTRATANTE.	327,00	17.985,00
09	2.05.26. 0424-8	55	S	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO PICKUP ROLLER EM IMPRESSORAS HP LASERJET DOS MODELOS 1010, 1015, 1020, 1102, 1102W, M1132, M127, M1120 e P10053.15 – Substituição do pick-up roller - HP3.15.1 – A substituição do pick-up roller, visando restabelecer o perfeito funcionamento do equipamento;3.15.2 – O	253,00	13.915,00

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP – CEP 17.500-110

Tel. (14) 3432 4140 – Email: andreinfomarilia@gmail.com



**INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.**

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP –

CEP 17.500-110 Tel. (14) 99698-1015

Email: infosecmarilia@gmail.com

				pick-up roller deve ser substituído por peça nova, original ou similar compatível, fornecida pela CONTRATADA;3.15.3 – O pick-up roller substituído deve ser devolvido, devidamente embalado, à CONTRATANTE.		
10	2.05.26. 0425-6	55	S	SERVIÇO DE REPARO NA ENGRENAGEM DRIVE EM IMPRESSORAS HP LASERJET DOS MODELOS 1010, 1015, 1020, 1102, 1102W, M1132, M127, M1120 e P10053.16 – Reparo na engrenagem drive - HP3.16.1 – O reparo na engrenagem drive, visando restabelecer o perfeito funcionamento do equipamento.	253,00	13.915,00
11	2.05.26. 0426-4	55	S	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA ENGRENAGEM DRIVE EM IMPRESSORAS HP LASERJET DOS MODELOS 1010, 1015, 1020, 1102, 1102W, M1132, M127, M1120 e P10053.17 – Substituição da engrenagem drive - HP3.17.1 – A substituição da engrenagem drive, visando restabelecer o perfeito funcionamento do equipamento;3.17.2 – A engrenagem drive	279,00	15.345,00

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP – CEP 17.500-110

Tel. (14) 3432 4140 – Email: andreinfomarilia@gmail.com



**INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.**

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP –

CEP 17.500-110 Tel. (14) 99698-1015

Email: infosecmarilia@gmail.com

				deve ser substituída por peça nova, original ou similar compatível, fornecida pela CONTRATADA;3.17.3 – A engrenagem drive substituída deve ser devolvida, devidamente embalada, à CONTRATANTE.		
					TOTAL	R\$ 289.734,50

VALOR TOTAL DO LOTE (GRUPO) 02 é de R\$ 289.734,50 (DUZENTOS E TRINTA E NOVE MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

O VALOR TOTAL UNIFICADO DOS LOTES 01 E 02 É DE R\$ 433.674,50 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL, SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

A proposta terá validade: de acordo com o Edital.

O Prazo de Entrega: de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA.

A condição de pagamento: de acordo com TERMO DE REFERÊNCIA.

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento de peças e serviços, tais como também todos os encargos (frete, obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes sobre o fornecimento.

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP – CEP 17.500-110

Tel. (14) 3432 4140 – Email: andreinfomarilia@gmail.com



**INFOSEC INFORMTICA E SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.**

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP –

CEP 17.500-110 Tel. (14) 99698-1015

Email: infosecmarilia@gmail.com

Marília 21 de junho de 2024

INFOSEC INFORMÁTICA E SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA

ANDRE LUIZ LELLIS DA SILVA

CPF 229.964.288-97

CNPJ 52.711.381/0001-16

Rua Dom Pedro, 258 – Centro – Marília SP – CEP 17.500-110

Tel. (14) 3432 4140 – Email: andreinfomarilia@gmail.com