



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000
CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 89/2026

Unidade Solicitante: 2.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Solicitação Nº: 89/2026

Data Entrega Item/Serviço:

Prazo Cons./Exec.: 1 - IMEDIATO
Forma Entr./Exec.: 1 - IMEDIATO
Local para Entrega: 3 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE - SMS - RUA DA IMPRENSA 399 - PRÓX. BALÃO DO BONDE - VILA FARIA
Funcionário: 21776 - SILVANA DA SILVA ROSA
Gestor Indicado: 26147 - LEANDRO LUCIANO SANTOS
Órgão Financeiro: 23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
Unidade Financeira: 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Legislação / Convenio / Contrato :

Objeto: EQUIPO POLIFIX 2 VIAS

Justificativa:

Principais Funções
Infusão Simultânea: Permite administrar dois tipos de líquidos (ex: soro e um antibiótico) ao mesmo tempo, desde que sejam medicamente compatíveis.
Prolongamento do Acesso: Oferece uma extensão física entre o acesso no paciente (como um cateter ou escalpe) e o equipo principal, facilitando a mobilidade do paciente no leito.
Preservação da Rede Venosa: Evita que o paciente precise ser "furado" várias vezes para receber medicações diferentes em horários próximos.
Segurança no Manuseio: Através das pinças (clamps), o profissional pode interromper o fluxo de uma via sem interferir na outra e sem precisar desconectar todo o sistema.

O que a falta do Polifix 2 vias pode ocasionar?

A ausência deste extensor em um ambiente hospitalar gera dificuldades técnicas e riscos ao paciente:

Múltiplas Punções Venosas: Sem ele, se o paciente precisar de duas medicações urgentes que não podem ser misturadas no mesmo frasco, o enfermeiro terá que realizar um novo acesso venoso (outra picada), o que causa dor e estresse.

Aumento do Risco de Infecção: Sem o extensor, há uma manipulação muito próxima do local da punção. O Polifix permite manipular as conexões a uma distância segura, reduzindo a chance de contaminação do sítio de inserção.

Desconexões Acidentais: Como ele funciona como um "amortecedor" de movimentos, sua falta faz com que qualquer puxão no equipo principal vá direto para o cateter na veia, podendo causar a perda do acesso ou sangramentos.

Dificuldade na Emergência: Em situações críticas onde é necessário infundir volume (soro) e medicação de resgate rapidamente, a falta de vias extras atrasa o atendimento.

Desperdício de Material: Aumenta o consumo de cateteres, agulhas e curativos, já que acessos podem ser perdidos com mais facilidade por falta de extensão adequada.

PROCESSO DE LICITAÇÃO EM ANDAMENTO Nº 22708/2025 - PE 114/2025
CONTA 1282

Observação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
RUA EPISCOPAL, 1575 - CENTRO - CEP 13.560-905
UF: SAO PAULO - Brasil - Fone/Fax (16) 33621000
CNPJ: 45.358.249/0001-01 HOME PAGE:

SOLICITAÇÃO DE COMPRA DE MATERIAL E/OU SERVIÇO 89/2026

Ficha - Dotação Orçamentaria: 718 - 23.02.10.302.2074.2.121.3.3.90.30.01.3100000
Fonte: 1 - TESOURO Aplicação: 310000 - SAÚDE GERAL
Sub-Elemento: 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Item	Cod. Material	Quant.	Unid.	Descrição	Projeto	VI. Unit.	VIr. Total
1	39.1.13	4000	UN.	EQUIPO POLIFIX 2 VIAS COM CLAMP E CORTA FLUXO EQUIPO 2 VIAS POLIFIX MULTIVIAS COM CLAMP TÊM COMO FUNÇÃO DUPLICAR O ACESSO VENOSO, CONECTANDO DUAS VIAS DE INFUSÃO (EQUIPOS, EXTENSORES) AO ACESSO VENOSO (ESCALPE, CATETER, AGULHA). DISPOSITIVO MULTIPLICADOR DE ACESSO MACROGOTAS VENOSO, LUER FÊMEA DE 2 VIAS, COM CLAMP DE FECHAMENTO RÁPIDO NAS VIAS. TAMPA CARACTERÍSTICAS GERAIS: EXTENSÃO DUPLA EM PVC CRISTAL; CLAMP EM CORES DIFERENTES; - CONECTOR LUER FÊMEA 2 VIAS ETILENO, FABRICADO COM ROSQUEÁVEL; CONEXÃO LUER PARA DISPOSITIVO DE ACESSO VENOSO. REGISTRO ANVISA, ESTÉRIL ESTERILIZADO A ÓXIDO DE EM PVC FLEXÍVEL. TUBO DE 18 CM, CONECTOR TIPO LUER SLIP UNIVERSAL, PINÇA ROLETE E CORTA-FLUXO, CÂMARA GOTEJADORA FLEXÍVEL, ATÓXICO E APIROGÊNICO. DESCARTÁVEL E DE USO ÚNICO. PRODUTO E EMBALAGEM DEVEM ESTAR DE ACORDO COM NORMAS, LEGISLAÇÕES VIGENTES E REGISTRO ANVISA.	-	0,0000	0,00

Total: R\$ 0,00

Total Geral: R\$ 0,00



Documento assinado digitalmente
SILVANA DA SILVA ROSA
Data: 06/02/2026 13:42:53-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Processo/Ano: 3491/2026 Pagina : 58 Incluído por: IZAULINA DE LOURDES ALVES JACOMAZI
13/02/2026 Origem: 2.23.2.1-DEPARTAMENTO DE GESTAO ORCAMENTARIA Arquivo: 3491 - sol.pdf