

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE****UNIDADE REQUISITANTE:**

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - DEDUC

SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR - DEDUC

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: MARCOS ANTONIO RIBEIRO**1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO**

O serviço em questão foi necessário para a manutenção corretiva do sistema de freio e do arrefecimento veículo CPV 8041, do Departamento de Educação. O presente pedido faz referência à manutenção do veículo CPV 8041 do Setor de Educação, que apresentou defeitos. consta somente uma empresa, pois para fazer o orçamento foi necessário o desmonte do sistema para constatar o defeito, assim inviabilizou a tomada de outros orçamentos pelo motivo de fornecedores cobrarem pelo serviço por terem que desmontar e montar para orçar. Devido à demanda diária do veículo no transporte de alunos no município, o sistema de freios e arrefecimento do veículo teve sua vida útil comprometida, apresentando falhas de funcionamento durante operações em percurso, podendo comprometer o trabalho com acidentes, sendo necessária a manutenção. A realização de manutenção no sistema freio do veículo é uma prática fundamental para assegurar o desempenho adequado do sistema garantindo a segurança e a eficiência operacional. o sistema de freio e arrefecimento é um componente crítico para a segurança do veículo, influenciando diretamente na capacidade de controle e resposta durante a condução. O Setor de Frotas reconhece a importância de seguir procedimentos regulares para obtenção de orçamentos e a realização de processos de compras. No entanto, em determinadas circunstâncias específicas, a espera por orçamentos pode não ser viável ou apropriada. Neste caso, justificamos a não espera pelos seguintes motivos: pois se trata de uma manutenção corretiva. E ser único veículo, para atendimento ao transporte de alunos no setor designado a ele e assim aluno seriam prejudicados por faltas em aulas. ..

2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO

1,000 SERV SERVIÇO 2 CUICAS FREIOS, TROCAR EMBREAGEM VISCOSA DA HELICE DO MOTOR, SERV.
TROCAR 2 COXINS DIANTEIROS MOTOR, TROCAR 2 VALVULAS DA PORTA, REVISÃO FREIOS 4
RODAS E RORNEAR 4 TAMBORES FREIOS

3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO

No dia 06 de Fevereiro de 2024

4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Aparecido Donizetti Cassanho

Chefe Setor

Paulo Sergio Da Silva

Diretor DSTF

5. PREVISÃO NO PCA**6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA****7. NÚMERO DO PEDIDO**

000420/2024

MARCOS ANTONIO RIBEIRO