

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE		
UNIDADE REQUISITANTE:	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO - DEAD DEAD - SALA DIRETOR DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA:	MARCOS ANTONIO RIBEIRO	
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO		
A Contratação de Empresa de serviço e aquisição de peças em questão é necessário para a manutenção do sistema de freios do veículo DBS 4D60, do Departamento de Administração. Devido às demandas diárias do veículo no transporte de malotes do DEAD, o sistema de freios dentre outros teve sua vida útil comprometida, apresentando defeito de funcionamento com dificuldade em frenagem sendo necessária a manutenção, A realização da manutenção dos sistemas de freios é uma pratica fundamental para segurar o desempenho adequado do veículo, garantindo a segurança e a eficiência operacional. Esta contratação consta apenas um orçamento, pois para orçar e constatar o defeito é necessária a desmontagem do sistema, assim inviabiliza a tomada de outros orçamentos pelo motivo de fornecedores cobrarem pelo serviço por ter que desmontar e montar para orçar. O Setor de frotas reconhece a importância de seguir procedimentos regulares para a obtenção de orçamentos e a realização de processos de compras. No entanto, em determinadas circunstâncias específicas, a espera por orçamentos pode não ser viável ou apropriada. Neste caso, justificamos a não espera pelos seguintes motivos : Esperar pelo processo padrão de compras preconizado no inciso I (pesquisa fornecedores) art. 23º da Lei 14.133/2021 pode causar atrasos prejudiciais aos serviços prestados aos atendidos pela municipalidade, no transporte de malotes DEAD pois o veículo tem setor para percorrer diariamente .		
2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO		
1,000	UN	SERVICO SUBSTITUIR SAPATA COM LONA TRASEIRA, SUBSTITUIR CILINDRO RODA TRASEIRA LD, SUBSTITUIR KIT MOLA DO PATIM
1,000	SERV	SERVICO DE TERCEIRO TORNO EM CAMPANA
1,000	JG	SAPATA FREIO
1,000	UN	CILINDRO DE RODA
1,000	UN	FLUIDO DE FREIO DOT 4
1,000	UN	REPARO DE SAPATA 1 RODA
3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO		
No dia 11 de Setembro de 2024		
4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO		
Oliveiro Jose Ribeiro Garcia		Chefe Setor
Dirceu Lima De Almeida Junior		Diretor DSTF
5. PREVISÃO NO PCA		
6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA		
7. NÚMERO DO PEDIDO		
004544/2024		

Piraju - SP, 11 de Setembro de 2024.

MARCOS ANTONIO RIBEIRO