

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA		
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE		
UNIDADE REQUISITANTE:	CORPO DE BOMBEIROS CORPO DE BOMBEIROS (BASE/ DEPENDENCIAS)	
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO		
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO		
Aquisição de peças e Contratação de serviço necessário para manutenção corretiva do sistema de suspensão dentre do veículo DBS4371 que pertencente ao Setor de Corpo de Bombeiro, devido a demandas diárias, sendo necessária a manutenção para estar em condições de atendimento aos chamados do 193. Esta contratação consta apenas um orçamento, pois para orçar e constatar o defeito é necessária a desmontagem do sistema do sistema de suspensão assim inviabiliza a tomada de outros orçamentos pelo motivo de fornecedores cobrarem pelo serviço por ter que desmontar e montar para orçar, garantindo assim a eficiência operacional do trabalho. esperar pelo processo padrão de compras preconizado na Lei 14133/2021 pode causar atrasos prejudiciais aos serviços atendidos pelo setor 193., pois trata-se de manutenção corretiva. O Setor de frotas reconhece a importância de seguir procedimentos regulares para a obtenção de orçamentos e a realização de processos de compras. No entanto, em determinadas circunstâncias específicas, a espera por orçamentos pode não ser viável ou apropriada. Neste caso, justificamos a não espera pelos seguintes motivos: pode causar atrasos prejudiciais aos serviços prestados aos atendidos pelo Corpo de Bombeiro, que não conseguirão realizar seus atendimentos nas cidades vizinhas, visto que o setor presta atendimento 24 horas.		
2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO		
2,000	UN	PIVO SUPERIOR
2,000	UN	PIVO INFERIOR
1,000	UN	BRAÇO PITMAM
1,000	UN	BRAÇO AUXILIAR
2,000	UN	RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO
2,000	PC	ROLAMENTO DO CUBO DIANTEIRO
1,000	L	GRAXA CUBO
6,000	UN	PARAFUSO DE RODA
6,000	UN	PORCA DE RODA
2,000	UN	BIELETA
5,000	UN	OLEO ATF HIDRALICO
1,000	UN	VARETA NIVEL DE ÓLEO
1,000	SERV	SERVIÇO DE TROCAR OS 4PIVOS DA SUSPENSÃO DIANTEIRA SERVIÇO DE SUBSTITUIR AS 02 BIELETAS DIANTEIRAS,SERVIÇO DE REVISAR OS 2 CUBOS DIANTEIROS,SERVIÇO DE TROCAR BRAÇO PITMAN E BRAÇO AUXILIAR E SERVIÇO DE TROCAR ÓLEO DO SISTEMA HIDRAULICO DA DIREÇÃO
3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO		
No dia de de		
4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO		
Dirceu Lima De Almeida Junior	DIRETOR DSTF	
Vanair Batista Massola Aparecido	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
5. PREVISÃO NO PCA		
6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA		
7. NÚMERO DO PEDIDO		
004847/2024		

Piraju - SP, 26 de Setembro de 2024.

VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO