

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA																																																	
IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE																																																	
UNIDADE REQUISITANTE:	DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DESAU SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE (CENTRAL 192) - DESAU																																																
RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO																																																	
1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO																																																	
Contratação de serviço em questão é necessário para a manutenção do sistema de bicos O presente pedido faz referência à manutenção do veículo ambulância master FKQ0478 visto que é utilizado No Setor de Transporte de Saúde, que apresentou defeitos Falhação cortando aceleração. consta somente uma empresa de serviço pois para fazer o orçamento foi necessário o desmonte do sistema para constatar o defeito, assim inviabilizou a tomada de outros orçamentos pelo motivo fornecedores cobrarem pelo serviço por terem que desmontar e montar para orçar. consta apenas um orçamento de peças visto que a empresa especializada deste serviço necessita da trocas de bicos dentre outros ,para garantia de serviço, Devido à demanda diária do veículo no transporte de pacientes do Município, O sistema de bicos do veículo teve sua vida útil comprometida, apresentando falhas de funcionamento em transito com falhação cortando aceleração do motor podendo comprometer a vida do motor, sendo necessária a manutenção. A realização de manutenção no sistema de bico do veículo é uma prática fundamental para assegurar o desempenho adequado do sistema garantindo a segurança e a eficiência operacional. o sistema de bico é um componente crítico para a segurança do veículo, influenciando diretamente na capacidade de controle e resposta durante a condução. O Setor de Frotas reconhece a importância de seguir procedimentos regulares para obtenção de orçamentos e a realização de processos de compras. No entanto, em determinadas circunstâncias específicas, a espera por orçamentos pode não ser viável ou apropriada. Neste caso, justificamos a não espera pelos seguintes motivos: os pacientes que não conseguirão realizar seus tratamentos nas cidades vizinhas. este serviço não é periódico, sendo realizado apenas com defeito após tempo de uso.																																																	
2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO																																																	
<table><tr><td>1,000</td><td>UN</td><td>JOGO REPARO</td></tr><tr><td>1,000</td><td>UN</td><td>JOGO ENGRENAGEM BOMBA (BAIXA) COMBUSTIVEL CP3</td></tr><tr><td>1,000</td><td>PC</td><td>JUNTA GAXETA</td></tr><tr><td>1,000</td><td>UN</td><td>PENEIRA</td></tr><tr><td>1,000</td><td>UN</td><td>TUBO DE LIGAÇÃO</td></tr><tr><td>4,000</td><td>UN</td><td>TAMPA DE PROTEÇÃO P/BICO</td></tr><tr><td>4,000</td><td>UN</td><td>ARRUELA BICO COBRE 2.MM PEQUENA</td></tr><tr><td>1,000</td><td>UN</td><td>SENSOR DE PRESSAO</td></tr><tr><td>5,000</td><td>UN</td><td>TAMPA PLASTICA O EXTERNO 15,0,O INTERNO 13,0MM</td></tr><tr><td>1,000</td><td>UN</td><td>RETENTOR</td></tr><tr><td>1,000</td><td>UN</td><td>RETENTOR. COMMON RAIL</td></tr><tr><td>3,000</td><td>UN</td><td>ELEMENTO DA BBA OBS</td></tr><tr><td>1,000</td><td>SERV</td><td>SERVIÇO DESMONTAR MONTAR E TESTAR BBA DE ALTA - CP1</td></tr><tr><td>1,000</td><td>SERV</td><td>BANHO QUÍMICO</td></tr><tr><td>1,000</td><td>UN</td><td>LIMPEZA DE TUBO RAIL COM BANHO DE ULTRASSOM NA DRV</td></tr><tr><td>4,000</td><td>SERV</td><td>TESTE E FAZER LIMPEZA CRI C/ BANHO ULTRASSOM</td></tr></table>		1,000	UN	JOGO REPARO	1,000	UN	JOGO ENGRENAGEM BOMBA (BAIXA) COMBUSTIVEL CP3	1,000	PC	JUNTA GAXETA	1,000	UN	PENEIRA	1,000	UN	TUBO DE LIGAÇÃO	4,000	UN	TAMPA DE PROTEÇÃO P/BICO	4,000	UN	ARRUELA BICO COBRE 2.MM PEQUENA	1,000	UN	SENSOR DE PRESSAO	5,000	UN	TAMPA PLASTICA O EXTERNO 15,0,O INTERNO 13,0MM	1,000	UN	RETENTOR	1,000	UN	RETENTOR. COMMON RAIL	3,000	UN	ELEMENTO DA BBA OBS	1,000	SERV	SERVIÇO DESMONTAR MONTAR E TESTAR BBA DE ALTA - CP1	1,000	SERV	BANHO QUÍMICO	1,000	UN	LIMPEZA DE TUBO RAIL COM BANHO DE ULTRASSOM NA DRV	4,000	SERV	TESTE E FAZER LIMPEZA CRI C/ BANHO ULTRASSOM
1,000	UN	JOGO REPARO																																															
1,000	UN	JOGO ENGRENAGEM BOMBA (BAIXA) COMBUSTIVEL CP3																																															
1,000	PC	JUNTA GAXETA																																															
1,000	UN	PENEIRA																																															
1,000	UN	TUBO DE LIGAÇÃO																																															
4,000	UN	TAMPA DE PROTEÇÃO P/BICO																																															
4,000	UN	ARRUELA BICO COBRE 2.MM PEQUENA																																															
1,000	UN	SENSOR DE PRESSAO																																															
5,000	UN	TAMPA PLASTICA O EXTERNO 15,0,O INTERNO 13,0MM																																															
1,000	UN	RETENTOR																																															
1,000	UN	RETENTOR. COMMON RAIL																																															
3,000	UN	ELEMENTO DA BBA OBS																																															
1,000	SERV	SERVIÇO DESMONTAR MONTAR E TESTAR BBA DE ALTA - CP1																																															
1,000	SERV	BANHO QUÍMICO																																															
1,000	UN	LIMPEZA DE TUBO RAIL COM BANHO DE ULTRASSOM NA DRV																																															
4,000	SERV	TESTE E FAZER LIMPEZA CRI C/ BANHO ULTRASSOM																																															
3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO																																																	
No dia de de																																																	
4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO																																																	
Luciana Vendrameto	DIRETORA DE SAUDE																																																
Vanair Batista Massola Aparecido	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS																																																
5. PREVISÃO NO PCA																																																	
6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA																																																	
7. NÚMERO DO PEDIDO																																																	
004924/2024																																																	

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA

VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO