

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE****UNIDADE REQUISITANTE:**

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DESAU

SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE (CENTRAL 192) - DESAU

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO**1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO**

Contratação de serviço em questão é necessário para a manutenção do sistema de arrefecimento dentre outros O presente pedido faz referência à manutenção do veículo master FVL 7C74 visto que é utilizado No Setor de Transporte de Saúde, que apresentou defeitos . consta somente uma empresa de serviço pois para fazer o orçamento foi necessário o desmonte do sistema para constatar o defeito, assim inviabilizou a tomada de outros orçamentos pelo motivo fornecedores cobrarem pelo serviço por terem que desmontar e montar para orçar, Devido à demanda diária do veículo no transporte de pacientes do Município, O sistema de arrefecimento do veículo teve sua vida útil comprometida, apresentando falhas de funcionamento em transito com falhação cortando aceleração do motor podendo comprometer a vida do motor, sendo necessária a manutenção. A realização de manutenção no sistema arrefecimento do veículo é uma prática fundamental para assegurar o desempenho adequado do sistema garantindo a segurança e a eficiência operacional. o sistema de bico é um componente crítico para a segurança do veículo, influenciando diretamente na capacidade de controle e resposta durante a condução. O Setor de Frotas reconhece a importância de seguir procedimentos regulares para obtenção de orçamentos e a realização de processos de compras. No entanto, em determinadas circunstâncias específicas, a espera por orçamentos pode não ser viável ou apropriada. Neste caso, justificamos a não espera pelos seguintes motivos: os pacientes que não conseguirão realizar seus tratamentos nas cidades vizinhas. este serviço não é periódico, sendo realizado apenas com defeito após tempo de uso.

2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO

1,000 SERV SERVIÇO DE REMOVER INTERCOOLER PARA LIMPEZA E RECOLOCAÇÃO, LIMPEZA DAS MANGUEIRAS DO INTERCOOLER, SERV DE SUST ANEL ORIG DA TURBINA E SACAR PARA FUSODA TURBINA, SERV DE REMOVER BICOS PARA REPAROS E RECOLOCAÇÃO.

3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO

No dia de de

4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Luciana Vendrameto

DIRETORA DE SAUDE

Vanair Batista Massola Aparecido

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

5. PREVISÃO NO PCA**6. JUSTIFICATIVA PARA NÃO PREVISÃO NO PCA****7. NÚMERO DO PEDIDO**

005242/2024

Piraju - SP, 18 de Outubro de 2024.

VANAIR BATISTA MASSOLA APARECIDO