

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA**IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA REQUISITANTE****UNIDADE REQUISITANTE:**

DEPARTAMENTO DE SAÚDE - DESAU

SETOR DE TRANSPORTE DA SAUDE (CENTRAL 192) - DESAU

RESPONSÁVEL PELA DEMANDA: MAURICIO APARECIDO GARCIA**1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO DO MATERIAL/SERVIÇO**

A contratação dos serviços acima descritos é de grande importância para que o veículo GIH 3783 possa funcionar e transitar em vias públicas em segurança. Esclarecemos que as referidas peças e materiais tiveram sua vida útil comprometida, apresentando defeitos de funcionamento, sendo de grande importância sua manutenção e que foi necessário a substituição das referidas peças. A manutenção corretiva é uma pratica fundamental para assegurar o desempenho adequado, garantindo a segurança do veículo.

O Setor de Saúde reconhece a importância de seguir procedimentos regulares para a obtenção de orçamentos e a realização de processos de compras. No entanto, em determinadas circunstâncias específicas, a espera por orçamentos pode não ser viável ou apropriada. Neste caso, justificamos não esperar por tratar-se de manutenção corretiva e este veículo tem demandas diárias no transporte de pacientes para outros municípios.

Veículos devidamente mantidos com sua manutenção em dia proporcionam uma operação mais confiável.

A confiabilidade é crucial para a integridade das operações do órgão, especialmente em ambientes onde a pontualidade e a eficiência são essenciais.

A decisão de realizar a manutenção do veículo reflete o compromisso da empresa com a segurança, a eficiência operacional e a preservação dos ativos.

Acreditamos que essa prática é essencial para manter uma frota de veículos confiável e em condições ideais de operação.

Este serviço não é periódico, sendo realizado apenas quando apresentam defeitos e/ou após tempos de uso.

2. QUANTIDADE DE MATERIAL/ SERVIÇO A SER CONTRATADO

1,000	SERV	SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA	SERVIÇO DE TESTE DE CARGA E PARTIDA, REVISÃO DO MOTOR DE ARRANQUE E SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
1,000	SERV	SUBSTITUIR JOGO DE VELAS	SERVIÇO DE SUBSTITUIR JOGOS DE VELAS E CABOS DE IGNIÇÃO, LIMPAR BICOS INJETORES E CORPO DO ACELERADOR.
1,000	SERV	SERVIÇO DE LIMPEZA EM RADIADOR E INTERCOOLER E TROCA DE ADITIVOS	SERVIÇO DE LIMPEZA DO SISTEMA E TROCA DO LIQUIDO DO ARREFECIMENTO.
1,000	SERV	SERVIÇO DE TROCA DE OLEO COMPLETA	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DE ÓLEO, AR E COMBUSTÍVEL.
1,000	SERV	SERVIÇO DE TROCA DE PASTILHAS DO FREIO DIANTEIRO	SERVIÇO DE TROCA DE JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO E FLUIDO DO SISTEMA.
1,000	SERV	SERVIÇO DE SUBSTITUIR CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSIONADO	SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSOR, CORREIA EXTERNA E TENSOR.

3. PREVISÃO DE DATA QUE DEVE SER INICIADA A ENTREGA DO MATERIAL/SERVIÇO

No dia de de

4. SERVIDOR RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO

Mauricio Aparecido Garcia

FISCAL

Sergio Da Fonte Sanches

GESTOR

5. PREVISÃO NO PCA

Sim

Piraju - SP, 05 de Fevereiro de 2025.

MAURICIO APARECIDO GARCIA